

BMW 530e M sport

1998 cc · 136 kW / 184 KM · AUTOMATYCZNA · HYBRYDA PLUG-IN · 2023



PRZEBIEG

63 098 km



2023

ROK PRODUKCJI



HYBRYDA PLUG-IN

RODZAJ PALIWA



136 kW / 184 KM

MOC



AUTOMATYCZNA

SKRZYŃIA BIEGÓW

ROZNIK 2023

PRZEBIEG 63 098 km

POJEMNOŚĆ 1998 cc

MOC 136 kW / 184 KM

PALIWO HYBRYDA PLUG-IN

NAPĘD 4x2 (RWD)

SKRZYNIA AUTOMATYCZNA

KOLOR Czarny

USZKODZENIA
KOSMETYCZNE

11

USZKODZENIA
KONSTRUKCYJNE

0

USZKODZENIA
BLACHARSKIE

2



FIRMA

VEHIS FINANSE Sp. z o.o.



KLIENT

Vehis



MIEJSCE OGLĘDZIN

Słomczyn, ul. Metalowa 10,
05-600 Grójec



DATA OGLĘDZIN

19.05.2026 · 00:00



INSPEKTOR

Sebastian Marszał



01 / DANE POJAZDU

Dane pojazdu



NUMER
REJESTRACYJNY
SK911YJ



MARKA
BMW



MODEL
530e M
sport



VIN
WBA11AG050C
N34409



ROK PRODUKCJI
2023



PRZEBIEG
63 098 km



KOLOR
Czarny



RODZAJ PALIWA
HYBRYDA
PLUG-IN



MOC SILNIKA
136 kW /
184 KM



POJEMNOŚĆ
1998 cc



SKRZYŃIA
BIEGÓW
AUTOMATY
CZNA



NAPĘD
4x2 (RWD)



LICZBA DRZWI
4



LICZBA MIEJSC
5



MASA WŁASNA
1835 kg



NADWOZIE
SEDAN



DATA
PIERWSZEJ
REJESTRACJI
2023-10-04

KOMENTARZ RZECZOZNAWCY

Zweryfikowane z dokumentacją pojazdu.



02 / WYPOSAŻENIE

Wyposażenie pojazdu



Lista wyposażenia uzupełniona przez rzeczoznawcę

Wyposażenie standardowe



ABS



Active Guard (ostrzeżenie
przed kolizją z
poprzedzającym
pojazdem, asystent uwagi)



Asystent hamowania

✓ Asystent uwagi

✓ Bateria wysokiego napięcia

✓ BMW ID

BMW Live Cockpit Professional (Nawigacja, cyfrowe wskaźniki 12.3 cali, ekran dot. 12,3 cali)

✓ Chłodzenie stacjonarne

✓ Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania

✓ Czujnik kolizji

✓ Czujnik poziomu oleju

✓ Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył

✓ Drzwi tylne z mechaniczną blokadą przed otwarciem przez dzieci

✓ Dysze spryskiwaczy podgrzewane

✓ Dywaniki welurowe

Elementy stylistyczne M Sport (oznaczenia na panelach bocznych, listwy progowe, podnóżek, pedały)

✓ Felgi aluminiowe 18", Double-Spoke 662 M, z ogumieniem 245/45

✓ Filtr cząstek stałych

✓ Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie

✓ Fotele przednie sportowe

✓ Funkcja Auto Start Stop

✓ Gwarancja na baterię wysokiego napięcia - 6 lat z limitem 100.000 km

✓ Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata

✓ Hamulec elektromechaniczny parkingowy

✓ Immobilizer elektroniczny

✓ Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)

✓ Kierownica skórzana sportowa M

✓ Kierownica wielofunkcyjna

✓ Klakson podwójny

✓ Klapka ładowania

✓ Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, rozszerzony zakres funkcji

✓ Klimatyzacja stacjonarna

✓ Kolumna kierownicy regulowana

✓ Komputer pokładowy

✓ Kontroler iDrive

Końcówka układu wydechowego w kształcie trapezu	Lakier uni	Listwy ozdobne aluminium Rhombic Smoke Grey, z listwą akcentową w perłowym chromie
Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane	Lusterka boczne składane elektrycznie z automatyczną funkcją parkowania po stronie pasażera	Lusterko kierowcy przyciemniające się automatycznie
Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie	Mikrofiltr i filtr z węglem aktywnym	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX
Nerka Active Air Stream (czarna)	Obramowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk	Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia
Ochrona pieszych (symulowany dźwięk silnika przy jeździe na napędzie elektrycznym do 30 km/h)	Ochrona pieszych pasywna	Ochrona przed uderzeniem bocznym
Oczka do mocowania ładunku w bagażniku	Oparcie kanapy tylnej składane i dzielone w stosunku 40:20:40	Opcje przechowywania
Ośłona chłodnicy ozdobna w kształcie nerki z chromowanymi listwami podłużnymi i czarnymi pośrednimi	Ośłony przeciwsłoneczne	Ostrzeżenie o włączonym świecie
Oś przednia z podwójnymi wahaczami	Oś tylna zintegrowana	Oświetlenie ambientowe
Oświetlenie powitalne	Oświetlenie wewnętrzne	Oznaczenia modelu
Pakiet aerodynamiczny M	Pakiet dla niepalących	Podgrzewane dysze spryskiwaczy
Podłokietnik przedni	Podłokietnik tylny	Podręcznik użytkownika zintegrowany

✓ Podsufitka M Antracite	✓ Poduszka powietrzna chroniąca głowy osób siedzących z przodu i z tyłu	✓ Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera
✓ Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera	✓ Polska wersja językowa + polska instrukcja obsługi	✓ Przełącznik właściwości jezdnych
✓ Przewód do ładowania (tryb 2) do domowych gniazdek elektrycznych	✓ Przewód do ładowania (tryb 3) do publicznych stacji ładowania	✓ Przycisk eDrive
✓ Przycisk Start/Stop	✓ Przyciski ulubionych funkcji	✓ Przygotowanie do Apple CarPlay, Android Auto
✓ Real Time Traffic Information	✓ Reflektory LED z tyłu	✓ Reflektory przednie diodowe (LED)
✓ Schowek na rękawiczki, zamykany	✓ Servotronic	✓ Sport-Boost
✓ System alarmowy	✓ System monitorowania ciśnienia w oponach	✓ System odzyskiwania energii hamowania
✓ System zamykania z centralnym zamkiem	✓ Szyby atermiczne	✓ Szyby elektryczne
✓ Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą	✓ Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec, perforowana	✓ Tarcze hamulcowe przednie i tylne z wewnętrzną wentylacją
✓ Technologia Active Air Stream	✓ Telefonia komfortowa z rozszerzoną łącznością ze smartfonem	✓ Tempomat z funkcją hamowania
✓ Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych	✓ Uchwyt na napoje	✓ Uchwyty
✓ Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC	✓ Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka	✓ Usługi ConnectedDrive
✓ Usługi zdalne (Remote Services)	✓ Wskaźnik Condition Based Service	✓ Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych

✓ Zacisk akumulatora
bezpieczny

✓ Zagłówki dla wszystkich
siedzeń

✓ Zestaw 6 głośników stereo

Wypożyczenie dodatkowe

Asystent parkowania Plus z
systemem kamer □

✓ Asystent parkowania z
kamerą cofania □ System
kamer 360 z funkcjami
Surround View z Top View
i Panorama View

✓ Asystent świateł
drogowych

✓ Automatyczne otwieranie-
zamykanie bagażnika

✓ Dach szklany, elektryczny

✓ Felgi aluminiowe 20", Y-
Spoke 846 M Bicolour Jet
Black, z ogumieniem
mieszanym Runflat

✓ Fotele przednie
komfortowe, regulowane
elektrycznie z pamięcią
ustawień

✓ Fotele przednie ogrzewane

Pakiet M Sport Pro □
Obramowania M Shadow
Line o rozszerzonym
zakresie □ Pasy
bezpieczeństwa z
✓ przeszyciami w barwach
BMW M □ Reflektory M
Shadow Line □ Spojler
tylny M □ Układ
hamulcowy sportowy M,
czerwony na wysoki połysk

✓ System miękkiego
domykania drzwi

✓ Układ hamulcowy
sportowy M

Zestaw Hi-Fi Harman
Kardon Surround z 16
✓ głośnikami i
wielokanałowym
wzmacniaczem o mocy
464 W

Czynniki obniżające wartość

✓ Konieczne naprawy

✓ Sprzedaż wymuszona

✓ Historia powypadkowa

KOMENTARZ RZECZOZNAWCY

Czynniki obniżające wartość pojazdu obejmują konieczność wykonania napraw blacharsko-lakierniczych wynikających ze stwierdzonych uszkodzeń nadwozia, trybem sprzedaży wymuszonej oraz ujawnioną historią napraw.



03 / ZDJĘCIA PODSTAWOWE


Zdjęcia podstawowe



Przekątna przednia lewa 01/15



Przód pojazdu 02/15



Podwozie przednie 03/15



Przekątna przednia
prawa 04/15



Prawa strona przód 05/15



Prawa strona tył 06/15



Przekątna tylna prawa 07/15



Tył pojazdu 08/15



Podwozie tylne 09/15



Otwarty bagażnik 10/15



Przekątna tylna lewa 11/15



Lewa strona tył 12/15



Lewa strona przód 13/15



Otwarte lewe drzwi 14/15



Lewe drzwi boczne 15/15

 Kliknij zdjęcie, aby powiększyć



04 / DOKUMENTACJA POJAZDU

Dokumentacja pojazdu



Dowód
rejestracyjny

Tak

Karta pojazdu

Nie

Książka
serwisowa

Elektroniczna

Koło zapasowe

Nie

Podnośnik i
narzędzia

Nie

Trójkąt
ostrzegawczy

Tak

Gaśnica

Tak

Zestaw naprawczy

Nie

Instrukcja obsługi

Nie

Tablice
rejestracyjne

Tak

Kluczyki

Tak

Klimatyzacja
sprawna

Tak

Nawigacja (karta)
sprawna

Tak

VIN zgodny z
dokumentami

Tak

Kable do ładowania

Tak

Przewód ładowania
baterii

Tak


☒ Dokumentacja zweryfikowana — 10 z 16 pozycji pozytywnych



05 / OPONY I POMIAR LAKIERU

Opony i pomiar lakieru





MARKA	MODEL
Bridges	Blizza
tone	rd
	lm00
	5

ROZMIAR DOT
245/35 3423
R20

4.5
mm
BIEŻNIK

MARKA	MODEL
Bridges	Blizza
tone	rd
	lm00
	5

ROZMIAR DOT
245/35 —
R20

4.2
mm
BIEŻNIK

MARKA	MODEL
Bridges	Blizza
tone	rd
	lm00
	5

ROZMIAR DOT
275/30 2923
R20

2.0
mm
BIEŻNIK

MARKA	MODEL
Bridges	Blizza
tone	rd
	lm00
	5

ROZMIAR DOT
275/30 2923
R20

1.9
mm
BIEŻNIK

Dobry $\geq 4,0$ mm · Do wymiany 1,6–4,0 mm · Wymienić! $< 1,6$ mm



Wartości w μm (mikrometrach)



● **Δοκρυμω r 0-150 μm**

● Rłotnik nr 0-150 μm

● Rłotnik nr 0-150 μm

- **Ποτάμι ορτά 0-150 μm**

● **Ποτάμι ποτα 0-150 μm**

- **Ποσότητα 150-200 μm**

● Πρώτη τύλη 0-150 μm

● Rłotnik 150-200 μm

● Róttnik tvl 0-150 μm

- **Δολοχλωμα + 0-150 μm**

● Nach 0-150 µm

Skimlek nr: 0-150 μm

● **Skizze nr. 0-150 μm**

- **Κλίμακας έρε 0-150 μm**

- **Shinsek érc 0-150 μm**

● **Δρόα Ι** **0-150 μm**

● **Dróca D** **0-150 μm**

7derzal Brak danych

7der721 Brak danych

- $\leq 150 \mu\text{m}$ — Fabryczny
- $151\text{--}300 \mu\text{m}$ — Lakierowany
- $> 300 \mu\text{m}$ — Naprawiany / Szpachlowany

KOMENTARZ RZECZOZNAWCY

Stan ogumienia oraz powłoki lakierniczej stanowi czynnik obniżający wartość pojazdu. Opony tylnej osi posiadają niski poziom bieżnika i kwalifikują się do wymiany. Dodatkowo stwierdzono uszkodzenia powłoki lakierniczej na elementach nadwozia oraz pojedyncze podwyższone wskazanie pomiaru lakieru.



06 / GALERIA ZDJĘCIOWA

Galeria zdjęciowa



A Nadwozie

15 zdjęć





Przekątna przednia lewa



Przód pojazdu



Podwozie przednie



Przekątna przednia prawa



Prawa strona przód



Prawa strona tył



Przekątna tylna prawa



Tył pojazdu



Podwozie tylne



Otwarty bagażnik



Przekątna tylna lewa



Lewa strona tył



Lewa strona przód



Otwarte lewe drzwi



Lewe drzwi boczne



B Wnętrze

9 zdjęć



Centralny kokpit



Tunel centralny



Deska rozdzielcza (tył)



Tylny nawiew centralny




Multimedia / kamera




Licznik przebiegu



Kierownica



Wyświetlacz serwisowy



Nawigacja



c Silnik

2 zdjęć



Otwarta maska silnika



Tabliczka znamionowa



D Dokumentacja

3 zdjęć



Dowód rejestracyjny +
kluczyki



Dowód osobisty (tył)



Numer VIN



E Uszkodzenia

2 zdjęć



Zarejestrowano 11 uszkodzeń: #1 Zarysowanie (Drzwi przednie lewe)

#2 Wgniecenie (Drzwi tylne lewe)

#3 Wgniecenie (Błotnik tylny lewy)

#4 Wytarcie (Próg lewy)

#5 Zarysowanie (Zderzak tylny)

#6 Zarysowanie (Zderzak tylny)

#7 Uszkodzenie mechaniczne (Felga tylna prawa)

#8 Uszkodzenie mechaniczne (Felga przednia prawa)

#9 Zarysowanie (Felga przednia lewa)

#10 Zarysowanie (Lampa tylna lewa)

#11



Photo Optional 1




Photo Optional 2

Łącznie 31 zdjęć

Dokumentacja fotograficzna pojazdu

Film z silnikiem




Mapa uszkodzeń



Mapa uszkodzeń

Lokalizacja udokumentowanych uszkodzeń



● Rysa / Wytarcie ● Odprysk ● Wgniecenie / Pęknięcie ● Inne / Wnętrze

E1 **Zarysowanie** — Drzwi przednie lewe

E2 **Wgniecenie** — Drzwi tylne lewe

E3 **Wgniecenie** — Błotnik tylny lewy

E4 **Wytarcie** — Próg lewy

E5 **Zarysowanie** — Zderzak tylny

E6 **Zarysowanie** — Zderzak tylny

E7 **Uszkodzenie mechaniczne** — Felga tylna prawa

E8 **Uszkodzenie mechaniczne** — Felga przednia prawa

E9 **Zarysowanie** — Felga przednia lewa

E10 **Zarysowanie** — Lampa tylna lewa

E11 **Uszkodzenie**

I1 **Inne** — Fotel pasażera

I2 **Zarysowanie** — Kanapa tylna

I3 **Zabrudzenie** — Fotel pasażera

I4 **Zabrudzenie** — Fotel kierowcy

I5 **Zabrudzenie** — Panel drzwi przednich lewych



07 / USZKODZENIA ZEWNĘTRZNE

Uszkodzenia zewnętrzne

1

Zarysowanie · Drzwi przednie lewe 40x30

Uszkodzona powłoka lakiernicza, uszkodzony rant drzwi.



2

Wgniecenie · Drzwi tylne lewe 70x40

Drzwi do wymiany



3

Wgniecenie · Błotnik tylny lewy 40x10

Uszkodzenie poszycia ściany bocznej lewej, wgniecenia, uszkodzenie powłoki lakierniczej.



4

Wytarcie · Próg lewy 40x15

Dokładka progu lewego, uszkodzona, wytarta. Uszkodzenie lakieru.



5

Zarysowanie · Zderzak tylny 20x5

Zarysowana powłoką lakiernicza.



6

Zarysowanie · Zderzak tylny 10x20

Zarysowania powłoki lakierniczej.



7

Uszkodzenie mechaniczne · Felga tylna prawa 5x2

Zarysowania tarczy koła.



8

Uszkodzenie mechaniczne · Felga przednia prawa 40x2

Zarysowania ran tarczy koła.



9

Zarysowanie · Felga przednia lewa 20x2

Zarysowania tarczy koła.



10

Zarysowanie · Lampa tylna lewa 10x2

Zarysowania tarczy koła.



11



08 / USZKODZENIA WNĘTRZA

Uszkodzenia wnętrza



1

Inne · Fotel pasażera



Obudowa plastikowa prowadnic fotela.



2

Zarysowanie · Kanapa tylna 20x5

Zarysowania obicia oparcia kanapy tuleja.



3

Zabrudzenie · Fotel pasażera

Zabrudzenia oparcia.



4

Zabrudzenie · Fotel kierowcy

Zabrudzenia w dolnej części oparcia, tył.



5

Zabrudzenie · Panel drzwi przednich lewych 5x5

Zabrudzona tapicerka.

**KOMENTARZ RZECZOZNAWCY**

W pojeździe stwierdzono uszkodzenia ponadnormatywne nadwozia, obejmujące zarysowania powłoki lakierniczej, wgniecenia, wytarcia oraz uszkodzenia elementów zewnętrznych. Zakres uszkodzeń wykracza poza normalne ślady eksploatacyjne i wymaga wykonania napraw blacharsko-lakierniczych.

**09 / STAN MECHANICZNY****Stan mechaniczny**

ELEMENT	STAN
Stan silnika	Dobry
Poziom oleju	OK
Poziom płynu chłodniczego	OK
Hałasy silnika	Brak
Dymienie silnika	Brak
Skrzynia biegów	Sprawny
Sprzęgło	Sprawny
Wał napędowy	Sprawny
Zawieszenie przednie	Sprawny
Zawieszenie tylne	Sprawny
Amortyzatory	Sprawny
Hamulce przednie	Sprawny
Hamulce tylne	Sprawny
Hamulec ręczny	Sprawny
Luz kierownicy	Brak
Wspomaganie kierownicy	Sprawny
Układ wydechowy	Sprawny
Klimatyzacja	Sprawny
Ogrzewanie	Sprawny
Instalacja elektryczna	Sprawny
Akumulator	Dobry
Oświetlenie	Sprawny
Wycieraczki	Sprawny
Uwagi z jazdy próbnej	Wymiana bateri kluczyka.

KOMENTARZ RZECZOZNAWCY

Stan techniczny pojazdu oceniono jako dobry. Silnik uruchamia się prawidłowo, pracuje bez stwierdzonych nieprawidłowości, bez nadmiernych hałasów i dymienia. Poziom oleju oraz płynu chłodniczego jest prawidłowy. Podstawowe układy pojazdu, w tym skrzynia biegów, zawieszenie, hamulce, układ kierowniczy oraz instalacja elektryczna, oceniono jako sprawne. Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości wpływających na bieżącą eksploatację pojazdu.

PODPISY

Inspektor: Sebastian Marszał

Klient: Vehis



Dodatkowe dokumenty



PDF

Raport Historia Pojazdu (CEPIK)

PDF

Historia Szkodowości