

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	IMPULS Leasing Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa
Numer zlecenia:	42/22/05/2026/IMPULS
Numer wewnętrzny:	-
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Koparko-ładowarka JCB 3CX PLUS
Nr fabryczny:	JCB23H54LN3014820
Data sporządzenia:	29-05-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz IMPULS Leasing Polska Sp. z o.o.

Przedmiot wyceny

W dniu 25.05.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest koparko-ładowarka JCB 3CX PLUS wykorzystywana do prac ziemnych, załadunku materiałów, wykupów, równania terenu, odśnieżania oraz pracy wyburzeniowych. Znajduje zastosowanie w branży budowniczey, rolniczej.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Koparko-ładowarka
Producent:	JCB
Typ/model:	3CX PLUS
Numer fabryczny:	JCB23H54LN3014820
Przebieg:	1881 MTH
Rok produkcji:	2022

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa robocza:	8600 kg
Moc silnika:	81 kW
Skrzynia biegów:	POWERSHIFT – 4 biegi do przodu, 4 biegi do tyłu
Max. głębokość kopania:	5970 mm
Wysokość ładowania:	3200 mm
Szerokość łyżki ładowarkowej:	2300 mm
Opony przód:	MICHELIN Power CL 340/80-20
Opony tył:	MICHELIN Power CL 480/80-26
Wyposażenie:	Przednia łyżka wielofunkcyjna (otwierana + widły) Szybkozłącze - tył Łyżka koparkowa 550 mm Widły 1200 mm Tylne ramię teleskopowe Pływająca łyżka TorqueLock Klimatyzacja Metalowe osłony lamp tylnych

Fotel operatora amortyzowany, podgrzewany
Wyświetlacz 7 calowy

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa. Wykonano próbę ruchową oraz symulację ruchów roboczych (podnoszenie/opuszczenia ramienia, otwieranie/zamykanie łyżki, obrót maszyny, jazdę do przodu oraz do tyłu). Stwierdzono nadmierny luz na mechanizmie obrotu tylnego ramienia. W pozostałych przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy.

Nie stwierdzono wycieków z układu hydraulicznego oraz z silnika.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, ognisk korozji.

Dodatkowo stwierdzono:

- zderzak przedni – odpryski powłoki lakierowej, ogniska korozji,
- ogumienie – przecięcia,
- fotel operatora – poplamiony,
- podsufitka – zabrudzona,
- błotnik przedni L – rozerwany,

Stan maszyny ocenia się na dobry.

Stwierdzono numer VIN na elemencie stałym. Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Nie okazano dokumentacji serwisowej, instrukcji obsługi.

Do oględzin okazano 1 kluczyk do stacyjki.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.















