

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	IMPULS Leasing Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa
Numer zlecenia:	41/22/05/2026/IMPULS
Numer wewnętrzny:	-
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Ładowarka teleskopowa JCB 532.70 IND PLUS
Nr fabryczny:	JCB5BKNKEP3244083
Data sporządzenia:	29-05-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz IMPULS Leasing Polska Sp. z o.o.

Przedmiot wyceny

W dniu 25.05.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest ładowarka teleskopowa JCB 532.70 IND PLUS przeznaczona do podnoszenia, załadunku oraz transportu ładunku o dużym ciężarze. Maszyna znajduje zastosowanie w branży przemysłowej oraz budowlanej.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Ładowarka teleskopowa
Producent:	JCB
Typ/model:	532.70 IND PLUS
Numer fabryczny:	JCB5BKNKEP3244083
Przebieg:	878 mth
Rok produkcji:	2023

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa robocza:	7600 kg
Moc silnika:	81 kW
Udźwig:	3200 kg
Wysokość podnoszenia:	7000 mm
Maks zasięg:	3,7 m
Ogumienie:	MICHELIN POWER CL 400/80-24
Wyposażenie:	Wyjścia hydrauliczne 2 szt. Klimatyzacja Kabina ROPS/FOPS Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe (uruchomienie po podaniu kodu) Górna osłona kratowa kabiny Zaczepek tylny

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa.

Wykonano symulację ruchów roboczych (podnoszenie/opuszczanie ramienia, wysuw ramienia, otwieranie zamykanie, zmianę trybów sterowania maszyną) bez obciążenia – maszyna działa poprawnie. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy.

Nie stwierdzono wycieków z silnika ani z układu hydraulicznego.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Dodatkowo stwierdzono:

- szyba boczna P – pęknięta,
- ogumienie – przecięcia,
- drzwi L – odpryski, ogniska korozji,
- pokrywa tylna – wgnieciona,
- błotnik tylny P – rozerwany, ślady prowizorycznych napraw,
- osłony boczne P – zarysowania,

Stan wizualny maszyny ocenia się na dobry.

Do oględzin nie okazano: księgi rewizyjnej, historii przeglądów. Na podstawie naklejki ważność badań UDT do 07/2024
- brak ważnych badań UDT.

W trakcie oględzin stwierdzono numer VIN na elemencie stałym oraz oznaczenie CE na tabliczce znamionowej.

Do oględzin okazano 1 kluczyk do stacyjki.

Okazana dokumentacja:

- instrukcja obsługi,

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.













