



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.02

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00598/26
Data zlecenia	8 lipiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	FORD
Model	TRANSIT CONNECT
Numer rejestracyjny	GD8U160
Rok produkcji	2021
Numer VIN	WF07XXWPG7MG56740

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	SKAN	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	NIE	Gaśnica	NIE
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00598/26

Nr rejestracyjny

GD8U160

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21244
Numer sprawy	VHS00598/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	22.07.2026
Wycena na dzień	20.07.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	GD8U160 / WF07XXWPG7MG56740
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	19.10.2021 / 57
Rok produkcji	2021
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	155 700 / Szacowany
Data następnego badania technicznego	04.10.2026
Lakier	----

Marka	FORD
Model	Transit Connect 1.5 EcoBlue Euro 6 1498ccm - 120KM 2-2,4t 18-22
Typ	Transit Connect Kombi 230 L2 Trend PowerShift
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1498
Moc kW / KM	88 / 120
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 8
Dopuszczalna masa całkowita	2 380
Masa własna / ładowność	1 674 / 706
Rozstaw osi 1 / 2	3 062 /

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS z EBD
- EBA - układ wspomagania awaryjnego hamowania
- Elektryczne podnoszenie szyb, przód
- Felgi aluminiowe 16 (wzór 5-ramienny), z ogumieniem 205/60
- Klimatyzacja manualna
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane
- Przegroda przesuwna z kratki
- System Auto Start Stop
- Szyby w drzwiach tylnych (ogrzewane)
- Wycieraczka szyby tylnej
- Drzwi boczne przesuwne, prawe i lewe
- EBW - funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym
- ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
- Immobilizer PATS
- Kolumna kierownicy z mech. regulacją położenia
- Lakier uni
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Radio 1 DIN, Bluetooth, MP3, AUX, USB, sterowanie z kierownicy
- System wspomagania ruszania pod górę (HSA)
- Światła do jazdy dziennej
- Zamek centralny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył (V)
- Koło zapasowe pełnowymiarowe (V)

- Pakiet foteli 6 (V)
- Poduszka powietrzna pasażera (V)
- Radio CD DAB z Ford SYNC, ekran dotykowy 6 cali, Bluetooth, USB/AUX, Eco Mode, ster. głosowe, pakiet (V)
 - Kamera cofania z obrazem wyświetlanym na wyświetlaczu radia
- Tapicerka materiałowa Capitol (V) (G)
- Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości (V)




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. RAMA DACHU LEWA	do 150
7. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
8. PRÓG LEWY	200 - 300
9. POSZYCIE/DRZWI ŚRODKOWE LEWE	do 150
10. POSZYCIE/DRZWI TYLNE LEWE	do 150
11. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
12. POKRYWA TYLNA	-----
13. DRZWI TYLNE PRAWO	do 150
14. POSZYCIE/DRZWI TYLNE PRAWO	do 150
15. RAMA DACHU PRAWA	do 150
16. POKRYWA/DRZWI ŚRODKOWE PRAWO	do 150
17. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
18. DRZWI PRZEDNIE PRAWO	do 150
19. PRÓG PRAWY	200 - 300
20. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
21. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Kristall Control HP2	PP	205/60 R16	6,4
Kristall Control HP2	PL	205/60 R16	7,0
Kristall Control HP2	TP	205/60 R16	7,3
Kristall Control HP2	TL	205/60 R16	5,7
KOŁO PEŁNOWYMIAROWE	KOŁO ZAPASOWE		
0	0		0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
ZDERZAK PRZEDNI	ODPRYSKI LAKIERU
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ODPRYSKI LAKIERU
LISTWA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE PRAWO	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
DRZWI/POSZYCIE TYLNE PRAWO	ZARYSOWANIE
DRZWI/POSZYCIE TYLNE PRAWO	ZACIEKI
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ODPRYSKI LAKIERU
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
FOTEL PRZEDNI LEWY	ZABRUDZENIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

POKRYWA PRZEDNIA – przebarwienia; FOLIA PRZYCIEMNIAJĄCA SZYBY DRZWI TYLNYCH LEWYCH – uszkodzenia mechaniczne;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

INNE - PATRZ KOMENTARZ

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

INNE - PATRZ KOMENTARZ

INNE - PATRZ KOMENTARZ

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

NIE PODEJMOWANO PRÓBY

NIE PODEJMOWANO PRÓBY - NIE URUCHOMIONO

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

Stwierdzono uszkodzenie silnika oraz skrzyni biegów w rejonie połączenia obu zespołów. Widoczne są ślady wskazujące na uszkodzenie mechaniczne. Na podstawie oględzin nie było możliwe ustalenie przyczyny powstania uszkodzenia ani określenie, który z zespołów uległ awarii jako pierwszy. Zdemontowany silnik znajduje się na

KOMUNIKATY I KONTROLKI

BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

Brak możliwości podłączenia zasilania i odczytania licznika.

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	92
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	NIE

ZDJĘCIA POGLĄDOWE













ZDJĘCIA USZKODZEŃ











DOKUMENTY POJAZDU



[illegible]

NL/AAK1185916

[illegible]

C.1.1	VEHIS FINANCE SPÓKA Z O.O.	0002IAL W GDAŃSKU	C.1.2	38366598080282	C.1.3	88-259 GDAŃSK	GAŁĘZIOWA 38A
C.1.1	VEHIS FINANCE SPÓKA Z O.O.	0002IAL W GDAŃSKU	C.1.2	38366598080282	C.1.3	88-209 GDAŃSK	GAŁĘZIOWA 38A
C.1	VEHIS FINANCE SPÓKA Z O.O.	0002IAL W GDAŃSKU	C.1.2	38366598080282	C.1.3	88-209 GDAŃSK	GAŁĘZIOWA 38A

SERIA ORV BAY 3059377

	WSPOLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA DOWÓDZ REJESTRACYJNY	
	PREZYSTWOT HIASIA GOAŃSKA UL. NOWE OGRODY 8/12 88-803 GOAŃSK	
ORGAN WYKADY	GD 8U160	0.1 FORD 2.2 PUE -ZIGAHKK -FECOSADAMTH 0.0.3 TRANSIT CONNECT
D	E	WF87XMPG7MG56740
B 19.10.2021	I 23.06.2025	H

SERIALS DIVISION 3059377

DRPOL2261<<<BAV305937738366599000282<8
WF07XXWP67MG56740<<<<<<<<<<<4<<<<<<<<<8
GD8U160<<<8<<<<<<<<<<<<<0021800060155745