Numer wyceny	**376**
Data wyceny	**4.11.2026**
Wycena na dzień	**02.11.2026**
Numer licencji / użytkownik	**20342 / Autovista Polska sp. z o.o.**

DANE POJAZDU - kod EC 0161578 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN	WW583AP / TMBJH8NZ7SC026325
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	30.01.2025 / 22
Rok produkcji	2024
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	43 487 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	55 600 / -12 113
Lakier	----
Liczba właścicieli	2
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	SKODA
Model	Superb IV Kombi 24-
Typ	Superb 2.0 TDI SCR Selection DSG
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Okres dostępności	1.01.2024 - ...
Pojemność silnika (ccm)	1968
Moc kW / KM	110 / 150
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Alarm z funkcją monitorowania wnętrza
- Auto Light Assist - funkcja automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych
- Care Connect (eCall–wezwanie pomocy, poszerzony zakres komun. serwis., zdalny dostęp do sam. na 3l.)
- Climatronic - automatyczna klimatyzacja trójstrefowa z regulacją elektroniczną
- Crew Protect Assistant - aktywna funkcja ochrony kierowcy i pasażera z przodu
- Czujnik deszczu i światła
- Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
- Deska rozdzielcza materiałowa w kolorze czarnym, błyszczącym z listwą Uniqe Dark Chrome
- Driver Attention and Drowsiness - zaawansowany system monitorowania uwagi i senności kierowcy
- Drzwi od wewnątrz pokryte materiałem z błyszczącym dekorem
- Dywaniki tekstylne
- Elementy mocujące cargo w komorze bagażnika - dwa
- ESP
- Felgi aluminiowe 17 MINTAKA srebrne, z ogumieniem 215/55
- Fotele przednie podgrzewane
- Fotele przednie z regulacją lędźwiową + podstawowy masaż
- Fotele przednie z wysuwanymi podparciami na uda
- Fotele z ustawieniami częściowo elektrycznymi
- Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
- Front Cross Traffic Assist - funkcja wspierająca wyjazd ze skrzyżowania
- Funkcja SmartLink z możliwością połączenia bezprzewodowego dla urządzeń Apple iOS i Android Auto
- Głośniki - 8 sztuk
- Gniazdo 12 V w Jumbo Box
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Gniazdo USB typu C dodatkowe w obudowie lusterka wstecznego (15W)
- Gniazdo USB typu C w centralnej konsoli i w Jumbo Box (45W) + 2xUSB C z tyłu (45W)
- Gwarancja 3 lata / 60000 km
- Haczyki na słupku B
- Haczyki składane w przestrzeni bagażowej
- Hamulec postojowy, elektromechaniczny
- HHC - Hill Hold Control
- Immobilizer elektroniczny
- Infotainment 10cali
- Kamera cofania
- Kessy Full – bezkluczykowy system obsługi samochodu z alarmem (z funkcją Safe) i Kessy Advanced
- Kierownica skórzana, wielofunkcyjna z manetkami do zmiany biegów
- Kieszenie na telefon z tyłu foteli przednich
- Kluczyk dodatkowy, trzeci
- Lakier uni
- Lane Assist - asystent pasa ruchu
- Lejek składany do wlewania płynu do spryskiwaczy
- Light Assist z funkcją (Coming and Leaving Home, Tunnel Light, Day Light, Raining Light)
- Lusterka boczne elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane, kierowcy ściemniające się
- Lusterko wsteczne automatycznie ściemniające się
- Ładowarka indukcyjna z funkcją chłodzenia, bezprzewodowa, szybka
- Nagrzewnica dodatkowa
- Nakładki ozdobne na progi w drzwiach przednich
- Ogranicznik prędkości, Intelligent Speed Assist
- Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone (60:40) z podłokietnikiem
- Oparcie tylnej kanapy składane od strony bagażnika poprzez przycisk
- Oświetlenie Ambiente
- Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu
- Pakiet Chrom Optic - dekoracyjne chromowane wstawki
- Parasolka w schowku drzwi kierowcy
- Podłokietnik Jumbo Box
- Podłokietnik z przodu materiałowy
- Podłokietnik z tyłu, materiałowy z uchwytami na kubek
- Poduszki pow. czołowe z przodu, pod. kolanowa kierowcy, dezaktywacja pod. pasażera z przodu
- Poduszki powietrzne boczne z przodu z kurtynami powietrznymi, poduszka centralna
- Pokrętła Smart Dials
- Pokrywa bagażnika elektrycznie sterowana, otwierana i zamykana bezdotykowo
- Proactive Pedestrian Protection - proaktywna ochrona pieszego
- Przygotowanie pod hak holowniczy
- Reflektory Full LED, tylne światła LED
- Roleta elektryczna przestrzeni bagażowej
- Schowek na kamizelkę odblaskową w drzwiach z przodu i z tyłu
- Schowek na okulary ruchomy
- Side Assist - funkcja monitorowania martwego pola z Rear Traffic Alert oraz Exit Warning
- Skrobaczka do szyb z ekologicznych materiałów (w pokrywie wlewu paliwa)
- Skrzynia biegów automatyczna 7-biegowa DSG
- Spryskiwacz kamery cofania
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- Szyby dźwiękochłonne boczne z przodu i z tyłu - Acoustic Package + Sunset
- Szyby przednie i tylne ele. sterowane z ele. blokadą tylnych drzwi i zabezp. przed przytrzaśnięciem
- Tapicerka materiałowa LOFT
- Tempomat
- Traffic Sign Recognition - funkcja rozpoznawania znaków drogowych
- Tuner radiowo - cyfrowy DAB
- Turn Assist - asystent skrętu

- Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich i tylnych
- Uchwyt na bilet parkingowy
- Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą
- Uchwyty ISOFIX na zewn. miejscach z tyłu z mocowaniem TopTether oraz na fotelu pasażera z przodu
- Virtual Cockpit 10cali - cyfrowy zestaw wskaźników
- Wycieraczka szyby tylnej
- Zabezpieczenie przed zatankowaniem niewłaściwego paliwa
- Zaczepy na siatki w przestrzeni bagażowej - 4x
- Zawieszenie standardowe
- Zestaw naprawczy
- Zestaw siatek w bagażniku

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

- Kierownica skórzana 2-ramienna, wielofunkcyjna, podgrzewana z łopatkami (V)
- Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe (V)
- Lakier metalik (V)
- Pakiet Assisted Drive Plus (V)
  - Adaptive Cruise Control
  - Adaptive Lane Assist + Emergency Assist + Traffic Jam Assist
  - Intelligent Park Assist + Trained Park Assist
  - Kamera Area View 360
- Pakiet Infotainment (V)
  - Display Cleaner - czyścik wyświetlacza
  - Nawigacja (Infotainment Online - 3 lata)
  - Wyświetlacz 13cali
- Pakiet Light and view (V)
  - Reflektory TOP LED z Matrix Beam
  - Światła tylne TOP LED z animowanymi kierunkowskazami oraz efektem powitalnym

Dodatkowy opis stanu technicznego wprowadzony przez użytkownika:

Nadwozie	brak widocznych śladów korozji i napraw, lakier lekko zmatowiony
Wnętrze	czyste, bez ubytków i śladów zużycia
Układ napędowy	bez wad i śladów wycieków, wymagane najwyżej drobne regulacje lub wymiana oleju
Ogólny stan techniczny	co najwyżej konieczność wymiany klocków hamulcowych oraz/lub płynów eksploatacyjnych
Historia użytkowania	pojazd bezwypadkowy lub po udokumentowanych naprawach z całkowitym przywróceniem do pełnej sprawności technicznej

OPONY

Oś 1, Opona 1 (lewa), Hankook, 215/55 R17 4324

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), Hankook, 215/55 R17 4424

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), Hankook, 215/55 R17 4424

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), Hankook, 215/55 R17 4424

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Objaśnienia:

- ***** *wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- ***V*** *pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- ***G*** *bezpłatna opcja wyposażenia*
- ***A*** *Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- ***P*** *Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*



1. Identyfikacja pojazdu

Parametr	Ustalenie
Marka / model	SKODA Superb IV Kombi
Wersja / odmiana	Superb 2.0 TDI SCR Selection DSG
Numer rejestracyjny	WW583AP
VIN	TMBJH8NZ7SC026325
Rok produkcji	2024
Pierwsza rejestracja	30.01.2025
Rodzaj pojazdu / zabudowa	Samochód osobowy / kombi
Liczba miejsc	5
DMC / masa własna [kg]	2 240 / 1 666
Paliwo	Olej napędowy
Pojemność [cm³] / moc [kW]	1 968 / 110
Skrzynia / napęd	Automatyczna 7-biegowa DSG / napęd niepotwierdzony w dopuszczonych źródłach
Data oględzin / data wyceny	02.11.2026 / 04.11.2026 (wycena na dzień 02.11.2026)
Wskazanie drogomierza / data odczytu	43 487 km / 02.11.2026

2. Dokumentacja pojazdu i zakres oględzin

Zakres	Ustalenie
Rzeczoznawca	Sergiusz Kęczkowski
Dokumenty	Dowód rejestracyjny i instrukcja obsługi widoczne; raport historii pojazdu wygenerowany 03.11.2026.
Kluczyki	Widoczne trzy kluczyki.
Narzędzia / wyposażenie bezpieczeństwa	Widoczne koło zapasowe z zestawem narzędzi; trójkąt i gaśnica odnotowane jako obecne.
Warunki oględzin / dostęp	Pojazd na zewnętrznym placu, dolne partie zabrudzone; dostęp do kabiny, bagażnika i komory silnika.
Zakres wykonanych czynności	Oględziny zewnętrzne i wnętrza, odczyt drogomierza, kontrola oznaczeń, pomiar bieżnika i powłoki w wyszczególnionym zakresie, próba ruchowa.

3. Ogumienie i pomiar lakieru

Ogumienie

Koło	Producent / model	Rozmiar / indeksy	Sezon / DOT	Bieżnik [mm]	Stan / uwagi
Przednie lewe	Hankook Ventus Prime 4	215/55 R17 94W	DOT 4324	5,0	Stan wizualny dobry; ciśnienia nie mierzono.
Przednie prawe	Hankook Ventus Prime 4	215/55 R17 94W	DOT 4424	4,8	Stan wizualny dobry; ciśnienia nie mierzono.
Tylne lewe	Hankook Ventus Prime 4	215/55 R17 94W	DOT 4424	4,9	Stan wizualny dobry; ciśnienia nie mierzono.
Tylne prawe	Hankook Ventus Prime 4	215/55 R17 94W	DOT 4424	4,7	Stan wizualny dobry; ciśnienia nie mierzono.

Pomiar powłoki lakierowej

Element / zakres badania	Wynik [µm]	Uwagi
Pokrywa przednia	Nie odczytano	Brak pomiaru w sprawdzonym materiale.
Błotnik przedni lewy	0-150	Zakres odnotowany dla sprawdzonego elementu; brak dokładnego odczytu punktowego.
Błotnik przedni prawy	0-150	Zakres odnotowany dla sprawdzonego elementu; brak dokładnego odczytu punktowego.
Drzwi przednie lewe	0-150	Zakres odnotowany dla sprawdzonego elementu; brak dokładnego odczytu punktowego.
Drzwi przednie prawe	0-150	Zakres odnotowany dla sprawdzonego elementu; brak dokładnego odczytu punktowego.
Drzwi tylne lewe	0-150	Zakres odnotowany dla sprawdzonego elementu; brak dokładnego odczytu punktowego.
Drzwi tylne prawe	0-150	Zakres odnotowany dla sprawdzonego elementu; brak dokładnego odczytu punktowego.
Błotnik tylny lewy	0-150	Zakres odnotowany dla sprawdzonego elementu; brak dokładnego odczytu punktowego.
Błotnik tylny prawy	0-150	Zakres odnotowany dla sprawdzonego elementu; brak dokładnego odczytu punktowego.
Pokrywa tylna / klapa	0-150	Zakres odnotowany dla sprawdzonego elementu; brak dokładnego odczytu punktowego.
Dach	0-150	Zakres odnotowany dla sprawdzonego elementu; brak dokładnego odczytu punktowego.
Słupek przedni lewy	0-150	Zakres odnotowany dla sprawdzonego elementu; brak dokładnego odczytu punktowego.
Słupek przedni prawy	0-150	Zakres odnotowany dla sprawdzonego elementu; brak dokładnego odczytu punktowego.
Słupek środkowy lewy	0-150	Zakres odnotowany dla sprawdzonego elementu; brak dokładnego odczytu punktowego.
Słupek środkowy prawy	0-150	Zakres odnotowany dla sprawdzonego elementu; brak dokładnego odczytu punktowego.
Próg lewy	0-150	Zakres odnotowany dla sprawdzonego elementu; brak dokładnego odczytu punktowego.
Próg prawy	0-150	Zakres odnotowany dla sprawdzonego elementu; brak dokładnego odczytu punktowego.
Zderzak przedni	Nie odczytano	Brak pomiaru w sprawdzonym materiale.
Zderzak tylny	Nie odczytano	Brak pomiaru w sprawdzonym materiale.

4. Historia rejestracji i badań

Data	Zdarzenie / badanie	Odczyt / uwagi
30.12.2024	Pierwszy właściciel w Polsce	Firma lub organizacja; woj. mazowieckie.
30.01.2025	Pierwsza rejestracja w Polsce	Termin następnego badania technicznego: 30.01.2028.
01.10.2026	Zmiana właściciela	Firma lub organizacja; woj. mazowieckie.
03.11.2026	Status rejestracyjny	Pojazd zarejestrowany; badanie techniczne i OC aktualne.

5. Historia szkodowa

W sprawdzonym raporcie historii pojazdu brak odnotowanych informacji o szkodach. Taki zapis nie potwierdza bezwypadkowości ani braku napraw w przeszłości.

6. Wyposażenie pojazdu

Element / system	Obecność / konfiguracja	Sprawdzone działanie
Klimatyzacja automatyczna trójstrefowa	Widoczna konfiguracja i panel sterowania	Działanie odnotowane jako sprawdzone.
System nawigacji / ekran centralny	Obecny	Ekran aktywny; nawigacja wyświetla mapę.
Kamera cofania / system kamer 360	Obecny	Obraz kamer wyświetlony na ekranie.
Czujniki parkowania przód i tył	Obecne	Pełne działanie niepotwierdzone zdjęciami.
Fotele przednie podgrzewane	Obecne w konfiguracji	Działanie niepotwierdzone.
Kierownica wielofunkcyjna, podgrzewana	Obecna	Działanie funkcji niepotwierdzone.
Elektryczna pokrywa bagażnika	Obecna w konfiguracji	Działanie odnotowane jako sprawdzone.
Reflektory i tylne lampy LED	Obecne	Pełne działanie niepotwierdzone.
Koło zapasowe pełnowymiarowe i narzędzia	Obecne	Ocena wizualna obecności.
Trzy kluczyki	Obecne	Działanie każdego kluczyka niepotwierdzone.

7. Stan mechaniczny i opis stanu technicznego

Nadwozie i elementy zewnętrzne

Na elementach nadwozia i zderzakach widoczne są lokalne rysy i odpryski opisane w sekcji 9. Dolne partie są zabrudzone, co ogranicza ocenę drobnych zmian powłoki. W widocznych kadrach nie stwierdzono jednoznacznych ognisk korozji, pęknięć szyb ani lamp.

Wnętrze i przestrzeń ładunkowa

Tapicerka materiałowa, plastiki, podłoga kabiny i bagażnika widoczne częściowo. Nie stwierdzono jednoznacznych rozdarć ani braków; widoczne są lekkie ślady użytkowania i miejscowe zabrudzenia. Zalecenie: czyszczenie wnętrza i ponowna ocena po oczyszczeniu.

Koła i ogumienie

Cztery koła jezdne z felgami aluminiowymi; bieżnik 4,7-5,0 mm. Koło zapasowe i narzędzia widoczne w bagażniku. Ocena nie obejmuje wyważenia ani kontroli ciśnienia.

Silnik i układ napędowy

Silnik uruchomiono; poziom oleju i płynu chłodniczego odnotowano jako prawidłowy, bez dymienia. Skrzynia biegów działała prawidłowo w wykonanym zakresie. Zdjęcia nie potwierdzają stanu wewnętrznego podzespołów.

Zawieszenie i układ kierowniczy

W wykonanej próbie nie odnotowano nieprawidłowości zawieszenia ani układu kierowniczego. Ocena bez demontażu i bez badań stanowiskowych.

Układ hamulcowy

Działanie hamulców roboczych i postojowego odnotowano jako prawidłowe w wykonanym zakresie. Nie wykonano pomiaru sił hamowania ani demontażu.

Instalacja elektryczna / komunikaty

Ekrany pojazdu uruchomione; widoczne funkcje nawigacji i kamer. Ekran serwisowy wskazuje termin obsługi olejowej za 16 500 km / 437 dni i przeglądu za 15 900 km / 489 dni. Pełnej diagnostyki komputerowej nie wykonano.

8. Jazda próbna i wykonane próby

Czynność	Wykonanie / zakres	Wynik / ograniczenie
Próba statyczna / uruchomienie	Wykonana	Silnik uruchomiony; podstawowe funkcje ocenione w dostępnym zakresie.
Próba ruchowa / manewrowa	Wykonana	Nie odnotowano nieprawidłowości w ograniczonym zakresie manewrowym.
Jazda drogowa	Przeprowadzona	Zakres trasy i warunki nieudokumentowane; wynik nie zastępuje pełnej diagnostyki.
Diagnostyka	Niewykonana	Brak potwierdzonego odczytu usterek testerem diagnostycznym.
Demontaż	Niewykonany	Elementów i podzespołów nie demontowano.

9. Zestawienie uszkodzeń i uwag

ID	Element / lokalizacja	Rodzaj	Opis / zakres	Zdjęcia
U1	Pokrywa silnika	Odprysk	Pojedyncze drobne odpryski powłoki. Zalecenie: ocena zakresu po oczyszczeniu; dobór metody naprawy do głębokości zmian.	U1.1, U1.2, U1.3
U2	Drzwi przednie prawe	Odpryski	Dwa lokalne odpryski powłoki, każdy około 1 cm według skali na zdjęciach. Zalecenie: ocena po oczyszczeniu i zabezpieczenie miejscowe odpowiednio do głębokości.	U2.1, U2.2, U2.3, U2.4
U3	Zderzak tylny	Rysy i odpryski	Kilka drobnych rys i odprysków na górnej oraz bocznej części zderzaka. Zalecenie: oczyścić i ocenić głębokość przed doborem naprawy.	U3.1, U3.2, U3.3, U3.4, U3.5, U3.6
U4	Drzwi tylne lewe	Odpryski	Kilka drobnych odprysków powłoki w dolnej części drzwi. Zalecenie: ocena po oczyszczeniu i miejscowe zabezpieczenie zależnie od głębokości.	U4.1, U4.2
U5	Drzwi przednie lewe	Rysa i odpryski	Lokalna rysa oraz drobne odpryski w dolnej części drzwi. Zalecenie: ocena głębokości po oczyszczeniu przed doborem metody naprawy.	U5.1, U5.2
U6	Błotnik przedni lewy	Odpryski	Drobne lokalne odpryski powłoki nad nadkolem. Zalecenie: ocena po oczyszczeniu i zabezpieczenie odpowiednio do głębokości.	U6.1, U6.2
U7	Zderzak przedni	Liczne odpryski	Liczne drobne odpryski na dolnej i środkowej części zderzaka. Zalecenie: oczyścić, ocenić głębokość i dobrać naprawę kosmetyczną.	U7.1, U7.2, U7.3, U7.4
U8	Dolne partie nadwozia i zderzaki	Zabrudzenie	Widoczne zabrudzenie eksploatacyjne dolnych partii nadwozia i zderzaków ogranicza ocenę drobnych zmian powłoki. Zalecenie: mycie i ponowna ocena powierzchni.	F1, F2, F3, F4, F7, F8, F10

10. Zdjęcia podstawowe F



F1. Lewa strona przód



F2. Lewa strona tył

10. Zdjęcia podstawowe F



F3. Prawa strona przód



F4. Prawa strona tył

10. Zdjęcia podstawowe F



F5. Przekątna przednia lewa



F6. Przekątna przednia prawa

10. Zdjęcia podstawowe F



F7. Przekątna tylna lewa



F8. Przekątna tylna prawa

10. Zdjęcia podstawowe F



F9. Przód pojazdu



F10. Tył pojazdu

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U6.1. Błotnik przedni lewy-2



U6.2. Błotnik przedni lewy

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U5.1. Drzwi przednie lewe Rysa i odpryski-2



U5.2. Drzwi przednie lewe Rysa i odpryski

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U2.1. Drzwi przednie prawe Dwa odbicia po ok 1 cm-2



U2.2. Drzwi przednie prawe Dwa odbicia po ok 1 cm-3

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U2.3. Drzwi przednie prawe Dwa odbicia po ok 1 cm-4



U2.4. Drzwi przednie prawe Dwa odbicia po ok 1 cm

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U4.1. Drzwi tylne lewe Kilka odprysków-2




U4.2. Drzwi tylne lewe Kilka odprysków

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U1.1. Maska Pokrywa silnika-2



U1.2. Maska Pokrywa silnika-3

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U1.3. Maska Pokrywa silnika



U7.1. Zderzak przedni Liczne Odpryski na zderzaku-2

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U7.2. Zderzak przedni Liczne Odpryski na zderzaku-3



U7.3. Zderzak przedni Liczne Odpryski na zderzaku-4

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U7.4. Zderzak przedni Liczne Odpryski na zderzaku



U3.1. Zderzak tylny-2

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U3.2. Zderzak tylny-3



U3.3. Zderzak tylny-4

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U3.4. Zderzak tylny-5




U3.5. Zderzak tylny-6

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U3.6. Zderzak tylny

12. Zdjęcia uzupełniające Z




Z1. Centralny kokpit

12. Zdjęcia uzupełniające Z




Z2. Deska rozdzielcza tył




Z3. Instrukcja obsługi

12. Zdjęcia uzupełniające Z




Z4. Kierownica



Z5. Koło zapasowe

12. Zdjęcia uzupełniające Z




Z6. Lewe drzwi boczne



Z7. Multimedia kamera

12. Zdjęcia uzupełniające Z




Z8. Nawigacja



Z9. Otwarta maska silnika

12. Zdjęcia uzupełniające Z



Z10. Otwarte lewe drzwi



Z11. Otwarty bagażnik

12. Zdjęcia uzupełniające Z



Z12. Podwozie przednie



Z13. Podwozie tylne

12. Zdjęcia uzupełniające Z



Z14. Tunel centralny




Z15. Tylny nawiew centralny

13. Galeria P - pozostała dokumentacja




P1. Dowód osobisty tył



P2. Dowód rejestracyjny kluczyki

13. Galeria P - pozostała dokumentacja




P3. Licznik przebiegu




P4. Numer VIN

13. Galeria P - pozostała dokumentacja



P5. Tabliczka znamionowa



P6. Wyświetlacz serwisowy

14. Podsumowanie

Raport przedstawia stan techniczny pojazdu na dzień oględzin, w zakresie opisanym w opracowaniu. Szczegółowe ustalenia zawarto w części opisowej, zestawieniach i dokumentacji fotograficznej.

Rzeczoznawca: Sergiusz Kęczkowski.

Ocena obejmuje stan widoczny i wykonane próby; zabrudzenie dolnych partii ogranicza rozpoznanie drobnych zmian powłoki.

Firma wykonująca: Zaufaj Rzeczoznawcy Sp. z o.o.

Data opracowania: 04.11.2026

ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA OPRACOWANIA

1. Cel i zakres opracowania.
Opracowanie dotyczy wyłącznie przedmiotu, celu i dat wskazanych w jego treści. Wnioski należy rozpatrywać z uwzględnieniem wykonanych czynności, przyjętych założeń i opisanych ograniczeń.

2. Zakres badania.
Ocena obejmuje czynności i badania wyszczególnione w opracowaniu. Demontaż podzespołów, pełna diagnostyka warsztatowa, badania laboratoryjne i specjalistyczne próby nie są objęte podstawowymi oględzinami, chyba że zostały wyraźnie objęte zleceniem.

3. Wady niewykryte.
Badanie nie zapewnia wykrycia wszystkich wad, w szczególności wewnętrznych, zamaskowanych lub ujawniających się wyłącznie w określonych warunkach eksploatacji. Brak stwierdzenia nieprawidłowości nie stanowi zapewnienia o jej nieistnieniu.

4. Przygotowanie pojazdu.
Oględziny wykonuje się w stanie, w jakim pojazd został udostępniony, bez mycia i dodatkowego przygotowania, chyba że uzgodniono inaczej. Zabrudzenie, wilgoć, oblodzenie, niedostateczne oświetlenie lub ograniczony dostęp mogą uniemożliwiać ujawnienie wad lakieru, nadwozia, wnętrza i innych elementów. Wykonawca nie odpowiada za nieujawnienie wad niemożliwych do rozpoznania mimo zachowania należytej staranności i wykonania uzgodnionych czynności. Istotne ograniczenia odnotowuje się w opracowaniu.

5. Elementy niesprawdzone.
Elementy niedostępne lub niepoddane sprawdzeniu nie są uznawane za sprawne ani wolne od uszkodzeń wyłącznie z powodu braku uwag. Ograniczenia dostępu i niewykonane próby należy uwzględnić przy interpretacji oceny.

6. Ustalenie wyposażenia.
Wyposażenie określa się na podstawie dostępnych danych z dekoderów VIN oraz oględzin, w zakresie umożliwiającym identyfikację poszczególnych elementów. Dane z dekodera nie stanowią samodzielnego potwierdzenia aktualnej obecności ani sprawności wyposażenia. Potwierdzenie obecności elementu nie oznacza potwierdzenia jego prawidłowego działania, jeżeli nie wykonano odpowiedniego sprawdzenia.

7. Dokumentacja, przebieg i historia.
Dane z dokumentów, baz i oświadczeń stanowią podstawę ustaleń w granicach opisanej weryfikacji. Wskazanie drogomierza nie potwierdza rzeczywistego przebiegu, a brak odnotowanych szkód nie stanowi potwierdzenia bezwypadkowości pojazdu. Informacje niezweryfikowane nie są traktowane jako samodzielnie potwierdzone ustalenia rzeczoznawcy.

8. Lakier, nadwozie i diagnostyka.
Pomiary lakieru, oględziny nadwozia i diagnostyka elektroniczna dotyczą sprawdzonych miejsc oraz układów. Ich wyniki nie stanowią samodzielnego potwierdzenia braku wcześniejszych napraw, wymiany elementów lub usterek. Brak odczytanych błędów nie oznacza pełnej sprawności wszystkich układów pojazdu.

9. Uruchomienie i ocena działania.
Wynik uruchomienia oraz wykonanych prób odnosi się wyłącznie do warunków przeprowadzonego badania. Nie stanowi gwarancji bezawaryjności, pozostałej trwałości podzespołów ani bezpieczeństwa dalszej eksploatacji we wszystkich warunkach użytkowania.

10. Próba ruchowa a jazda próbna.
Jazda manewrowa lub krótkie przemieszczenie pojazdu stanowi ograniczoną próbę ruchową i nie zastępuje pełnej jazdy próbnej w warunkach drogowych. Wynik takiej próby nie potwierdza prawidłowego działania wszystkich podzespołów przy różnych prędkościach, temperaturach i obciążeniach.

11. Wartość i koszty napraw.
Określona wartość i przewidywane koszty napraw są oszacowaniem dla wskazanej daty, stanu rozpoznania i przyjętych założeń. Nie stanowią gwarancji uzyskania ceny sprzedaży, ostatecznego kosztu naprawy ani akceptacji wyniku przez osoby trzecie. Ujawnienie dodatkowych uszkodzeń lub nowych informacji może wymagać aktualizacji obliczeń.

12. Przyczyna i czas powstania uszkodzeń.
Wnioski dotyczące przyczyny, mechanizmu i czasu powstania uszkodzeń mają stopień pewności wynikający z dostępnych dowodów. Ujawnienie objawów po określonym zdarzeniu, w tym po zakupie, nie przesądza samo w sobie o chwili powstania wady. Demontaż, dodatkowe badania lub nowe informacje mogą uzasadniać uzupełnienie albo zmianę wniosków.

13. Badanie techniczne i kwestie prawne.
Opracowanie nie zastępuje wymaganego badania technicznego, przeglądów ani zaleconej diagnostyki i nie rozstrzyga odpowiedzialności prawnej stron. Badanie własności, obciążeń oraz autentyczności dokumentów i oznaczeń pozostaje poza zakresem, chyba że wyraźnie objęto je zleceniem.

14. Weryfikacja przed zakupem.
Przed podjęciem decyzji zakupowej należy osobiście, w razie potrzeby z udziałem specjalisty, zapoznać się ze stanem pojazdu, jego wyposażeniem i dokumentacją oraz wyjaśnić kwestie pozostawione jako niezweryfikowane. Zaleca się uzupełniającą diagnostykę i pełną jazdę próbną, jeżeli jej wykonanie jest bezpieczne i dopuszczalne. Opracowanie nie zastępuje kompleksowego badania przedzakupowego, jeżeli nie zostało ono objęte zleceniem.

15. Wykorzystanie i aktualność opracowania.
Opracowanie należy wykorzystywać w całości, łącznie z założeniami, zastrzeżeniami i załącznikami, bez pomijania informacji wpływających na znaczenie wniosków. Zmiana stanu przedmiotu, warunków rynkowych lub celu wykorzystania może wymagać aktualizacji ustaleń.

16. Granice zastrzeżeń.
Powyższe zastrzeżenia nie uchylają obowiązku wykonania uzgodnionych czynności z należytą starannością ani nie wyłączają odpowiedzialności i praw, których ograniczenie jest niedopuszczalne na mocy obowiązujących przepisów. Opracowanie nie stanowi gwarancji jakości pojazdu, lecz nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówionej usługi.