Numer wyceny	**377**
Data wyceny	**4.11.2026**
Wycena na dzień	**02.11.2026**
Numer licencji / użytkownik	**20342 / Autovista Polska sp. z o.o.**

DANE POJAZDU - kod EC 0161578 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN	WW604AP / TMBJH8NZ1SC025820
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	30.01.2025 / 22
Rok produkcji	2024
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	58 889 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	55 600 / 3 289
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	SKODA
Model	Superb IV Kombi 24-
Typ	Superb 2.0 TDI SCR Selection DSG
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Okres dostępności	1.01.2024 - ...
Pojemność silnika (ccm)	1968
Moc kW / KM	110 / 150
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów	R / 4

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Alarm z funkcją monitorowania wnętrza
- Auto Light Assist - funkcja automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych
- Care Connect (eCall–wezwanie pomocy, poszerzony zakres komun. serwis., zdalny dostęp do sam. na 3l.)
- Climatronic - automatyczna klimatyzacja trójstrefowa z regulacją elektroniczną
- Crew Protect Assistant - aktywna funkcja ochrony kierowcy i pasażera z przodu
- Czujnik deszczu i światła
- Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
- Deska rozdzielcza materiałowa w kolorze czarnym, błyszczącym z listwą Uniqe Dark Chrome
- Driver Attention and Drowsiness - zaawansowany system monitorowania uwagi i senności kierowcy
- Drzwi od wewnątrz pokryte materiałem z błyszczącym dekorem
- Dywaniki tekstylne
- Elementy mocujące cargo w komorze bagażnika - dwa
- ESP
- Felgi aluminiowe 17 MINTAKA srebrne, z ogumieniem 215/55
- Fotele przednie podgrzewane
- Fotele przednie z regulacją lędźwiową + podstawowy masaż
- Fotele przednie z wysuwanymi podparciami na uda
- Fotele z ustawieniami częściowo elektrycznymi
- Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
- Front Cross Traffic Assist - funkcja wspierająca wyjazd ze skrzyżowania
- Funkcja SmartLink z możliwością połączenia bezprzewodowego dla urządzeń Apple iOS i Android Auto
- Głośniki - 8 sztuk
- Gniazdo 12 V w Jumbo Box
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Gniazdo USB typu C dodatkowe w obudowie lusterka wstecznego (15W)
- Gniazdo USB typu C w centralnej konsoli i w Jumbo Box (45W) + 2xUSB C z tyłu (45W)
- Gwarancja 3 lata / 60000 km
- Haczyki na słupku B
- Haczyki składane w przestrzeni bagażowej
- Hamulec postojowy, elektromechaniczny
- HHC - Hill Hold Control
- Immobilizer elektroniczny
- Infotainment 10cali
- Kamera cofania
- Kessy Full – bezkluczykowy system obsługi samochodu z alarmem (z funkcją Safe) i Kessy Advanced
- Kierownica skórzana, wielofunkcyjna z manetkami do zmiany biegów
- Kieszenie na telefon z tyłu foteli przednich
- Kluczyk dodatkowy, trzeci
- Lakier uni
- Lane Assist - asystent pasa ruchu
- Lejek składany do wlewania płynu do spryskiwaczy
- Light Assist z funkcją (Coming and Leaving Home, Tunnel Light, Day Light, Raining Light)
- Lusterka boczne elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane, kierowcy ściemniające się
- Lusterko wsteczne automatycznie ściemniające się
- Ładowarka indukcyjna z funkcją chłodzenia, bezprzewodowa, szybka
- Nagrzewnica dodatkowa
- Nakładki ozdobne na progi w drzwiach przednich
- Ogranicznik prędkości, Intelligent Speed Assist
- Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone (60:40) z podłokietnikiem
- Oparcie tylnej kanapy składane od strony bagażnika poprzez przycisk
- Oświetlenie Ambiente
- Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu
- Pakiet Chrom Optic - dekoracyjne chromowane wstawki
- Parasolka w schowku drzwi kierowcy
- Podłokietnik Jumbo Box
- Podłokietnik z przodu materiałowy
- Podłokietnik z tyłu, materiałowy z uchwytami na kubek
- Poduszki pow. czołowe z przodu, pod. kolanowa kierowcy, dezaktywacja pod. pasażera z przodu
- Poduszki powietrzne boczne z przodu z kurtynami powietrznymi, poduszka centralna
- Pokrętła Smart Dials
- Pokrywa bagażnika elektrycznie sterowana, otwierana i zamykana bezdotykowo
- Proactive Pedestrian Protection - proaktywna ochrona pieszego
- Przygotowanie pod hak holowniczy
- Reflektory Full LED, tylne światła LED
- Roleta elektryczna przestrzeni bagażowej
- Schowek na kamizelkę odblaskową w drzwiach z przodu i z tyłu
- Schowek na okulary ruchomy
- Side Assist - funkcja monitorowania martwego pola z Rear Traffic Alert oraz Exit Warning
- Skrobaczka do szyb z ekologicznych materiałów (w pokrywie wlewu paliwa)
- Skrzynia biegów automatyczna 7-biegowa DSG
- Spryskiwacz kamery cofania
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- Szyby dźwiękochłonne boczne z przodu i z tyłu - Acoustic Package + Sunset
- Szyby przednie i tylne ele. sterowane z ele. blokadą tylnych drzwi i zabezp. przed przytrzaśnięciem
- Tapicerka materiałowa LOFT
- Tempomat
- Traffic Sign Recognition - funkcja rozpoznawania znaków drogowych
- Tuner radiowo - cyfrowy DAB
- Turn Assist - asystent skrętu

- Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich i tylnych
- Uchwyt na bilet parkingowy
- Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą
- Uchwyty ISOFIX na zewn. miejscach z tyłu z mocowaniem TopTether oraz na fotelu pasażera z przodu
- Virtual Cockpit 10cali - cyfrowy zestaw wskaźników
- Wycieraczka szyby tylnej
- Zabezpieczenie przed zatankowaniem niewłaściwego paliwa
- Zaczepy na siatki w przestrzeni bagażowej - 4x
- Zawieszenie standardowe
- Zestaw naprawczy
- Zestaw siatek w bagażniku

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

- Kierownica skórzana 2-ramienna, wielofunkcyjna, podgrzewana z łopatkami (V)
- Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe (V)
- Lakier metalik (V)
- Pakiet Assisted Drive Plus (V)
  - Adaptive Cruise Control
  - Adaptive Lane Assist + Emergency Assist + Traffic Jam Assis
  - Intelligent Park Assist + Trained Park Assist
  - Kamera Area View 360
- Pakiet Infotainment (V)
  - Display Cleaner - czyścik wyświetlacza
  - Nawigacja (Infotainment Online - 3 lata)
  - Wyświetlacz 13cali
- Pakiet Light and view (V)
  - Reflektory TOP LED z Matrix Beam
  - Światła tylne TOP LED z animowanymi kierunkowskazami or efektem powitalnym

Dodatkowy opis stanu technicznego wprowadzony przez użytkownika:

□ Nadwozie	widoczne lekkie wgniecenia, ślady przeprowadzonych napraw lub korozji
□ Wnętrze	czyste, bez ubytków, drobne ślady zużycia
□ Układ napędowy	bez wad i śladów wycieków, wymagane najwyżej drobne regulacje lub wymiana oleju
□ Ogólny stan techniczny	co najwyżej konieczność wymiany klocków hamulcowych oraz/lub płynów eksploatacyjnych
□ Historia użytkowania	pojazd bezwypadkowy lub po udokumentowanych naprawach z całkowitym przywróceniem do pełnej sprawności technicznej

OPONY

Oś 1, Opona 1 (lewa), Michelin, 215/55 R17 0924

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4

Oś 1, Opona 2 (prawa), Michelin, 215/55 R17 1124

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5

Objaśnienia:

- ***** wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- ***V*** pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- ***G*** bezpłatna opcja wyposażenia
- ***A*** Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- ***P*** Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika



1. Identyfikacja pojazdu

Parametr	Ustalenie
Marka / model	SKODA Superb
Wersja / odmiana	Typ NZ; wariant ACDXPAX0; wersja NFD7FD7GC0044WEN1A2A
Numer rejestracyjny	WW604AP
VIN	TMBJH8NZ1SC025820
Rok produkcji	2024
Pierwsza rejestracja	30.01.2025
Rodzaj pojazdu / zabudowa	Samochód osobowy / kombi, kategoria M1
Liczba miejsc	5
DMC / masa własna [kg]	2 240 / 1 666
Paliwo	Olej napędowy
Pojemność [cm³] / moc [kW]	1 968 / 110
Skrzynia / napęd	Automatyczna, 7-biegowa; napęd niepotwierdzony w dopuszczonych źródłach
Data oględzin / data wyceny	02.11.2026 / 04.11.2026
Wskazanie drogomierza / data odczytu	58 889 km / 02.11.2026

2. Dokumentacja pojazdu i zakres oględzin

Zakres	Ustalenie
Dokumenty	Dowód rejestracyjny i instrukcja obsługi okazane; karta pojazdu i książka serwisowa nieokazane.
Kluczyki	Okazano trzy kluczyki.
Narzędzia / wyposażenie bezpieczeństwa	Widoczne pełnowymiarowe koło zapasowe oraz zestaw narzędzi; trójkąt ostrzegawczy i gaśnica obecne.
Warunki oględzin / dostęp	Oględziny na zewnątrz, na nawierzchni żwirowej; dostęp do komory silnika, kabiny, bagażnika i widocznych fragmentów podwozia. Zabrudzenia ograniczały ocenę drobnych zmian powłoki.
Zakres wykonanych czynności	Oględziny wzrokowe, odczyt drogomierza i komunikatów, pomiar bieżnika i powłoki lakierowej, kontrola poziomów eksploatacyjnych oraz jazda próbna. Bez demontażu.
Rzeczoznawca	Sergiusz Kęczkowski

3. Ogumienie i pomiar lakieru

Ogumienie

Koło	Producent / model	Rozmiar / indeksy	Sezon / DOT	Bieżnik [mm]	Stan / uwagi
Przednie lewe	Michelin Primacy 4	215/55 R17 98W	Letnia / 0924	3,9	Zużycie większe niż na pozostałych kołach; ciśnienia nie zapisano.
Przednie prawe	Michelin Primacy 4	215/55 R17 98W	Letnia / 1124	4,4	Ciśnienia nie zapisano.
Tylne lewe	Goodyear; model nieodczytany	215/55 R17 94W	Letnia / 4624	5,7	Ciśnienia nie zapisano.
Tylne prawe	Goodyear; model nieodczytany	215/55 R17 94W	Letnia / 4624	5,3	Ciśnienia nie zapisano.

Pomiar powłoki lakierowej

Element / zakres badania	Wynik [µm]	Uwagi
Błotnik przedni lewy	0-150	Zakres pomiarowy zapisany jako wartość przedziałowa.
Błotnik przedni prawy	0-150	Zakres pomiarowy zapisany jako wartość przedziałowa.
Drzwi przednie lewe	0-150	Zakres pomiarowy zapisany jako wartość przedziałowa.
Drzwi przednie prawe	0-150	Zakres pomiarowy zapisany jako wartość przedziałowa.
Drzwi tylne lewe	0-150	Zakres pomiarowy zapisany jako wartość przedziałowa.
Drzwi tylne prawe	0-150	Zakres pomiarowy zapisany jako wartość przedziałowa.
Błotnik tylny lewy	0-150	Zakres pomiarowy zapisany jako wartość przedziałowa.
Błotnik tylny prawy	0-150	Zakres pomiarowy zapisany jako wartość przedziałowa.
Pokrywa tylna / klapa	0-150	Zakres pomiarowy zapisany jako wartość przedziałowa.
Dach	0-150	Zakres pomiarowy zapisany jako wartość przedziałowa.
Słupki przednie lewy / prawy	0-150	Każdy element oceniony oddzielnie; zapisano ten sam zakres.
Słupki środkowe lewy / prawy	0-150	Każdy element oceniony oddzielnie; zapisano ten sam zakres.
Progi lewy / prawy	0-150	Każdy element oceniony oddzielnie; zapisano ten sam zakres.
Pokrywa przednia	Brak odczytu	Pomiaru nie zapisano.
Zderzak przedni / tylny	Nie dotyczy	Elementy z tworzywa; brak odczytu grubości powłoki.

4. Historia rejestracji i badań

Data	Zdarzenie / badanie	Odczyt / uwagi
2024	Rok produkcji	Dane CEPiK.
30.12.2024	Pierwszy właściciel w Polsce	Firma lub organizacja; współwłaściciel dodany tego samego dnia.
30.01.2025	Pierwsza rejestracja w Polsce	Termin następnego badania technicznego: 30.01.2028.
01.10.2026	Zmiana właściciela	Firma lub organizacja.
03.11.2026	Stan na dzień wygenerowania historii	Pojazd zarejestrowany; badanie techniczne i polisa OC aktualne.

5. Historia szkodowa

W sprawdzonym raporcie historii pojazdu nie zamieszczono zdarzeń szkodowych. Brak wpisów w tym zakresie nie potwierdza bezwypadkowości pojazdu.

6. Wyposażenie pojazdu

Element / system	Obecność / konfiguracja	Sprawdzone działanie
Reflektory i lampy LED	Obecne	Oświetlenie oceniono jako sprawne w wykonanym zakresie.
Klimatyzacja automatyczna	Obecna	Działanie potwierdzone w wykonanym zakresie.
Nawigacja / multimedia	Obecne	Uruchomione; ekran i nawigacja wyświetlały obraz.
Kamera i czujniki parkowania	Obecne	Działanie systemów nie zostało odrębnie udokumentowane na fotografiach.
Kierownica wielofunkcyjna, podgrzewana	Obecna	Działania wszystkich funkcji nie sprawdzono oddzielnie.
Fotele przednie z regulacją elektryczną	Obecne	Zakres działania nieudokumentowany.
Koło zapasowe pełnowymiarowe	Obecne	Widoczne w bagażniku wraz z narzędziami.
Elektryczna pokrywa bagażnika	Obecna	Działanie nieudokumentowane.

7. Stan mechaniczny i opis stanu technicznego

Nadwozie i elementy zewnętrzne

Nadwozie pokryte miejscowymi zabrudzeniami. Na pokrywie silnika widoczne liczne drobne odpryski. Dolna krata zderzaka przedniego ma pęknięcia i deformację w środkowej części. Na górnej strefie zderzaka tylnego przy otworze bagażnika widoczne są liczne zarysowania i otarcia. Szyby i lampy bez jednoznacznie widocznych pęknięć w dostępnych kadrach.

Wnętrze i przestrzeń ładunkowa

Tapicerka bez jednoznacznie widocznych rozdarć. Widoczne są lekkie zabrudzenia i powierzchniowe ślady użytkowania na podłodze oraz wybranych tworzywach. Bagażnik dostępny, z kołem zapasowym i narzędziami. Zalecenie: czyszczenie wnętrza i podłogi; ocena trwałości śladów po oczyszczeniu.

Koła i ogumienie

Felgi zewnętrznie zabrudzone, bez jednoznacznie widocznych dużych ubytków. Bieżnik zmierzono osobno na każdym kole: 3,9-5,7 mm. Opona przednia lewa ma najmniejszy odczyt.

Silnik i układ napędowy

Silnik oceniono jako pracujący prawidłowo w wykonanym zakresie; poziom oleju i płynu chłodniczego prawidłowy, bez potwierdzonego dymienia. Skrzynia biegów i układ napędowy bez stwierdzonych nieprawidłowości podczas wykonanej próby. Fotografie nie potwierdzają pełnej sprawności mechanicznej ani braku ukrytych wycieków.

Zawieszenie i układ kierowniczy

Zawieszenie przednie i tylne, amortyzatory oraz wspomaganie kierownicy bez stwierdzonych nieprawidłowości podczas wykonanej próby. Widoczne fragmenty podwozia nie pozwalają na pełną ocenę elementów osłoniętych.

Układ hamulcowy

Hamulce osi przedniej i tylnej oraz hamulec postojowy bez stwierdzonych nieprawidłowości podczas wykonanej próby. Nie wykonano pomiarów skuteczności na stanowisku diagnostycznym.

Instalacja elektryczna / komunikaty

Na wyświetlaczu widoczny komunikat „Usterka: pas kierowcy”. Pozostałe podstawowe funkcje elektryczne oceniono jako działające w wykonanym zakresie. Zalecenie: diagnostyka układu pasa kierowcy i usunięcie przyczyny komunikatu.

8. Jazda próbna i wykonane próby

Czynność	Wykonanie / zakres	Wynik / ograniczenie
Próba statyczna / uruchomienie	Wykonana	Silnik uruchomiono; podstawowe układy i poziomy eksploatacyjne oceniono w dostępnym zakresie.
Próba ruchowa / manewrowa	Wykonana	Nie stwierdzono nieprawidłowości układu napędowego, kierowniczego i hamulcowego w wykonanym zakresie.
Jazda drogowa	Wykonana	Przeprowadzona; długość, prędkość i warunki trasy nie zostały udokumentowane.
Diagnostyka	Nieudokumentowana	Brak zapisu odczytu testerem diagnostycznym.
Demontaż	Niewykonany	Oględziny bez demontażu; elementy zakryte nie były dostępne do pełnej oceny.

9. Zestawienie uszkodzeń i uwag

ID	Element / lokalizacja	Rodzaj	Opis / zakres	Zdjęcia
U1	Pokrywa silnika	Odpryski i zabrudzenia	Liczne drobne odpryski na przedniej części i rozproszone zabrudzenia. Zalecenie: oczyścić powierzchnię i ponownie ocenić zakres rys oraz ubytków powłoki.	U1.1, U1.2, U1.3, U1.4
U2	Zderzak przedni, dolna krata	Pęknięcia / deformacja	Pęknięcia i miejscowa deformacja dolnej kraty, głównie w części środkowej. Zalecenie: weryfikacja mocowań i naprawa lub wymiana uszkodzonego elementu po ocenie warsztatowej.	U2.1, U2.2, U2.3, U2.4, U2.5, U2.6
U3	Zderzak tylny, próg załadunkowy	Zarysowania i otarcia	Liczne zarysowania i otarcia górnej strefy zderzaka przy otworze bagażnika. Głębokości nie potwierdzono. Zalecenie: ocena po oczyszczeniu i dobór sposobu usunięcia śladów.	U3.1, U3.2, U3.3, U3.4, U3.5
U4	Nadwozie i dolne partie boków	Zabrudzenia, drobne rysy i odpryski	Rozproszone zabrudzenia oraz drobne ślady eksploatacyjne na karoserii. Zalecenie: mycie i ponowna ocena powłoki w dobrym oświetleniu.	F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10
U5	Wnętrze i podłoga	Lekkie zabrudzenia / ślady użytkowania	Lekkie zabrudzenia i powierzchniowe ślady użytkowania; bez potwierdzonego rozdarcia tapicerki. Zalecenie: czyszczenie wnętrza i podłogi bez gwarancji usunięcia wszystkich śladów.	nie przypisano
U6	Pas bezpieczeństwa kierowcy	Komunikat usterki	Wyświetlony komunikat „Usterka: pas kierowcy”. Przyczyna nie została potwierdzona. Zalecenie: diagnostyka układu pasa kierowcy.	U6.1, U6.2

10. Zdjęcia podstawowe F



F1. Widok pojazdu z przodu i lewej strony.



F2. Lewa strona - część przednia.

10. Zdjęcia podstawowe F



F3. Lewa strona - część tylna.



F4. Prawa strona - część przednia.

10. Zdjęcia podstawowe F



F5. Prawa strona - część tylna.



F6. Widok pojazdu z przodu i prawej strony.

10. Zdjęcia podstawowe F



F7. Widok pojazdu z tyłu i lewej strony.



F8. Widok pojazdu z tyłu i prawej strony.

10. Zdjęcia podstawowe F



F9. Widok przodu pojazdu.



F10. Widok tyłu pojazdu.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U1.1. Pokrywa silnika - odpryski i zabrudzenia.



U1.2. Pokrywa silnika - widok zakresu śladów.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U1.3. Pokrywa silnika - zbliżenie.



U1.4. Pokrywa silnika - widok ogólny.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U2.1. Zderzak przedni - pęknięcie dolnej kraty.



U2.2. Zderzak przedni - uszkodzenie przy dolnej kracie.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U2.3. Dolna krata zderzaka - deformacja.



U2.4. Dolna krata zderzaka - pęknięcie.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U2.5. Dolna część zderzaka - zbliżenie.



U2.6. Zderzak przedni - widok zakresu uszkodzenia.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U3.1. Zderzak tylny - zarysowania progu załadunkowego.



U3.2. Zderzak tylny - otarcia przy klapie.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U3.3. Zderzak tylny - ślady eksploatacyjne.




U3.4. Zderzak tylny - zbliżenie zarysowań.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U




U3.5. Zderzak tylny - widok zakresu śladów.



U6.1. Zestaw wskaźników - sygnalizacja ostrzegawcza.

11. Dokumentacja uszkodzeń i uwag U



U6.2. Ekran pojazdu - komunikat usterki pasa kierowcy.

12. Zdjęcia uzupełniające Z



Z1. Dowód rejestracyjny i trzy kluczyki.

12. Zdjęcia uzupełniające Z




Z2. Drogomierz - 58 889 km.




Z3. Oznaczenie VIN na pojeździe.

12. Zdjęcia uzupełniające Z



Z4. Tabliczka znamionowa.



Z5. Ekran informacji serwisowych i VIN.

12. Zdjęcia uzupełniające Z



Z6. Koło zapasowe i narzędzia.



Z7. Komora silnika.

12. Zdjęcia uzupełniające Z



Z8. Przestrzeń bagażowa.



Z9. Widoczne fragmenty podwozia przedniego.

12. Zdjęcia uzupełniające Z



Z10. Widoczne fragmenty podwozia tylnego.

13. Galeria P - pozostała dokumentacja



P1. Centralna część kokpitu.

13. Galeria P - pozostała dokumentacja




P2. Deska rozdzielcza - widok z tylnej części kabiny.



P3. Rewers dowodu rejestracyjnego i kluczyki.

13. Galeria P - pozostała dokumentacja




P4. Instrukcja obsługi pojazdu.




P5. Kierownica i zestaw wskaźników.

13. Galeria P - pozostała dokumentacja




P6. Wnętrze przy otwartych lewych drzwiach tylnych.




P7. Ekran multimedialny - ustawienia pojazdu.

13. Galeria P - pozostała dokumentacja



P8. Ekran nawigacji.




P9. Wnętrze przy otwartych lewych drzwiach przednich.

13. Galeria P - pozostała dokumentacja



P10. Tunel centralny i nawiew tylny.



P11. Tylny nawiew centralny i podłoga.

14. Podsumowanie

Raport przedstawia stan techniczny pojazdu na dzień oględzin, w zakresie opisanym w opracowaniu. Szczegółowe ustalenia zawarto w części opisowej, zestawieniach i dokumentacji fotograficznej.

Najistotniejsze uwagi: pęknięcia dolnej kraty zderzaka przedniego, zarysowania progu załadunkowego zderzaka tylnego oraz komunikat usterki pasa kierowcy.

Ocena elementów zakrytych i pełnej sprawności mechanicznej wymaga badań warsztatowych; zabrudzenia ograniczały rozpoznanie drobnych śladów powłoki.

Firma wykonująca: Zaufaj Rzeczoznawcy Sp. z o.o.

Data opracowania: 04.11.2026

ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA OPRACOWANIA

1. Cel i zakres opracowania.
Opracowanie dotyczy wyłącznie przedmiotu, celu i dat wskazanych w jego treści. Wnioski należy rozpatrywać z uwzględnieniem wykonanych czynności, przyjętych założeń i opisanych ograniczeń.

2. Zakres badania.
Ocena obejmuje czynności i badania wyszczególnione w opracowaniu. Demontaż podzespołów, pełna diagnostyka warsztatowa, badania laboratoryjne i specjalistyczne próby nie są objęte podstawowymi oględzinami, chyba że zostały wyraźnie objęte zleceniem.

3. Wady niewykryte.
Badanie nie zapewnia wykrycia wszystkich wad, w szczególności wewnętrznych, zamaskowanych lub ujawniających się wyłącznie w określonych warunkach eksploatacji. Brak stwierdzenia nieprawidłowości nie stanowi zapewnienia o jej nieistnieniu.

4. Przygotowanie pojazdu.
Oględziny wykonuje się w stanie, w jakim pojazd został udostępniony, bez mycia i dodatkowego przygotowania, chyba że uzgodniono inaczej. Zabrudzenie, wilgoć, oblodzenie, niedostateczne oświetlenie lub ograniczony dostęp mogą uniemożliwiać ujawnienie wad lakieru, nadwozia, wnętrza i innych elementów. Wykonawca nie odpowiada za nieujawnienie wad niemożliwych do rozpoznania mimo zachowania należytej staranności i wykonania uzgodnionych czynności. Istotne ograniczenia odnotowuje się w opracowaniu.

5. Elementy niesprawdzone.
Elementy niedostępne lub niepoddane sprawdzeniu nie są uznawane za sprawne ani wolne od uszkodzeń wyłącznie z powodu braku uwag. Ograniczenia dostępu i niewykonane próby należy uwzględnić przy interpretacji oceny.

6. Ustalenie wyposażenia.
Wyposażenie określa się na podstawie dostępnych danych z dekoderów VIN oraz oględzin, w zakresie umożliwiającym identyfikację poszczególnych elementów. Dane z dekodera nie stanowią samodzielnego potwierdzenia aktualnej obecności ani sprawności wyposażenia. Potwierdzenie obecności elementu nie oznacza potwierdzenia jego prawidłowego działania, jeżeli nie wykonano odpowiedniego sprawdzenia.

7. Dokumentacja, przebieg i historia.
Dane z dokumentów, baz i oświadczeń stanowią podstawę ustaleń w granicach opisanej weryfikacji. Wskazanie drogomierza nie potwierdza rzeczywistego przebiegu, a brak odnotowanych szkód nie stanowi potwierdzenia bezwypadkowości pojazdu. Informacje niezweryfikowane nie są traktowane jako samodzielnie potwierdzone ustalenia rzeczoznawcy.

8. Lakier, nadwozie i diagnostyka.
Pomiary lakieru, oględziny nadwozia i diagnostyka elektroniczna dotyczą sprawdzonych miejsc oraz układów. Ich wyniki nie stanowią samodzielnego potwierdzenia braku wcześniejszych napraw, wymiany elementów lub usterek. Brak odczytanych błędów nie oznacza pełnej sprawności wszystkich układów pojazdu.

9. Uruchomienie i ocena działania.
Wynik uruchomienia oraz wykonanych prób odnosi się wyłącznie do warunków przeprowadzonego badania. Nie stanowi gwarancji bezawaryjności, pozostałej trwałości podzespołów ani bezpieczeństwa dalszej eksploatacji we wszystkich warunkach użytkowania.

10. Próba ruchowa a jazda próbna.
Jazda manewrowa lub krótkie przemieszczenie pojazdu stanowi ograniczoną próbę ruchową i nie zastępuje pełnej jazdy próbnej w warunkach drogowych. Wynik takiej próby nie potwierdza prawidłowego działania wszystkich podzespołów przy różnych prędkościach, temperaturach i obciążeniach.

11. Wartość i koszty napraw.
Określona wartość i przewidywane koszty napraw są oszacowaniem dla wskazanej daty, stanu rozpoznania i przyjętych założeń. Nie stanowią gwarancji uzyskania ceny sprzedaży, ostatecznego kosztu naprawy ani akceptacji wyniku przez osoby trzecie. Ujawnienie dodatkowych uszkodzeń lub nowych informacji może wymagać aktualizacji obliczeń.

12. Przyczyna i czas powstania uszkodzeń.
Wnioski dotyczące przyczyny, mechanizmu i czasu powstania uszkodzeń mają stopień pewności wynikający z dostępnych dowodów. Ujawnienie objawów po określonym zdarzeniu, w tym po zakupie, nie przesądza samo w sobie o chwili powstania wady. Demontaż, dodatkowe badania lub nowe informacje mogą uzasadniać uzupełnienie albo zmianę wniosków.

13. Badanie techniczne i kwestie prawne.
Opracowanie nie zastępuje wymaganego badania technicznego, przeglądów ani zaleconej diagnostyki i nie rozstrzyga odpowiedzialności prawnej stron. Badanie własności, obciążeń oraz autentyczności dokumentów i oznaczeń pozostaje poza zakresem, chyba że wyraźnie objęto je zleceniem.

14. Weryfikacja przed zakupem.
Przed podjęciem decyzji zakupowej należy osobiście, w razie potrzeby z udziałem specjalisty, zapoznać się ze stanem pojazdu, jego wyposażeniem i dokumentacją oraz wyjaśnić kwestie pozostawione jako niezweryfikowane. Zaleca się uzupełniającą diagnostykę i pełną jazdę próbną, jeżeli jej wykonanie jest bezpieczne i dopuszczalne. Opracowanie nie zastępuje kompleksowego badania przedzakupowego, jeżeli nie zostało ono objęte zleceniem.

15. Wykorzystanie i aktualność opracowania.
Opracowanie należy wykorzystywać w całości, łącznie z założeniami, zastrzeżeniami i załącznikami, bez pomijania informacji wpływających na znaczenie wniosków. Zmiana stanu przedmiotu, warunków rynkowych lub celu wykorzystania może wymagać aktualizacji ustaleń.

16. Granice zastrzeżeń.
Powyższe zastrzeżenia nie uchylają obowiązku wykonania uzgodnionych czynności z należytą starannością ani nie wyłączają odpowiedzialności i praw, których ograniczenie jest niedopuszczalne na mocy obowiązujących przepisów. Opracowanie nie stanowi gwarancji jakości pojazdu, lecz nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówionej usługi.