Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS00993/26**
Data:	26 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Ford
Model	Transit 350 EcoBlue Euro 6 1996ccm - 130KM 3,5t 24-
Numer rejestracyjny	CB206TU
Rok produkcji	2025
Numer VIN	WF0FXXTTRFSD75121

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	29.10.2026
Raport na dzień	29.10.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS00993/26

Dane pojazdu - kod EC 0167044

Numer rejestracyjny / numer VIN	CB206TU / WF0FXXTTRFSD75121
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	26.05.2026 / 5
Rok produkcji	2025
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	6817 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	17000 / -10183
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Ford
Model	Transit 350 EcoBlue Euro 6 1996ccm - 130KM 3,5t 24-
Typ	Transit 350 L4H3 RWD Trend (bryg.)
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon, max. wysoki dach / 4 / 6
Okres dostępności	01.06.2024 - ...
Pojemność silnika (ccm)	1996
Moc kW / KM	96 / 130
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+doc
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	2 581 / 919
Rozstaw osi 1 / 2	3 750

Wyposażenie standardowe pojazdu

- 2. Rząd siedzeń: ławka 3-osobowa
- Akumulator – 1x H7 AGM 80Ah
- Chlapacze tylne
- Czujniki parkowania - przednie
- Drzwi – tylne dwuskrzydłowe; kąt otwarcia ok. 250 stopni
- Felgi stalowe 16", z ogumieniem 235/65
- Fotel kierowcy – podłokietnik wewnętrzny
- Funkcja ostrzegająca o nadjeżdzającym pojeździe podczas wysiadania (Exit Warning)
- 4 głośniki
- Antena w kształcie płetwy rekina montowana na dachu
- Czujnik wody w filtrze paliwa
- Czujniki parkowania - tylne
- Drzwi boczne odsuwane - po prawej stronie
- Fotel kierowcy - manualna regulacja w 4 kierunkach
- Fotel kierowcy – z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
- Funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym (EBW)

- Funkcja wyboru trybu jazdy – Normal, Slippery i Eco
- Gniazdo zasilania – 2 x 12V (na tablicy rozdzielczej i w schowku)
- Hamulce – tarczowe z przodu i z tyłu
- ICE Pack 2, Radio cyfrowe DAB
- Kamera cofania
- Klamka drzwi bagażnika/przestrzeni ładunkowej – nielakierowane
- Klimatyzacja - z automatyczną regulacją temperatury eatc
- Kołpaki kół pełne
- Konsola podsufitowa
- Lakier zwykły
- Lusterka boczne – sterowane i podgrzewane elektrycznie
- Modem 5G wbudowany
- Napinacz pasów bezpieczeństwa dla fotela kierowcy
- Ogranicznik prędkości inteligentny
- Oświetlenie LED zewnętrze tylne - wysoko montowane
- Oświetlenie w kabinie – lampki w podsufitce, z funkcją stopniowego wygaszania oraz do czytania map
- Pasy bezpieczeństwa – czarne, 3-punktowe bezwładnościowe (wszystkie fotele)
- Poduszka powietrzna - kierowcy
- Przełączanie świateł drogowych na mijania automatyczne
- Przystosowanie do rozruchu w -20C
- Schowek – kieszenie na mapy w przednich drzwiach
- Schowek po stronie pasażera – zamykany na klucz, z pokrywą i przegrodą na dokumenty w formacie A4
- Skrzynia biegów - manualna, 6-biegowa
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera
- System Auto Start Stop
- System monitorowania ciśnienia w oponach (tpms)
- System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości
- System zapobiegający kolizjom (kamera) z asystentem skrętu w lewo
- Szyby – przednie, sterowane elektrycznie, kierowcy opuszczane/podnoszone za jednym przyciśnięciem
- Światła obrysowe boczne
- Światła przednie przeciwmgielne
- Tempomat
- Uchwyt na butelki - podwójny, na butelki 2-litrowe, zamontowany w desce rozdzielczej
- Układ foteli przednich 1+2
- Funkcja wzywania pomocy
- Gwarancja na pojazd - 2 lata
- Hamulec ręczny elektryczny
- Immobilizer pats
- Kierownica – 4-ramienna, wykończona materiałem Sensico
- Klamki drzwi – nielakierowane
- Kolumna kierownicy – z regulacją w dwóch płaszczyznach
- Komputer pokładowy
- Krata wlotu powietrza przednia – w kolorze tworzywa
- Listwy boczne szerokie - w kolorze tworzywa
- Mocowania ISOFIX - 2 fotele w drugim rzędzie
- Nagrzewnica –z recyrkulacją
- Obsługa bezprzewodowa Apple CarPlay i Android Auto
- Oś przednia standardowa
- Oświetlenie przedziału ładunkowego
- Oświetlenie w kabinie – w tylnej części, z funkcją stopniowego wygaszania
- Podsufitka - nad pierwszym i drugim rzędem siedzeń - formowana
- Przegroda formowana, z oknem
- Przestrzeń ładunkowa – zaczepy do mocowania ładunku zgodne z normą DIN 75410
- Reflektory halogenowe
- Schowek na okulary
- Schowki pod siedzeniem pasażera (dotyczy podwójnego fotela pasażera)
- Stolik rozkładany z fotela pasażera
- SYNC4 z ekranem dotykowym 12"
- System kontroli pasa ruchu
- System ostrzegania przed jazdą "pod prąd"
- System wlewu paliwa Ford Easy Fuel
- Szyba przednia podgrzewana Quickclear
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne - tylne
- Tapicerka materiałowa ciemna Capitol City
- Uchwyt dźwigni zmiany biegów formowany
- Układ elektroniczny stabilizacji toru jazdy (ESC),ABS z eletr. syst. podziału siły hamowania (EBD)
- Układ poprawiający stabilność na zakrętach (CC)

- Układ stabilizacji z kompensacją w zależności od obciążenia pojazdu (LAC)
- Układ ułatwiający ruszanie pod górę (HSA)
- Układ wspomagania awaryjnego hamowania (EBA)
- Układ zapobiegający wywróceniu pojazdu (RSC)
- Wskaźnik zmiany biegu
- Wspomaganie układu kierowniczego epas
- Wycieraczki przednie - automatyczne z czujnikiem deszczu
- Wykładzina gumowa podłogi w 1 i 2 rzędzie siedzeń
- Wykładzina ochronna boków przedziału ładunkowego z płyty polipropylenowej, do połowy wysokości
- Wyłącznik automatyczny oświetlenia wewnętrznego po 10 min
- Zamek centralny
- Zamki - otwieranie pokrywy silnika kluczykiem
- Zamki drzwi – akustyczna sygnalizacja niedomkniętych drzwi przy zdalnym zaryglowywaniu
- Zamki drzwi – konfiguracja zamykania nr 2, 2- stopniowe odryglowywanie
- Zamki drzwi – samoczynne ryglowanie po ruszeniu z miejsca
- Zamki drzwi – zdalne sterowanie centralnego zamka z 1 pilotem
- Zawieszenie przednie - niezależne kolumny MacPhersona, regulowane sprężyny, amortyzatory gazowe
- Zawieszenie tylne - resory piórowe
- Zbiornik AdBlue – 24 litry
- Zbiornik paliwa 70 litrów
- Zderzak przedni - górna część w kolorze nadwozia,
- Zderzak tylny – w kolorze tworzywa, ze zintegrowanym stopniem
- Zestaw cyfrowych wskaźników 8"
- Zestaw głośnomówiący z Bluetooth

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie

- Filtr DPF manualnie regenerowany
- Koło zapasowe - pełnowymiarowe z zestawem narzędzi
- Pakiet Driver Assistance 6P
  - □ Funkcja automatycznego hamowania podczas cofania
  - □ Kamera 360 stopni
  - □ Lusterka boczne – elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane
  - □ System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach
  - □ System nawigacji satelitarnej
  - □ System zapobiegający kolizjom (kamera+radar) z asystentem skrętu w lewo
  - □ Tempomat adaptacyjny
- Poduszka powietrzna pasażera (z możliwością dezaktywacji)
- Zbiornik paliwa 95 litrów

Wyposażenie dodatkowe - lista ogólna

- Hak holowniczy stały

Inne


- Pakiet siedzeń 8A
- Dywaniki

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu dostawczego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach przód	Do 150
6. Dach bok lewy	Do 150
7. Słupek środkowy lewy	Do 150
8. Próg lewy	Do 150
9. Drzwi przesuwne lewe	Do 150
10. Bok tył lewy	Do 150
11. Słupek tylny lewy	Do 150
12. Drzwi tylne lewe	Do 150
13. Drzwi tylne prawe	Do 150
14. Bok tył prawy	Do 150
15. Drzwi przesuwne prawe	Do 150
16. Próg prawy	Do 150
17. Słupek środkowy prawy	Do 150
18. Drzwi przednie prawe	Do 150
19. Dach bok prawy	Do 150
20. Słupek przedni prawy	Do 150
21. Błotnik przedni prawy	Do 150

Pojazd oklejony folią Nie


Pojazd oklejony reklamą Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Continental	Vancontact ECO	235/65 R16C	7,8
PL	Continental	Vancontact ECO	235/65 R16C	POW. 8,0
TP	Continental	Vancontact ECO	235/65 R16C	7,8
TL	Continental	Vancontact ECO	235/65 R16C	7,7

Koło zapasowe / zestaw

Koło pełnowymiarowe

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan ponadprzeciętny

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Odpryski
Drzwi tylne lewe	Zarysowanie
Listwa poszycia tylnego prawego	Zarysowanie
Listwa drzwi przesuwnych prawych	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan ponadprzeciętny

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Brak uszkodzeń	

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Kontrolki / komunikaty
Brak

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Skan	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Nie	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Nie	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Nie		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób	Nie	Firma kurierska	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	74
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Nie

Zdjęcia poglądowe

























CB 206TU
























type nr. 530097
coupling class A 50-X
D 18.5 kN
S 250 kg
made by BRINK
approval number e11 00-5950
E11 55R-015950






































Kontynuuj
Nie teraz
23.5°
AUTO
A/C



13:35
Dostępna aktualizacja
Aktualizacja wymaga Twojego pozwolenia na pobranie.
Kontynuuj
Nie teraz
Nawigacja
23.5°
AUTO
A/C


Sprawdź otoczenie pod kątem bezpieczeństwa.



Przegląd pojazdu
Ciśnienie opon
Stan oleju
Wskaźnik AdBlue®
Poziom AdBlue®
Inform. AdBlue®


Poziom AdBlue®
Minimalne uzupełnienie 3.4 l
Maksymalne uzupełnienie 18.4 l



Przegląd pojazdu
Stan oleju
Wskaźnik AdBlue®
Poziom AdBlue®
Inform. AdBlue®
Filtr cząstek stał.
































FORD
BKRA
0.50
e1*2007/46*1100
WF0FXXTTRFSD75121
3500 kg
5550 kg
1750 kg
2250 kg
W(mm) L(mm) a(mm)
B 3750 FCD
BRINK


FORD
BKRA
0.50
e1*2007/46*1100
WF0FXXTTRFSD75121
3500 kg
5550 kg
1750 kg
2250 kg
W(mm) L(mm) a(mm)
B 3750 FCD
BRINK


*WF0FXXTTRFSD7512


WF0FXXTTRFSD75121


VanContact Eco







Zdjęcia uszkodzeń

















Dokumenty pojazdu



Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny

