Nr zlecenia: 28/27/10/2026/IMPULS z dnia: 2026/10/27

Zleceniodawca:
IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:
inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód terenowy**	VIN:	**W B A T X 3 1 0 2 0 L F 5 2 6 8 6**
Marka:	**BMW**	Nr rejestracyjny:	**CT857AE**
Model pojazdu:	**X3 Diesel MR`18 E6 G01**	Nr Info-Ekspert:	**003-03724**
Wersja:	**xDrive20d M Sport Step**	Rok produkcji:	**2018**

Wskazanie drogomierza	303159 km
Data pierwszej rejestracji	2018/10/19
Data ważności badania technicznego	2027/10/22
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	2420 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 140kW (190KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	44	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Asystent hamowania	45	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
3	Asystent uwagi	46	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Autoalarm	47	Połączenie alarmowe inteligentne (IEC)
5	Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania	48	Przełącznik właściwości jezdnych

6 Czujnik kolizji
7 Czujnik zużycia klocków hamulcowych
8 Czujniki ciśnienia powietrza w oponach
9 Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane automatycznie
10 Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane
11 Dywaniki welurowe
12 Elementy zewnętrzne w kolorze nadwozia
13 Filtr cząsteczek stałych
14 Fotele przednie sportowe
15 Funkcja Follow-Me-Home
16 Głośniki 6 szt.
17 Gniazdo 12V
18 Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold
19 Kierownica wielofunkcyjna
20 Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa
21 Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach
22 Komputer pokładowy
23 Kontroler iDrive
24 Kurtyny powietrzne boczne
25 Lakier Biel Alpejska
26 Listwa bagażnika ze stali nierdzewnej
27 Listwy ozdobne aluminium Rhombicle z listwą akcentową w perłowym chromie
28 Listwy progowe przednie z emblematem "M"
29 Lusterka zewnętrzne w kolorze karoserii z podstawą w kolorze czarnym
30 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
31 Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX
32 Obramowania szyb czarne
33 Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane
34 Oświetlenie Ambiente
35 Oświetlenie powitalne
36 Oświetlenie przestrzeni bagażowej
37 Oznaczenia dodatkowe M
38 Pakiet aerodynamiczny typu "M"
39 Pakiet dla niepalących
40 Pakiet schowków dodatkowych
41 Podłokietnik centralny przedni
42 Podłokietnik siedzeń tylnych
43 Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym
49 Przycisk Start/Stop
50 Radioodtwarzacz BMW Professional
51 Reflektory diodowe o rozszerzonym zakresie
52 Relingi dachowe satynowe aluminium
53 Relingi dachowe Shadow Line BMW Indyvidual
54 Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
55 Skrzynia biegów automatyczna Steptronic
56 Słupek B w kolorze czarnym matowym
57 Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
58 System dynamicznej kontroli stabilności DSC
59 System dynamicznej kontroli trakcji DTC
60 System kontroli zjazdu ze wzniesienia
61 System mocowania bagażu
62 System ochrony pieszych pasywny
63 System ostrzegania o ryzyku kolizji Active Guard
64 System Performance Control
65 System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
66 Szyby atermiczne
67 Światła do jazdy dziennej
68 Światła mijania LED
69 Światła p/mgielne LED
70 Tapicerka tekstylno-skórzana Vernasca
71 Tempomat z funkcją hamowania
72 Trójkąt ostrzegawczy
73 Układ kierowniczy sportowy zmienny
74 Usługi Connected Drive Services
75 Usługi TeleServices
76 Ustawienia Personal Profile
77 Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
78 Wykończenie zewnętrzne Shadow Line BMW Individual
79 Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
80 Zagłówki foteli przednich regulowane
81 Zamek centralny zdalnie sterowany
82 Zawieszenie sportowe M
83 Zbiornik paliwa powiększony
84 Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
85 Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Czujniki parkowania - przód/tył
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył

2 Kierownica sportowa typu M pokryta skórą
- Kierownica sportowa typu M
- Kierownica pokryta skórą

3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

4 Tarcze kół aluminiowe 19" "Double Spoke 698M", opony Runflat
- Opony z funkcją jazdy awaryjnej Runflat
- Tarcze kół aluminiowe 19" "Double Spoke 698M"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Asystent parkowania (dopłata)
- Kamera cofania
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył
- System automatycznego parkowania samochodu

2 Audio System Harmon Kardon Surround Sound (dopłata)
- Głośniki 16 szt.
- Wzmacniacz audio 600W

3 Dach panoramiczny regulowany elektrycznie

4 Fotele przednie podgrzewane
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany

5 Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć położenia fotela kierowcy
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
- Fotel kierowcy z pamięcią położenia
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie

6 Lakier metalizowany (dopłata)

7 Odtwarzacz CD

8 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek (dopłata)
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
- Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową
- Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie

9 Reflektory adaptacyjne LED (dopłata)
- Reflektory adaptacyjne
- Reflektory z doświetlaniem łuków
- Reflektory przednie LED
- Asystent świateł drogowych

10 System nawigacji satelitarnej PROFESSIONAL (dopłata)
- System nawigacji satelitarnej
- Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
- Dysk twardy 20GB
- Kontroler iDrive
- Radioodtwarzacz BMW Professional DVD
- Wyświetlacz systemu nawigacji 10,25" kolorowy z podziałem ekranu na okno główne i pomocnicze

11 Systemy asystujące kierowcę (dopłata)
- System wspomagania nagłego hamowania
- System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
- Czujnik martwego pola lusterek
- System ostrzegający o ryzyku kolizji

12 Szyby tylne przyciemniane

13 Tarcze kół aluminiowe 20" "Double Spoke 699M" opony mieszane (dopłata)

14 Wyświetlacz projekcyjny Head-Up Display

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	FALKEN 245/45	R20	103W	XL EUROWINTER HS02 PRO RG	4,5
Przednie prawe:	FALKEN 245/45	R20	103W	XL EUROWINTER HS02 PRO RG	4,5
Tylne lewe:	FALKEN 275/40	R20	106W	XL EUROWINTER HS02 PRO RG	4,0
Tylne prawe:	FALKEN 275/40	R20	106W	XL EUROWINTER HS02 PRO RG	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)

KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPIK.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.
Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócic sie do dealera. Nie mozna wykluczyc, ze moga wystepowac róznice w wyposazeniu.

Uwaga:

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski, zarysowania powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Odpryski, zarysowania powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski, zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski, zarysowania powłoki lakierowej		
7	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej		
8	Próg	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
9	Błotnik tylny	L	Odpryski, zarysowania powłoki lakierowej		
10	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-130 µm	
2	Błotnik przedni	L	90-130 µm	
3	Drzwi przednie	L	90-130 µm	
4	Drzwi tylne	L	90-130 µm	
5	Błotnik tylny	L	90-130 µm	
6	Błotnik przedni	P	90-130 µm	
7	Drzwi przednie	P	90-130 µm	
8	Drzwi tylne	P	90-130 µm	
9	Błotnik tylny	P	90-130 µm	
10	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-130 µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski, zarysowania powłoki lakierowej		
2	Reflektor	L	Zarysowania		
3	Reflektor	P	Zarysowania		
4	Listwa szyby przedniej	L	Zadrapania z ubytkiem materiału		
5	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
6	Zderzak tylny		Zarysowania		
7	Szyba przednia		Odpryski		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Rozdarcie materiału, zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Rozdarcie materiału, zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Przetarcia		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego	Poziom poniżej minimum. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.		
2	Układ dolotowy	Zapocenia olejowe. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.		

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kierownica wielofunkcyjna		Przetarcia, zarysowania		

JAZDA KONTROLNA

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie,na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Komunikat komputera pokładowego:
- awaria kontroli ciśnienia opon,
- napompuj opony,

Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2 szt.
2	Dowód rejestracyjny	Do oględzin okazano kopię tymczasowego dowodu rejestracyjnego.
3	Instrukcja obsługi	TAK
4	Gaśnica	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii zgodny z dowodem rejestracyjnym. Tabliczka znamionowa uszkodzona - częściowo nieczytelna.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Zweryfikowano w bazie CEPIK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65




Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75




Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86




Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90




Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu