Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS01013/26**
Data:	29 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Opel
Model	Mokka 24-
Numer rejestracyjny	NO629CY
Rok produkcji	2025
Numer VIN	VXKUSHPY9SW016362

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	01.11.2026
Raport na dzień	01.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS01013/26

Dane pojazdu - kod EC 0166221

Numer rejestracyjny / numer VIN	NO629CY / VXKUSHPY9SW016362
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	28.04.2025 / 19
Rok produkcji	2025
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	57222 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	28150 / 29072
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Opel
Model	Mokka 24-
Typ	Mokka 1.2 T mHEV GS S&S eDTC6
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Hatchback / 5 / 5
Okres dostępności	01.12.2024 - ...
Pojemność silnika (ccm)	1199
Moc kW / KM	100 / 136
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 3
Skrzynia / liczba biegów	A / 6

Wyposażenie standardowe pojazdu

- Blokada manualna zabepieczenia drzwi tylnych
- Ekran kolorowy dotykowy systemu multimedialnego 10-calowy HD
- Felgi aluminiowe 17", srebrno-czarne, z ogumieniem 215/60
- Funkcja połączenia alarmowego e-call
- Hamulce tarczowe wentylowane (16" tarcze z przodu, 15" tarcze z tyłu)
- Kamera cofania panoramiczna 180 stopni z czujnikami parkowania z tyłu
- Klimatyzacja sterowana elektronicznie, jednostrefowa
- Dach w kolorze czarnym
- Elementy tapicerki drzwi wewnątrz w kolorze czarnym
- Fotele przednie z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia)
- Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów
- Immobilizer
- Kieszenie z tyłu oparć foteli przednich
- Kluczyki składane z pilotami, dwa

- Koło kierownicy sportowe pokryte skórą ekologiczną, spłaszczone u dołu, z przyciskami sterowania
- Lakier bazowy, biały Arktis
- Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane
- Manetki manualnej zmian biegów przy kierownicy
- Nazwa modelu na nadwoziu czarna
- Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera
- Reflektory i światła do jazdy dziennej w technologii LED, z systemem sterowania światłami drogowymi
- Skrzynia biegów automatyczna dwusprzęgłowa, 6-biegowa
- System Opel Connect
- Szyby przyciemniane tylna i tylne boczne
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości
- Układ utrzymania w linii pasa ruchu
- Układ wspomagający ruszanie na pochyłościach HSA
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyświetlacz wskaźników kierowcy 10"
- Zderzak przedni w stylizacji GS (nakładki zderzaków w kol. nadwozia, czarne błysz. listwy nadwozia)
- Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem
- Listwa boczna w linii dachu w kolorze czarnym
- Lusterko wewnętrzne z funkcją dzień-noc zapobiegającą oślepianiu
- Nakładki na pedały aluminiowe
- Podsufitka czarna
- Przełącznik zmiany trybów jazdy
- Reflektory z ręcznym poziomowaniem
- System Multimedia IVI MID, z łączami Bluetooth, USB, DAB, 6 głośników, AA, ACP
- Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu
- Tapicerka materiałowa Focus łączona ze skórą ekologiczną, czarno-szara
- Układ ostrzegania przed kolizją (również z pieszym) i automatycznego hamowania przy niskich prędko.
- Układ stabilizacji toru jazdy ESP z systemami ABS i Traction Control
- Układ utrzymania w pasie ruchu
- Układ wykrywania zmęczenia kierowcy
- Wycieraczki przednie sterowane czujnikiem deszczu
- Zamek centralny zdalnie sterowany

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie


- Lakier metaliczny
- Pakiet Komfort
  - □ Fotele przednie podgrzewane
  - □ Koło kierownicy podgrzewane
  - □ Lusterko wewnętrzne światłoczułe bez ramki
  - □ Oświetlenie lusterka w osłonie przeciwsłonecznej
  - □ Podłoga bagażnika ruchoma FlexFloor
- Zestaw naprawczy do opon

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	150 - 200
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Continental	EcoContact 6Q	215/60 R17	3,2
PL	Continental	EcoContact 6Q	215/60 R17	3,7
TP	Continental	EcoContact 6Q	215/60 R17	1,4
TL	Continental	EcoContact 6Q	215/60 R17	3,3

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy

Komentarz:
Opona tylna prawa - bieżnik 1,4 mm, poniżej dopuszczalnego minimum 1,6 mm - opona do wymiany.

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Pokrywa przednia	Zarysowanie, wgniecenie
Pokrywa przednia	Odpryski lakieru
Szyba czołowa	Odpryski
Zderzak przedni	Zarysowanie
Lusterko lewe	Zarysowanie
Drzwi przednie lewe	Zarysowanie, wgniecenie
Drzwi tylne lewe	Zarysowanie, wgniecenie
Listwa łukowa błotnika tylnego lewego	Zarysowanie
Zderzak tylny	Zarysowanie
Pokrywa tylna	Zarysowanie
Pokrywa tylna	Element po gradobiciu
Próg prawy	Zarysowanie, wgniecenie
Drzwi przednie prawe	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Komora bagażnika	Zabrudzenie
Osłona wewn. słupka c lewa	Zarysowanie
Tapicerka drzwi tylnych prawych	Zarysowanie

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:
Brak rolety/półki bagażnika.

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu	
Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)
Praca podzespołów	
Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Praca prawidłowa
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa
Kontrolki / komunikaty	
Brak	
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe	
Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono
Instalacja LPG	
Nie dotyczy	

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Skan	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Nie	Gaśnica	Nie
Instrukcja obsługi	Nie	Trójkąt ostrzegawczy	Nie
Książka serwisowa	Nie		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	101
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Nie

Zdjęcia poglądowe
























NO 629CY








NO 629CY






































POWER
ECO
CHARGE
0
P
km/h
175 km
57222 km



























































VXKUSHPY9
SW016362


STELLANTIS AUTO SAS
e2*2007/46*0639
VXKUSHPY9SW016362
1750 KG
2900 KG
1 – 980 KG
2 – 970 KG
2–10 BOULEVARD DE L'EUROPE
78300 POISSY (FRANCE)
OPEL











Zdjęcia uszkodzeń





































































Dokumenty pojazdu



Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny

