Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS01008/26**
Data:	29 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Opel
Model	Insignia B Grand Sport 20-22
Numer rejestracyjny	PY7763S
Rok produkcji	2021
Numer VIN	W0VZM6EN8M1019176

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	01.11.2026
Raport na dzień	01.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS01008/26

Dane pojazdu - kod EC 0144872

Numer rejestracyjny / numer VIN	PY7763S / W0VZM6EN8M1019176
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	08.06.2021 / 65
Rok produkcji	2021
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	105701 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	156000 / -50299
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Opel
Model	Insignia B Grand Sport 20-22
Typ	Insignia 1.5 CDTI Edition S&S aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Hatchback / 5 / 5
Okres dostępności	01.04.2020 - 31.12.2021
Pojemność silnika (ccm)	1496
Moc kW / KM	90 / 122
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów	R / 3
Skrzynia / liczba biegów	A / 8

Wyposażenie standardowe pojazdu

- 7 głośników premium
- Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu, Lane Keep Assist
- Asystent świateł drogowych
- Czarne błyszczące elementy obudowy lusterek zewnętrznych
- Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu
- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Elektryczne szyby, przód i tył
- Felgi strukturalne 17, z kołpakiem, 5 podwójnych ramion, dwukolorowe, z ogumieniem 215/55
- ABS
- Antena radiowa w tylnej szybie
- Automatyczne włączenie świateł mijania z czujnikiem tunelu
- Czujnik deszczu
- Czujnik wilgotności
- Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Filtr przeciwpyłkowy z wkładem węglowym

- Fotele przednie komfortowe
- Hamulec postojowy sterowany elektrycznie (zawiera układ wspomagania ruszania na pochyłościach)
- Kanapa tylna ze składanym, dzielonym oparciem w proporcji 60/40
- Klamki drzwi w kolorze nadwozia
- Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach
- Listwa w linii dachu oraz pod oknem, czarna matowa
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli
- Panele pod podwoziem ograniczające opory powietrza
- Poduszki przednie, boczne z przodu i kurtynowe
- Reflektory przeciwmgielne
- System monitorujący ciśnienie w oponach
- System Multimedia z kolorowym wyś. dotykowym 7", Bluetooth, USB, AUX, AppleCarPlay, AndroidAuto
- System wykrywania pieszych z przodu
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka materiałowa, Billy 1
- Tunel centralny z podłokietnikiem, z dwoma schowkami (jeden zamykany), gniazdo 12V, uchwyty na kubki
- Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji
- Wyświetlacz graficzny 3.5", pomiędzy zegarami
- Zestaw naprawczy do opon
- Grill z aktywnymi przesłonami
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa
- Lakier uni
- Listwy ozdobne, Parallax
- Lusterko wsteczne światłoczułe
- Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami
- Pilot z kluczykiem do auta
- Przyciski sterowania na kierownicy
- Reflektory przednie LED
- System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie
- System ostrzegania przed kolizją z poprzedzającym pojazdem
- Szyba przednia odbijająca promieniowanie cieplne
- Światła tylne LED
- Tempomat z funkcją ogranicznika prędkości
- Tuner radia cyfrowego DAB, DAB+,DMB-R
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zagłówek tylny, środkowy

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie


- Kamera Opel Eye rozpoznająca znaki drogowe (V)
- Lakier metaliczny (V)
- Przygotowanie pod koło zapasowe (V)
- System Multimedia Navi, kolorowy ekran dot. 7", USB, AUX, Bluetooth, AppleCarPlay, AndroidAuto (V)

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	150 - 200
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	150 - 200
9. Błotnik tylny lewy	150 - 200
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	POW. 500
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Michelin	Primacy 3	215/55 R17	4,9
PL	Michelin	Primacy 3	215/55 R17	5,0
TP	Michelin	Primacy 3	215/55 R17	5,0
TL	Michelin	Primacy 3	215/55 R17	4,8

Koło zapasowe / zestaw

Koło dojazdowe

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Pokrywa przednia	Odpryski lakieru
Zderzak przedni	Zarysowanie
Felga przednia lewa	Zarysowanie
Drzwi przednie lewe	Odpryski lakieru
Próg lewy	Zarysowanie
Zderzak tylny	Zarysowanie
Pokrywa tylna	Zarysowanie
Błotnik tylny lewy	Zarysowanie, wgniecenie
Próg prawy	Zarysowanie
Drzwi tylne prawe	Zarysowanie
Klamka drzwi przednich prawych	Zarysowanie
Drzwi przednie prawe	Zarysowanie
Słupek przedni prawy	Odpryski lakieru
Felga przednia prawa	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Podsufitka	Zabrudzenie
Osłona wewn. słupka środkowego prawego	Zabrudzenie
Kanapa tylna	Zabrudzenie
Wygłuszenie pokrywy przedniej	Rozerwanie

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:
Książka serwisowa bez potwierdzeń wykonania czynności serwisowych (brak pieczątek) - wypełnione jedynie dane pojazdu

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Komentarz do pracy podzespołów:
Wydłużony rozruch zimnego silnika - silnik uruchomił się po ok. 3 sekundach pracy rozrusznika.

Kontrolki / komunikaty
Niski poziom ciśnienia opon

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe inne
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Skan	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Tak		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	137
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Nie

Zdjęcia poglądowe
























PY 7763S








Castrol


PY 7763S
















TOP























Pozostała żywotność oleju
80 %
Resetuj
90
P


Ciśnienie w oponach (kPa)
188
132
224
152
90
P


Zasięg na AdBlue
1904 km
90
P


AdBlue
0
1/2
1
90
P


105701 km




TROJKA


TROJKA






21
AUTO
CLIMATE
ON/OFF
21



TROJKA
89.9 FM
92.5 FM
103.2 FM


TROJKA






































OPEL
e8*2007/46*0264*18
W0VZM6EN8M1019176
2140 kg
3440 kg
1-1110 kg
2-1040 kg
0,50 Z 42H TAV3









Zdjęcia uszkodzeń






























































































































Dokumenty pojazdu









Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny



