Nr zlecenia: 17/30/10/2026/IMPULS z dnia: 2026/10/30

Zleceniodawca:
IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:
inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W Y C E N A W A R T O Ś C I

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**T M B C R 7 N P 7 M 7 0 4 4 0 2 6**
Marka:	**SKODA**	Nr rejestracyjny:	**WW864TG**
Model pojazdu:	**Superb III 2.0 TDI MR`20 E6d**	Nr Info-Ekspert:	**034-04439**
Wersja:	**Laurin & Klement 4x4 DSG**	Rok produkcji:	**2021**

Wskazanie drogomierza	162031 km
Data pierwszej rejestracji	2021/04/26
Data ważności badania technicznego	2027/04/22
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Dop. masa całk.	2259 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 147kW (200KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4x4
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Brązowy 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	35	Poduszki powietrzne boczne
2	Asystent świateł Light Assist (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)	36	Pokrowiec do przewozu nart
3	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	37	Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie
4	Blokada mechanizmu różnicowego XDS Plus	38	Reflektory przednie Matrix LED Top
5	Bluetooth	39	Schowek na okulary
6	Czujnik deszczu	40	Siatki mocujące bagaż

7 Czujnik martwego pola lusterek
8 Dekor Piano Black
9 Dywaniki Lounge Step
10 Fotel kierowcy regulowany elektrycznie + pamięć położenia
11 Fotele przednie i tylne z podparciem odcinka lędźwiowego
12 Funkcja SMART LINK
13 Głośniki 12 szt. hi-fi
14 Gniazdo 12V w bagażniku
15 Hamulec antykolizyjny
16 Hamulec ręczny elektromechaniczny
17 Immobilizer
18 Instalacja do montażu radia
19 Kamera cofania
20 Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa
21 Komputer pokładowy
22 Kurtyny powietrzne boczne
23 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
24 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
25 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
26 Lusterko make-up podświetlane LED
27 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
28 Nakładki ozdobne progów
29 Pakiet oświetlenia wewnętrznego LED
30 Parasol
31 Podłokietnik przedni
32 Poduszka powietrzna kierowcy
33 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
34 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
41 Sound System CANTON (12 głośników, moc 610 W)
42 Spryskiwacze reflektorów
43 Spryskiwacze szyby przedniej podgrzewane
44 Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
45 System bezkluczykowej obsługi samochodu - Kessy Full
46 System DSR
47 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
48 System kontroli ciśnienia w oponach
49 System p/poślizgowy MSR
50 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
51 System Start/Stop
52 Szyby przednie dźwiękoszczelne
53 Szyby tylne o wyższym stopniu przyciemnienia Sunset
54 Światła do jazdy dziennej LED
55 Światła drogowe/mijania automatycznie przełączane
56 Światła tylne LED
57 Tapicerka łączona ze skóry naturalnej i ekologicznej
58 Tarcze kół aluminiowe 18" czarne
59 Tempomat
60 Tuner radiowy cyfrowy DAB+
61 Układ wspomagania nagłego hamowania HBA
62 Worek na narty
63 Wyświetlacz Maxi-DOT kolorowy
64 Zagłówki foteli przednich WOKS
65 Zamek centralny zdalnie sterowany
66 Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
67 Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Czujniki parkowania - przód/tył
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył

2 Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień,fotel pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień
- Fotel pasażera z pamięcią położenia
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- Fotel pasażera regulowany z siedzeń tylnych
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie + pamięć położenia

3 Fotele przednie i tylne podgrzewane
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Siedzenia tylne podgrzewane
- Fotel pasażera podgrzewany

4 Fotele przednie z regulacją wysokości
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Fotel pasażera z regulacją wysokości

5 Kierownica wielofunkcyjna, skórzana 2-ramienna
- Kierownica wielofunkcyjna
- Sterowanie radiem w kierownicy
- Kierownica pokryta skórą
- Sterowanie telefonem w kierownicy

6 Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia ściemniane automatyczne
- Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
- Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie

7 Side Assist + Rear Traffic Alert
- System Rear Traffic Alert - asystent wyjazdu z miejsca parkingowego
- System Side Assist monitorowanie martwego pola w lusterkach

8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie

9 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
- Światła p/mgielne przednie
- System doświetlania zakrętów

10 Zawieszenie aktywne DCC
- Zawieszenie aktywne DCC
- System wyboru profilu jazdy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Hak holowniczy składany

2 Kamera 360°

3 Kierownica wielofunkcyjna, skórzana 2-ramienna, podgrzewanaDSG (dopłata)
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierownica podgrzewana
- Sterowanie radiem w kierownicy
- Kierownica pokryta skórą
- Sterowanie telefonem w kierownicy
- Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy

4 Koło zapasowe + podnośnik
- Podnośnik
- Koło zapasowe

5 Lakier metalizowany

6 Okno dachowe regulowane elektrycznie

7 Pakiet TRAVEL ASSIST HIGH (dopłata)
- Asystent parkowania
- Asystent toru jazdy Lane Assist
- System rozpoznawania znaków drogowych
- Tempomat aktywny do 210 km/h
- Asystent jazdy w korku Traffic Jam Assist
- System Rear Traffic Alert - asystent wyjazdu z miejsca parkingowego
- VIRTUAL COCKPIT cyfrowy zestaw wskaźników
- System Emergency Assist
- System Side Assist monitorowanie martwego pola w lusterkach

8 System nawigacji satelitarnej Columbus

9 Tapicerka ze skóry + fotele przednie wentylowane (dopłata)
- Tapicerka ze skóry
- Fotel kierowcy wentylowany
- Fotel pasażera wentylowany

10 Tarcze kół aluminiowe 19" antracytowe, polerowane (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KORMORAN 245/40	ZR19	98Y	XL ULTRA HIGH PERFORMANCE	4,5
Przednie prawe:	*KORMORAN 245/40	ZR19	98Y	XL ULTRA HIGH PERFORMANCE	4,5
Tylne lewe:	*KORMORAN 245/40	ZR19	98Y	XL ULTRA HIGH PERFORMANCE	4,8
Tylne prawe:	*KORMORAN 245/40	ZR19	98Y	XL ULTRA HIGH PERFORMANCE	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE (-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPIK.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.
Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Uwaga:

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej	Zarysowania listwy chromowanej	
3	Drzwi boczne przednie	P	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej	Zarysowania listwy chromowanej	
5	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski, zarysowania powłoki lakierowej		
6	Wnęka drzwi tylnych	L	Zarysowania		
7	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-140 µm	
2	Dach		100-120 µm	
3	Błotnik przedni	L	120-160 µm	
4	Drzwi tylne	L	110-220 µm	
5	Błotnik tylny	L	140-220 µm	
6	Błotnik przedni	P	90-150 µm	

7	Drzwi przednie	P	100-140 µm	



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski, pęknięta, zarysowana kratka dolna		
2	Listwa chromowana szyby drzwi tylnych	L	Zarysowania		
3	Zderzak tylny		Zarysowany		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Mikropęknięcia poszycia, starcie lakieru		
2	Kanapa tylna		Mikropęknięcia poszycia, wgniecenia, zabrudzenia		
3	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej, brak zaślepki otworu centralnego		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
4	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
5	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
6	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
7	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
8	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Pojazd uruchomiono przy użyciu zasilania zewnętrznego. Akumulator całkowicie rozładowany.
Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie,na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2 szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Podnośnik samochodowy	TAK
4	Instrukcja obsługi	TAK

5	Gaśnica	TAK
6	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2


Fot. nr 3


Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54


Fot. nr 55


Fot. nr 56


Fot. nr 57


Fot. nr 58


Fot. nr 59


Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74




Fot. nr 75




Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu