Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS01051/26**
Data:	6 listopada 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Opel
Model	Astra V Hatchback 19-21
Numer rejestracyjny	CB260RH
Rok produkcji	2021
Numer VIN	W0VBD6ER8NG025899

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	09.11.2026
Raport na dzień	09.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS01051/26

Dane pojazdu - kod EC 0139508

Numer rejestracyjny / numer VIN	CB260RH / W0VBD6ER8NG025899
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	15.02.2022 / 57
Rok produkcji	2021
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	92344 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	79500 / 12844
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Opel
Model	Astra V Hatchback 19-21
Typ	Astra V 1.2 T Edition S&S
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Hatchback / 5 / 5
Okres dostępności	01.09.2019 - 31.12.2021
Pojemność silnika (ccm)	1199
Moc kW / KM	81 / 110
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 3
Skrzynia / liczba biegów	M / 6

Wyposażenie standardowe pojazdu

- Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Felgi stalowe 16, strukturalne, z ogumieniem
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Kierownica skórzana
- Klimatyzacja manualna
- Komputer pokładowy
- Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem
- Lakier uni
- Lampki do czytania z tyłu
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze czarnym
- Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych
- Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli
- Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył
- Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach
- Spojler tylny
- Sterowanie radiem z kierownicy

- System monitorujący ciśnienie w oponach
- System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA
- Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu
- Tapicerka materiałowa Talino, czarna
- Tuner radia cyfrowego DAB
- Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS
- Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy
- System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie
- System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Tylne oparcie składane, dzielone 60:40
- Układ wspomagania ruszania pod górę HSA
- Zestaw naprawczy do opon

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie


- Pakiet Komfort
  - □ Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności
  - □ Pakiet Zimowy 1

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Continental	EcoContact 6	205/55 R16	5,6
PL	Continental	EcoContact 6	205/55 R16	5,3
TP	Continental	EcoContact 6	205/55 R16	5,8
TL	Continental	EcoContact 6	205/55 R16	5,7

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy - brak

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Pokrywa przednia	Element po gradobiciu
Pokrywa przednia	Odpryski lakieru
Zderzak przedni	Odpryski lakieru
Zderzak przedni	Zarysowanie
Zderzak przedni	Łuszczenie lakieru
Spoiler zderzaka przedniego	Nieprawidłowy montaż
Spoiler zderzaka przedniego	Pęknięcie
Drzwi przednie lewe	Zarysowanie
Drzwi tylne lewe	Zarysowanie
Drzwi tylne lewe	Odpryski lakieru
Próg lewy	Zarysowanie
Zderzak tylny	Pęknięcie
Zderzak tylny	Wgniecenie
Drzwi tylne prawe	Zarysowanie, wgniecenie
Błotnik tylny prawy	Zarysowanie
Klamka drzwi przednich prawych	Odpryski lakieru
Próg prawy	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Brak uszkodzeń	

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Inne-komentarz
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Komentarz do pracy podzespołów:
Sprzęgło załącza się w górnym zakresie skoku pedału (wysoki punkt załączenia)

Kontrolki / komunikaty
Brak

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe inne
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Tak		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	91
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Ekspertyza online

Pełną ekspertyzę wraz ze wszystkimi zdjęciami w wysokiej rozdzielczości można obejrzeć w Bazie Ekspertyz Partner CRLS. Kliknij poniższy link – strona otworzy się w przeglądarce, logowanie nie jest wymagane. Zdjęcia można powiększać, obracać i przeglądać kolejno.

https://app.crls.pl/baza/?id=VkhTMDEwNTEvMjY.2d6b629ee9b382e65db1bc606913e834

Jeśli link nie otwiera się po kliknięciu, skopiuj go (albo przepisz dokładnie, zwracając uwagę na wielkość liter) do paska adresu przeglądarki i naciśnij Enter. Zalecamy przeglądarkę Google Chrome i wyłączenie blokowania reklam (np. AdBlock) dla tej strony.

Zdjęcia poglądowe

























CB 260RH








CB 260RH





























Trend spalania (l/100 km)
92344 km
AUTO STOP
OFF










ON/OFF
A/C
SYNC
22
22
AUTO


Źródła
AM
FM
DAB
Bluetooth
































W0VBD6ER8N


WOVBD6ER8NG025899


OPEL
e4*2007/46*0996
WOVBD6ER8NG025899
1805 kg
3000 kg
1-0910 kg
2-0905 kg
Z 40R TAQE I21
81 kW
OPEL AUTOMOBILE GMBH VAUXHALL
BAHNHOFSPLATZ 65423
RÜSSELSHEIM AM MAIN GERMANY










Zdjęcia uszkodzeń












































Dokumenty pojazdu









Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny



