

Nr zlecenia: Zlecenie zgodnie z umow

z dnia: 19.11.2025

**Zleceniodawca:**

PEAC (Poland) Sp. z o.o.  
ul. Seweryna Mielskiego 14  
61-725 Pozna

**Rzeczoznawca:**

Sebastian Kurmanowski upr.AUTOCONS 1234,RS01444.



## OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Okrelenie wartosci rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedazy.

### PODSTAWA OPINII

- Zlecenie wladziciela zgodnie z obowiazujacymi umowami.
- Ogladanie pojazdu w dniu 20.11.2025 r. na parkingu w miejscowosci Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.
- Dowód rejestracyjny Seria-DR/BAV 5366800.
- Instrukcja okrelania wartosci pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024.

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

VIN: **Z F A C F 7 D 3 3 M 6 W 8 5 0 9 5**

Marka: **FIAT**

Nr rejestracyjny: **PY10346**

Model pojazdu: **Tipo 1.0 MR`21 E6d**

Nr Info-Ekspert: **045-05685**

Wersja: **Life**

Rok produkcji: **2022**

Wskazanie drogomierza

49122 km

Data pierwszej rejestracji

23.08.2022

Data wykonania badania technicznego

23.08.2027

Rodzaj nadwozia

hatchback 5 drzwiowy

Dopuszczalna masa całkowita

1740 kg

Jednostka nap dow a	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemno / Moc silnika	999 ccm / 74kW (101KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rz dowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj nap du	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szaro-zielony 2-warstwowy z efektem metalicznym

## WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposa enia	L.p.	Nazwa elementu wyposa enia
1	ABS - system zapobiegaj cy blokowaniu kół	25	System Hill Hold
2	Aktywny przedni grill z otwieranymi klapami	26	System kontroli ci nienia w oponach
3	Asystent utrzymania pasa ruchu pod warunkiem prawidłowego oznakowania drogi	27	System kontroli trakcji dynamiczny DTC
4	Czujnik temperatury zewn trznej	28	System kontroli trakcji ESC
5	Daszek przeciwsłoneczny kierowcy z lusterkami i o wietleniem	29	System kontroli trakcji TCS
6	Daszek przeciwsłoneczny pasa era z lusterkami i o wietleniem	30	System Panic Brake Assist
7	Fotel kierowcy z regulacj wysoko ci	31	System Start/Stop
8	Funkcja Android Auto / Apple CarPlay	32	System wykrywania zm czenia kierowcy
9	Gniazdo 12V	33	Szyba tylna ogrzewana
10	Inteligentny ogranicznik pr dko ci z systemem rozpoznawania znaków drogowych	34	Szyby przednie regulowane elektrycznie
11	Kierownica ze sterowaniem radioodtwarzaczem UConnect 7"	35	Szyby tylne regulowane elektrycznie
12	Kieszenie w oparciach foteli przednich	36	wiatła do jazdy dziennej LED
13	Klamki w kolorze satyny	37	Tarcze kół stalowe 16" stylizowane
14	Klimatyzacja automatyczna	38	Tempomat
15	Kolumna kierownicy regulowana	39	Uchwyty nad głowami z powolnym składaniem
16	Kurtyny powietrzne boczne	40	Wspomaganie układu kierowniczego "Dual Drive"
17	Listwy pod przednim grillem chromowane satynowe	41	Wy wietlacz 7" kolorowy TFT
18	Lusterka zewn trzne w kolorze nadwozia	42	Zagłówki foteli przednich
19	Ogranicznik pr dko ci	43	Zagłówki siedze tylnych 3 szt.
20	Podłokietnik przedni	44	Zamek centralny zdalnie sterowany
21	Poduszka powietrzna kierowcy	45	Zderzaki w kolorze nadwozia
22	Poduszka powietrzna pasa era	46	Zestaw naprawczy koła Fix & Go
23	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie	47	Zł cze "USB"
24	System ERM		

### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposa enia standardowego

1	Kierownica i d wignia zmiany biegów pokryte skór D wignia zmiany biegów pokryta skór Kierownica pokryta skór
2	Lusterka zewn trzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewn trzne regulowane elektrycznie Lusterka zewn trzne podgrzewane elektrycznie
3	Poduszki powietrzne boczne Napinacze pasów bezpiecze stwa pirotechniczne Poduszki powietrzne boczne
4	Radio Uconnect z 7" ekranem dotykowym, systemem Bluetooth oraz DAB (brak czytnika CD), 6 gło ników Gło niki 6 szt. System Bluetooth Wy wietlacz 7" dotykowy Radio UConnect Tuner DAB
5	wiatła p/mgielne przednie z do wietlaniem zakr tów wiatła p/mgielne przednie System do wietlania zakr tów

## WYPOSA ENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 +Dywaniki gumowe kpl
- 2 Kamera cofania z dynamicznym torem jazdy
- 3 Lakier metalizowany Niebieski Oceano
- 4 Szyby boczne i tylna przyciemniane
- 5 Tarcze kół aluminiowe 16"

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*POWERTRAC 205/55R16 POWER MARCH 94V TL	4,0	69
Przednie prawe:	*POWERTRAC 205/55R16 POWER MARCH 94V TL	4,0	69
Tylne lewe:	*POWERTRAC 205/55R16 POWER MARCH 94V TL	5,0	56
Tylne prawe:	*POWERTRAC 205/55R16 POWER MARCH 94V TL	5,0	56

## KOREKTY WARTO CI POJAZDU

### KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ

( + )

Korekta uwzgl dnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 15.05.2022. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 3 miesiące później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

### KOREKTA ZA WYPOSA ENIE

( + )

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i związanej amortyzacji jego wyposażenia.

### KOREKTA ZA PRZEBIEG

( - )

Korekta uwzgl dnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 46 800 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 2 322 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -0,60%.

### KOREKTY RÓŻNE:

#### Szczególny charakter eksploatacji

( - )

Negatywny wpływ na wartość rynkową pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, czarna jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególny sposób.

W pojeździe stwierdzono: wykorzystywanie pojazdu do zarobkowego przewozu pasażerów.

Pojazdu użytkowany w wypożyczalni pojazdów

#### korekta za jeden kluczyk

( - )

#### stwierdzone braki i uszkodzenia

( - )

### KOREKTY RÓŻNE RAZEM

( - )

### KOREKTA ZA OGUMIENIE

( - )

Korekta uwzgl dnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.		
5	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

6	Błotnik tylny	P	Wgnieciony punktowo z zarysowaniami powłoki lakierowej	
---	---------------	---	--	--

Pokrywa tylna nie otwiera się - konieczna weryfikacja warsztatowa.



### NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		95-102µm	
2	Dach		91-100µm	
3	Błotnik przedni	L	107-118µm	
4	Drzwi przednie	L	80-100µm	
5	Drzwi tylne	L	95-109µm	
6	Błotnik tylny	L	90-101µm	
7	Błotnik przedni	P	93-100µm	
8	Drzwi przednie	P	88-96µm	
9	Drzwi tylne	P	89-94µm	
10	Błotnik tylny	P	86-93µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		92-99µm	



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Osłona halogenu lewego		Zarysowana		

3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Zderzak tylny		Zarysowania.		
5	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewn trznej		

-Kierunkowskaz błotnika prawego - zawilgocenie wewn.  
-Wykładzina komory silnika- rozdracie materiału.



### NADWOZIE – Wyposażenie wewn trznie

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Kanapa tylna		Zabrudzona		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
4	Akumulator		Zużyty		
5	Półka tylna komory bagażnika		Brak		

-Wykładziny komory bagażnika- zabrudzone, zarysowania.  
-Osłona dzwigni zmiany biegów- uszkodzony „mieszek”, ochronny.



### PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej, zabrudzenia		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej, zabrudzenia		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej, zabrudzenia		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej, zabrudzenia		



### UKŁAD HAMULCOWY

Elementy ciernie układu hamulcowego - pokryte rdzawym nalotem.

## JAZDA KONTROLNA

Wykonano jazdę próbną w ograniczonych warunkach parkingowych (podłoga wir) przy prędkości do 20 km/h pozwalającej na zgrubne określenie stanu technicznego:

1. Silnik –pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych.
2. Skrzynia biegów –pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń. Utrudnione uruchomienie pojazdu z uwagi na „przywieszanie się”, rozrusznika.
3. Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy.
4. Układ kierowniczy –pracuje poprawnie.

Aktywny komunikat informujący o niskim ciśnieniu w ogumieniu pojazdu. Pojazd uruchomiony z zewnętrznego źródła prądu z uwagi na niską moc rozruchów akumulatorów. Dokładna weryfikacja stanu technicznego podzespołów możliwa wyłącznie w warunkach warsztatowych po podjęciu niezbędnych diagnostycznych.

Widoczny komunikat informujący o konieczności wymiany oleju silnikowego. Poziom paliwa rezerwa.

## DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Jeden kluczyk
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
5	Podnośnik samochodowy	NIE

6	Instrukcja obsługi	NIE
7	Ga nica	TAK
8	Trójk t ostrzegawczy	TAK
9	Apteczka	NIE
10	Zestaw naprawczy koła	TAK

Pojazd u ytkowany w wypo yczalni samochodów.

Pojazd zabrudzony- mo liwo wyst pienia dodatkowych uszkodze niemo liwych do stwierdzenia w trakcie ogl dzin. Pochodzi z rynku wtórnego windykacji.

Pojazd po długotrwałym przestoju w okresie 09.2024-11.2025r.

## POZOSTAŁE INFORMACJE

### 1 Pochodzenie pojazdu

Pojazd z rynku krajowego.

### 2 Badanie poprawno ci numerów identyfikacyjnych

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodno z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dane dotycz ce pojazdu zostały przyj te w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano tak e zgodno ci wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawno ci naniesienia numerów identyfikacyjnych .Fabryka Wycen nie bierze odpowiedzialno ci za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako ródła informacji o poje dzie przy jego zakupie. Ustalenie wszystkich uszkodze , wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest mo liwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

*Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu*

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56

*Dokument wystawiony elektronicznie, w pełni bez podpisu*

**Opinia numer: 09/11/2025PC**

z dnia: 22.11.2025

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urzędzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkownika ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.