

Nr zlecenia: Zlecenie zgodnie z umow

z dnia: 19.11.2025

**Zleceniodawca:**

PEAC (Poland) Sp. z o.o.  
ul. Seweryna Mielskiego 14  
61-725 Pozna

**Rzeczoznawca:**

Sebastian Kurmanowski upr.AUTOCONS 1234,RS01444.



## OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Okrelenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży.

### PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującymi umowami.
- Oględziny pojazdu w dniu 27.11.2025 r. na parkingu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.
- Dowód rejestracyjny Seria-DR/BAV 5366822.
- Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024.

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2025

Rodzaj pojazdu: <b>Samochód osobowy</b>	VIN: <b>ZFACF7D37M6X10242</b>
Marka: <b>FIAT</b>	Nr rejestracyjny: <b>PY10378</b>
Model pojazdu: <b>Tipo 1.0 MR`21 E6d</b>	Nr Info-Ekspert: <b>045-05685</b>
Wersja: <b>Life</b>	Rok produkcji: <b>2022</b>

Wskazanie drogomierza	41710 km
Data pierwszej rejestracji	12.08.2022
Data wykonania badania technicznego	12.08.2027

Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całkow.	1740 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	999 ccm / 74kW (101KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rz. dowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	25	System Hill Hold
2	Aktywny przedni grill z otwieranymi klapami	26	System kontroli ciśnienia w oponach
3	Asystent utrzymania pasa ruchu pod warunkiem prawidłowego oznakowania drogi	27	System kontroli trakcji dynamiczny DTC
4	Czujnik temperatury zewnętrznej	28	System kontroli trakcji ESC
5	Daszek przeciwsłoneczny kierowcy z lusterkami i oświetleniem	29	System kontroli trakcji TCS
6	Daszek przeciwsłoneczny pasażera z lusterkami i oświetleniem	30	System Panic Brake Assist
7	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	31	System Start/Stop
8	Funkcja Android Auto / Apple CarPlay	32	System wykrywania zmęczenia kierowcy
9	Gniazdo 12V	33	Szyba tylna ogrzewana
10	Inteligentny ogranicznik prędkości z systemem rozpoznawania znaków drogowych	34	Szyby przednie regulowane elektrycznie
11	Kierownica ze sterowaniem radioodtwarzaczem UConnect 7"	35	Szyby tylne regulowane elektrycznie
12	Kieszenie w oparciach foteli przednich	36	Wiatła do jazdy dziennej LED
13	Klamki w kolorze satyny	37	Tarcze kół stalowe 16" stylizowane
14	Klimatyzacja automatyczna	38	Tempomat
15	Kolumna kierownicy regulowana	39	Uchwyty nad głowami z powolnym składaniem
16	Kurtyki powietrzne boczne	40	Wspomaganie układu kierowniczego "Dual Drive"
17	Listwy pod przednim grillem chromowane satynowe	41	Wyświetlacz 7" kolorowy TFT
18	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	42	Zagłówki foteli przednich
19	Ogranicznik prędkości	43	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
20	Podłokietnik przedni	44	Zamek centralny zdalnie sterowany
21	Poduszka powietrzna kierowcy	45	Zderzaki w kolorze nadwozia
22	Poduszka powietrzna pasażera	46	Zestaw naprawczy koła Fix & Go
23	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie	47	Złącze "USB"
24	System ERM		

### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1	Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą Kierownica pokryta skórą
2	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
3	Poduszki powietrzne boczne Napiacze pasów bezpieczeństwa pirotechniczne Poduszki powietrzne boczne
4	Radio Uconnect z 7" ekranem dotykowym, systemem Bluetooth oraz DAB (brak czytnika CD), 6 głośników Głośniki 6 szt. System Bluetooth Wyświetlacz 7" dotykowy Radio UConnect Tuner DAB
5	wiatła przednie z doświetleniem zakrętów wiatła przednie System do wietlania zakrętów

## WYPOSA ENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 +Dywaniki gumowe kpl
- 2 Kamera cofania z dynamicznym torem jazdy
- 3 Lakier metalizowany Czarny Cinema
- 4 Tarcze kół aluminiowe 16"

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*POWERTRAC 205/55R16 POWER MARCH 94V TL	4,0	69
Przednie prawe:	*POWERTRAC 205/55R16 POWER MARCH 94V TL	4,0	69
Tylne lewe:	*POWERTRAC 205/55R16 POWER MARCH 94V TL	5,0	56
Tylne prawe:	*POWERTRAC 205/55R16 POWER MARCH 94V TL	5,0	56

## KOREKTY WARTO CI POJAZDU

### KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ

( + )

Korekta uwzgl dnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 15.05.2022. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 3 miesiące później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

### KOREKTA ZA WYPOSA ENIE

( + )

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i związanej amortyzacji jego wyposażenia.

### KOREKTA ZA PRZEBIEG

( + )

Korekta uwzgl dnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 48 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 6 290 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 1,20%.

### KOREKTY RÓŻNE:

#### Szczególny charakter eksploatacji

( - )

Negatywny wpływ na wartość rynkową pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, czysta jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególności sposobu.

Pojazdu użytkowany w wypożyczalni pojazdów

#### korekta za jeden kluczyk

( - )

#### stwierdzone braki i uszkodzenia

( - )

### KOREKTY RÓŻNE RAZEM

( - )

### KOREKTA ZA OGUMIENIE

( - )

Korekta uwzgl dnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej, Odpryski powłoki na krawędzi tylnej.		
5	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej		

6	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenie punktowe.	
7	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej	
8	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej	
9	Dach		Odpryski powłoki lakierowej w okolicy szyby czołowej.	Przebarwienie lakieru w okolic słupka B prawego.
10	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej	
11	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej	

-Pokrywa tylna- nie otwiera się. Do dalszej weryfikacji.



### NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		92-119µm	
2	Dach		88-94µm	
3	Błotnik przedni	L	99-106µm	
4	Drzwi przednie	L	94-101µm	
5	Drzwi tylne	L	90-106µm	
6	Błotnik tylny	L	93-115µm	
7	Błotnik przedni	P	90-109µm	
8	Drzwi przednie	P	90-112µm	
9	Drzwi tylne	P	85-93µm	
10	Błotnik tylny	P	90-103µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-98µm	

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni			Odpryski powłoki lakierowej, zarysowanie.	
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowany		
4	Szyba przednia			Odpryski warstwy zewnętrznej	

-Wykładzina pokrywy p- wgnieciona, p kni cie.

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony, poplamiony.		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona, poplamiona.		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzenia.		
5	Akumulator		Zużyty		

-Wykładziny komory bagażnika- zabrudzone, zarysowania.

-Układ klimatyzacji uruchomiono- prawidłowa zdolność chłodzenia.

-Głośnik drzwi przednich- słyszalne trzaski w trakcie pracy.

**UKŁAD HAMULCOWY**

Elementy ciernie układu hamulcowego- pokryte rdzawym nalotem.

**JAZDA KONTROLNA**

Wykonano jazdę próbną w ograniczonych warunkach parkingowych (podłoga sucha) przy prędkości do 20 km/h pozwalającej na zgrubne określenie stanu technicznego:

1. Silnik –pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych.
2. Skrzynia biegów –pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości.
3. Układ hamulcowy wykazuje poprawny skuteczność pracy.
4. Układ kierowniczy –pracuje poprawnie.

Pojazd uruchomiony z zewnętrznej strony –różnica prędkości z uwagi na niską moc rozruchową akumulatora- do weryfikacji w warunkach warsztatowych.

Widoczny komunikat z informacją o konieczności wymiany oleju.

Wyświetla się komunikat informujący o niskim poziomie ciśnienia w ogumieniu- do dalszej weryfikacji warsztatowej.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

1	Książka serwisowa	NIE
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Jeden kluczyk
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
5	Podnośnik samochodowy	NIE
6	Instrukcja obsługi	NIE
7	Gaśnica	TAK
8	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
9	Apteczka	NIE
10	Zestaw naprawczy koła	TAK

Pojazd użytkowany wypożyczalni samochodów.

Pojazd zabrudzony- możliwość wystąpienia dodatkowych uszkodzeń niemożliwych do stwierdzenia w trakcie

ogl. dzin. Pochodzi z rynku wtórnego windykacji.  
Po długotrwałym przestoju w okresie 09.2024-11.2025r.

## POZOSTAŁE INFORMACJE

### 1 Pochodzenie pojazdu

Pojazd z rynku krajowego

### 2 Badanie poprawno ci numerów identyfikacyjnych

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie. Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

*Dokument wystawiony elektronicznie, wagi bez podpisu*

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

**Opinia numer: 27/11/2025PC**

z dnia: 30.11.2025

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urzędzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkownika ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.