

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOWĄ

z dnia: 2025/08/20

Zleceniodawca:

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:

J.Kiliszek nr upr. 751 RS1303



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej na potrzeby sprzedaży

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
- Oględziny pojazdu na parkingu w miejs. Słomczyn przy ulicy Metalowej 10 w dn.22.08.2025 r.
- Dowód rejestracyjny Seria-DR/BAT0840536
- Instrukcja Określania wartości pojazdów nr 01/2024 z dnia 25.04.2024r.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

VIN: **WVWZZZ3CZME053125**

Marka: **VOLKSWAGEN**

Nr rejestracyjny: **WW688TH**

Model pojazdu: **Passat B8 1.5 TSI MR`20 E6d**

Nr Info-Ekspert: **040-09637**

Wersja: **Business**

Rok produkcji: **2020**

Wskazanie drogomierza 145734 km

Data pierwszej rejestracji 2020/12/28

Data ważności badania technicznego 2025/12/27

Rodzaj nadwozia sedan 4 drzwiowy

Dop. masa całkow. 2000 kg*

Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1498 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	29 Pokrywa bagażnika otwierana elektrycznie
2 Dywaniki	30 Reflektory LED
3 Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	31 Schowek chłodzony
4 Fotele przednie komfortowe	32 Schowek dodatkowy w konsoli centralnej
5 Gniazdo 12V	33 System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu Keyless Go
6 Gniazdo 12V w bagażniku	34 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
7 Hamulec postojowy automatyczny	35 System ochrony pasażerów aktywny "PreCrash"
8 Hamulec wielokolizyjny	36 System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
9 Immobilizer	37 System p/poślizgowy MSR
10 Kierunkowskazy LED	38 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
11 Kieszenie w oparciach foteli przednich	39 System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
12 Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa	40 System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
13 Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	41 System Start/Stop
14 Komputer pokładowy Premium z kolorowym wyświetlaczem	42 System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
15 Kurtyny powietrzne boczne	43 Szyby atermiczne
16 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	44 Szyby przednie regulowane elektrycznie
17 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	45 Szyby tylne regulowane elektrycznie
18 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	46 Światła do jazdy dziennej
19 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	47 Światła tylne LED
20 Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie	48 Tapicerka siedzeń Weave
21 Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym	49 Tarcze kół aluminiowe 16" opony 215/60
22 Pakiet Travel assist	50 Tuner radiowy cyfrowy DAB+
23 Podłokietnik centralny przedni	51 Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
24 Podłokietnik siedzeń tylnych	52 Wycieraczki z czujnikiem deszczu
25 Poduszka powietrzna kierowcy	53 Zamek centralny zdalnie sterowany
26 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	54 Zderzaki w kolorze nadwozia
27 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	55 * Zestaw naprawczy opon
28 Poduszki powietrzne boczne przednie	
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego	
1 Audio System "Composition Colour" Głośniki 8 szt. Złącze "AUX" Złącze kart SD Radioodtwarzacz CD/MP3 Wyświetlacz 6,5" dotykowy, kolorowy	
2 Czujniki parkowania - przód/tył Czujniki parkowania - przód Czujniki parkowania - tył	
3 Fotele przednie z regulacją wysokości Fotel kierowcy z regulacją wysokości	

- 4

Fotel pasażera z regulacją wysokości

Kierownica multifunkcyjna

Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą

Sterowanie radiem w kierownicy

Kierownica pokryta skórą

Sterowanie komputerem pokładowym przy kierownicy
- 5

Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40

Siedzenia tylne dzielone

Siedzenia tylne składane
- 6

System "Park Pilot"

Czujniki parkowania - przód

Czujniki parkowania - tył

System wspomagający parkowanie
- 7

Tempomat aktywny z systemem ACC i Front Assist

System ACC - automatyczna regulacja odległości

System Front Assist

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p.

Nazwa elementu wyposażenia
- 1

Lakier metalizowany
- 2

Pakiet Premium

Dysze spryskiwaczy podgrzewane

Fotel kierowcy podgrzewany

Fotel pasażera podgrzewany

System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu

System nawigacji satelitarnej "Discover Media"

System "We Connect Plus" dla systemów nawigacyjnych
- 3

Poduszki powietrzne boczne tylne z poduszką kolanową

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*DIAMONDBACK 215/60 R16 99H SNOWLION TL	5,0	56
Przednie prawe:	*DIAMONDBACK 215/60 R16 99H SNOWLION TL	5,0	56
Tylne lewe:	*DIAMONDBACK 215/60 R16 99H SNOWLION TL	5,0	56
Tylne prawe:	*DIAMONDBACK 215/60 R16 99H SNOWLION TL	5,0	56

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

- KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ

(+)

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2020/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 7 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.
- KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE

(+)

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.
- KOREKTA ZA PRZEBIEG

(-)

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 84 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 61 734 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -13,58%.
- KOREKTY RÓŻNE:

stwierdzone braki i uszkodzenia

(-)
- KOREKTY RÓŻNE RAZEM

(-)
- KOREKTA ZA OGUMIENIE

(-)


Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Wgniecione		
5	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
6	Pokrywa tylna		Zarysowania powłoki lakierowej		

 KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		114-121µm	
2	Dach		113-128µm	
3	Błotnik przedni	L	109-130µm	
4	Drzwi przednie	L	106-119µm	
5	Drzwi tylne	L	105-133µm	
6	Błotnik tylny	L	120-146µm	
7	Błotnik przedni	P	107-120µm	
8	Drzwi przednie	P	113-117µm	

9	Drzwi tylne	P	117-120µm	
10	Błotnik tylny	P	118-129µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		112-127µm	



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Pęknięty		
2	Zderzak tylny		Zarysowany, zacięty		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
4	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	L	Zarysowana		
5	Logo marki przednie		Pęknięte		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		

JAZDA KONTROLNA

Wykonano jazdę próbną w ograniczonych warunkach parkingowych (podłoże żwir) przy prędkości do 20 km/h pozwalająca na zgrubne określenie stanu technicznego:

1. Silnik –pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych.
2. Skrzynia biegów –pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń .
3. Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy.
4. Układ kierowniczy –pracuje poprawnie .

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Dwa kluczyki
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Zestaw narzędzi fabrycznych	NIE
5	Podnośnik samochodowy	NIE
6	Instrukcja obsługi	TAK
7	Gaśnica	NIE
8	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
9	Apteczka	NIE
10	Zestaw naprawczy opon	TAK

Pojazd z rynku wtórnego windykacji

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
- Pojazd z rynku Krajowego
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
- Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych .Fabryka Wycen nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie. Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych,

konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 08.08.2025 JK VW WW688TH Impuls

z dnia: 2025/08/24

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyza stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.