

Nr zlecenia: 81/17/07/2025/IMPULS

z dnia: 2025/07/17

Zleceniodawca:

IMPULS Leasing Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:

inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IX-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	NMTBD3BE20R064575
Marka:	TOYOTA	Nr rejestracyjny:	WW786UG
Model pojazdu:	Corolla 1.8 Hybrid MR`23 E6d	Nr Info-Ekspert:	037-03637
Wersja:	Comfort e-CVT	Rok produkcji:	2024
Wskaźnik drogowości	17894 km		
Data pierwszej rejestracji	2024/11/22		
Data ważności badania technicznego	2027/11/22		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkowita	1835 kg		
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elekt.)		
Pojemność / Moc silnika spalinowego	1798 ccm / 72kW (98KM)		
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	103kW (140KM) / 70kW (95KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	39	Przycisk uruchamiający silnik
2	Antena radiowa "płetwa rekina"	40	Sterowanie systemem audio w kierownicy
3	Asystent utrzymania pasa ruchu LTA	41	Sterowanie telefonem w kierownicy
4	Bluetooth	42	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
5	Czujnik zmierzchu	43	System Apple Carplay/Android Auto
6	Digital Cockpit - cyfrowy wyświetlacz zegarów	44	System automatycznego powiadamiania

12,3"			ratunkowego eCall
7 Dywaniki welurowe		45	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
8 Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą		46	System kontroli trakcji TRC
9 Fotel kierowcy z regulacją wysokości		47	System łączności Toyota Connected Car
10 Funkcja komend głosowych na telefon		48	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
11 Głośniki 6 szt.		49	System multimedialny Toyota Smart Connect z wyświetlaczem 10,5"HD
12 Gniazdo 12V		50	System nawigacji Toyota Connect z mapami online (4 lata)
13 Hamulec postojowy elektryczny		51	System ostrzegania pieszych o nadjeżdżającym pojeździe AVAS
14 Immobilizer		52	System rozpoznawania znaków drogowych RSA
15 Kamera cofania		53	System stabilizacji toru jazdy VSC
16 Kierownica multifunkcyjna		54	System wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia PCS
17 Kierownica pokryta skórą		55	System wspomagania hamowania awaryjnego
18 Klamki zewnętrzne lakierowane		56	System wspomagania ruszania na wzniesieniu HAC
19 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa		57	System wykrywania zmęczenia kierowcy SWS
20 Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości		58	Szyby przednie automatycznie opuszczane i podnoszone
21 Koło zapasowe dojazdowe		59	Szyby przednie regulowane elektrycznie
22 Komputer pokładowy		60	Szyby tylne automatycznie opuszczane i podnoszone
23 Kurtyny powietrzne boczne		61	Szyby tylne regulowane elektrycznie
24 Listwa okienna chromowana		62	Światła do jazdy dziennej LED
25 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie		63	Światła drogowe automatyczne AHB
26 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie		64	Światła p/mgienne przednie LED
27 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia		65	Tapicerka tekstylna
28 Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach		66	Tarcze kół aluminiowe 16" opony 205/55
29 Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń		67	Tempomat adaptacyjny
30 Ogranicznik prędkości automatyczny ASL		68	Tuner radiowy cyfrowy DAB
31 Oświetlenie wnętrza podstawowe		69	Wspomaganie układu kierowniczego
32 Podłokietnik przedni		70	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
33 Podłokietnik siedzeń tylnych		71	Zamek centralny zdalnie sterowany
34 Podsufitka w jasnej tonacji		72	Zdalne odblokowywanie i blokowanie zamka centralnego poprzez aplikację MyT
35 Poduszka powietrzna kierowcy		73	Zdalne sterowanie klimatyzacją poprzez aplikację MyT
36 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy		74	Zdalne uruchamianie świateł awaryjnych poprzez aplikację MyT
37 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia		75	Złącze "USB" w tunelu centralnym
38 Poduszki powietrzne boczne przednie		76	Złącze "USB-C"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
Siedzenia tylne dzielone
Siedzenia tylne składane
- 2 Systemy VSC + TRC
System kontroli trakcji TRC
System stabilizacji toru jazdy VSC

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Zabezpieczenie antykradzieżowe Meta System Bluetooth Low Energy
- 2 +Zestaw śrub antykradzieżowych
- 3 Znakowanie pojazdu technologią syntetycznego DNA

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*GOODRIDE 205/55 R16 91V ALL SEASON ELITE Z-401	3,7
Przednie prawe:	*GOODRIDE 205/55 R16 91V ALL SEASON ELITE Z-401	3,7
Tylne lewe:	*GOODRIDE 205/55 R16 91V ALL SEASON ELITE Z-401	6,5
Tylne prawe:	*GOODRIDE 205/55 R16 91V ALL SEASON ELITE Z-401	5,7

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Szczególny charakter eksploatacji	(-)
Weryfikacja komunikatów komp. pokł.	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPIK.

Pojazd użytkowany jako TAXI.

Uwaga:

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Wgnieciony głęboko, zarysowania, ogniska korozji		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		

3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Nakładka progu	P	Pęknięta, zarysowana		
7	Dach		Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Łotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
9	Pokrywa tylna		Wgnieciona		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-130	
2	Dach		80-130	
3	Łotnik przedni	L	80-130	
4	Drzwi przednie	L	80-130	
5	Drzwi tylne	L	80-130	
6	Łotnik tylny	L	80-130	
7	Łotnik przedni	P	80-130	
8	Drzwi przednie	P	80-130	
9	Drzwi tylne	P	80-130	
10	Łotnik tylny	P	80-130	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Ośłona pod zderzakiem		Rozerwana		
3	Wygłuszenie pokrywy silnika		Rozerwane		
4	Zderzak tylny		Wypięty z mocowań, liczne zarysowania		



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu | BEZ UWAG |
| 3 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 5 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 6 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 8 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Komunikat komputera pokładowego:

- wymagana wymiana oleju, odwiedź stację obsługi -2515 km,
Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|--------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 4 | Gaśnica | TAK |
| 5 | Apteczka | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu**
Salon Polska
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1




Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59




Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu