

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOWĄ

z dnia: 10.10.2025

Zleceniodawca:

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:

Sebastian Kurmanowski upr.AutoCons.1234,RS01444.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży.

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
- Oględziny pojazdu w dniu 13.10.2025 r. na parkingu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.
- Dowód rejestracyjny Seria-DR/BAU 3419195.
- Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] X-2025

Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy*	VIN:	T M A J C 8 1 B 9 S J 4 8 9 9 8 0
Marka:	HYUNDAI	Nr rejestracyjny:	WI743NX
Model pojazdu:	Tucson 1.6 T-GDI Mild Hybrid MR`25 E6e	Nr Info-Ekspert:	016-02205
Wersja:	Smart	Rok produkcji:	2024

Wskazanie drogomierza	14709 km
Data pierwszej rejestracji	18.07.2024
Data ważności badania technicznego	17.07.2027
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całkow.	2125 kg

Jednostka napędowa	z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 118kW (160KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	SZARY 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Aktualizacje OTA	44	Oslony pod zderzkami srebrne
2	Asystent ostrzegania o ograniczeniach prędkości inteligentny ISLA	45	Oslony przeciwsłoneczne z oświetleniem LED
3	Asystent unikania kolizji czołowych (FCA)	46	Oświetlenie drugiego rzędu LED
4	Bezkluczowy system dostępu do pojazdu	47	Oświetlenie pierwszego rzędu LED
5	Czujnik deszczu	48	Oświetlenie przestrzeni bagażowej LED
6	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	49	Podłokietnik centralny z uchwytami na napoje
7	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	50	Poduszka powietrzna centralna
8	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	51	Pojemnik pod podłogą bagażnika
9	Fotel pasażera z regulacją wysokości	52	Przygotowanie do montażu haka holowniczego
10	Funkcja automatycznego odparowywania szyb	53	Regulacja wysokości pasów bezpieczeństwa
11	Głośniki w drzwiach przednich	54	Relingi dachowe
12	Głośniki w drzwiach tylnych	55	Roleta bagażnika
13	Głośniki wysokotonowe	56	Siatka mocująca bagaż
14	Gniazdo 12V w bagażniku	57	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40 i składane
15	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	58	Skrzynia biegów sterowana za pomocą dźwigni pod kierownicą (shift-by-wire)
16	Haczyki do mocowania bagaży	59	Sterowanie radiem w kierownicy
17	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	60	Sygnalizacja niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
18	Immobilizer	61	System Bluetooth z obsługą komend głosowych
19	Kamera cofania z dynamicznymi liniami	62	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
20	Kierownica obszyta skórą	63	System monitorowania tylnych siedzeń RSA
21	Kierownica podgrzewana	64	System podążania na zadanym pasie ruchu LFA
22	Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami bocznymi	65	System ratunkowy E-Call
23	Kieszka w oparciu fotela kierowcy	66	System wyboru trybu jazdy
24	Kieszka w oparciu fotela pasażera	67	Szyba czołowa atermiczna
25	Klamki wewnętrzne lakierowane w kolorze metalicznym	68	Szyba czołowa z folią akustyczną
26	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	69	Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym
27	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa	70	Światła automatyczne
28	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	71	Światła do jazdy dziennej LED
29	Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem 4"	72	Światła p/mgielne tylne
30	Lakier specjalny Engine Red	73	Światła pozycyjne LED
31	Listwy progowe standard	74	Tapicerka materiałowa
32	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	75	Tarcze kół aluminiowe 18"
33	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane	76	Tempomat
34	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	77	Trzecie światło stop LED
35	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne	78	Tylny spoiler z trzecim światłem stop
36	Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów	79	Układ wspomagania kierownicy elektronicznie sterowany
37	Łopatki przy kierownicy do zmiany biegów	80	Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez

38	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnych siedzeniach	81	dzieci Zaglówki foteli przednich z regulacją wysokości
39	Nawiewy dla drugiego rzędu siedzeń	82	Zaglówki tylne z regulacją wysokości
40	Ogranicznik prędkości	83	Zestaw naprawczy opon
41	Osłona przeciwsłoneczna kierowcy z lusterkiem	84	Złącze USB
42	Osłona przeciwsłoneczna kierowcy z przedłużeniem	85	Złącze USB typu C do ładowania z tyłu kabiny 2szt
43	Osłona przeciwsłoneczna pasażera z lusterkiem	86	Złącze USB typu C w konsoli centralnej

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1ABS + ESC+ DBC + HAC + TSA + MCB
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System stabilizacji toru jazdy ESC
System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
System kontroli podjazdu HAC
Asystent kontroli zjazdu DBC
Hamulec pokolizyjny MCB
- 2Asystent monitorowania martwego pola (BCA), asystent ostrzegania o ruchu poprzecznym (RCCA)
Asystent ostrzegania o ruchu poprzecznym RCCA
Asystent monitorowania martwego pola BCA
- 3Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA), monitorowanie uwagikierowcy (DAW), informowanie o odjechaniu poprzecz. poj.
Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA
System sygnalizacji odjechania poprzedzającego samochodu LVDA
System kontroli uwagi kierowcy DAW
- 4Autoalarm + zamek centralny
Zamek centralny
Autoalarm
- 5Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 6Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 7Poduszki bezpieczeństwa boczne i kurtynowe
Poduszki powietrzne boczne
Kurtyny powietrzne
- 8Poduszki powietrzne przednie
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- 9Reflektory LED
Reflektory przednie LED
Światła do jazdy dziennej LED
- 10System multimedialny z 12,3" ekranem dotykowym, radio DAB, nawigacja z usługami Hyundai Live, Bluelink, Apple, Android
System nawigacji satelitarnej
Radio cyfrowe DAB
System Apple Carplay/Android Auto
Wyświetlacz multimedialny 12,3" kolorowy, dotykowy
System Bluelink
Usługi Hyundai LIVE
- 11Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z auto up/down
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1+Dywaniki gumowe kpl
- 2Lakier metalizowany (dopłata)
- 3Pakiet LED
Szyby tylne przyciemniane
Światła tylne LED
Szyby przednie atermiczne
Wykończenie wnętrza Premium
Szyby przednie laminowane
Światła do jazdy dziennej typu Hidden Mirror
Krata wlotu powietrza wykończona w kolorze ciemnego chromu

Tylny zderzak wykończony w kolorze Glossy Black

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL	235/55	R18	104V XL ECO CONTACT 6 TL	5,0
Przednie prawe:	*CONTINENTAL	235/55	R18	104V XL ECO CONTACT 6 TL	5,0
Tylne lewe:	*CONTINENTAL	235/55	R18	104V XL ECO CONTACT 6 TL	5,0
Tylne prawe:	*CONTINENTAL	235/55	R18	104V XL ECO CONTACT 6 TL	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ (+)

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 15.05.2024. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 2 miesiące później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE (+)

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG (+)

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 22 500 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 7 791 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 1,17%.

KOREKTY RÓŻNE:

Stan utrzymania i dbałość o pojazd (-)

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

Stwierdzone braki i uszkodzenia (-)

Jeden kluczyk (-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM (-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE (-)

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 25% określonym na podstawie rzeczywistego przebiegu pojazdu - 14709 km.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Słupek środkowy	L	Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenie spowodowane przez pas bezpieczeństwa.		
2	Próg	P	Zadrapania powłoki.		



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-110µm	
2	Dach		90-110µm	
3	Błotnik przedni	L	90-110µm	
4	Drzwi przednie	L	90-110µm	
5	Drzwi tylne	L	90-110µm	
6	Błotnik tylny	L	90-110µm	
7	Błotnik przedni	P	90-110µm	
8	Drzwi przednie	P	90-110µm	
9	Drzwi tylne	P	90-110µm	
10	Błotnik tylny	P	90-110µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-110µm	



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zadrapania powłoki.		
2	Spoiler przedni		Odpryski powłoki.		
3	Zderzak tylny		Zadrapania powłoki.		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony, poplamiony.		
2	Kanapa tylna		Zabrudzona		
3	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzenia.		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone, Głębokie zarysowanie z drobnym pęknięciem.		
5	Akumulator		Niesprawny		

-Wykładziny komory bagażnika- zabrudzenia,zarysowania.
-Układ klimatyzacji uruchomiono - prawidłowa zdolność chłodzenia.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

Pojazd odpalony z zewnętrznego źródła prądu z uwagi na niską moc rozruchową akumulatora- do weryfikacji w warunkach warsztatowych.
Wykonano jazdę próbną w warunkach parkingowych (nawierzchnia żwir) pozwalającą na zgrubne określenie stanu technicznego z prędkością nie przekraczającą 20 km/h:
1. Silnik – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych.
2. Skrzynia biegów – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń.
3. Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy.
4. Układ kierowniczy – pracuje poprawnie.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Jeden kluczyk.
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
5	Podnośnik samochodowy	NIE
6	Instrukcja obsługi	NIE
7	Gaśnica	TAK
8	Zestaw naprawczy koła	TAK
9	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
10	Apteczka	NIE

Pojazd z rynku wtórnego windykacji.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Pojazd z rynku krajowego.

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w kompletacji pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 12/10/2025IMP

z dnia: 13.10.2025

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyza stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.