



MOTOEXPERT

D.A.W.

inż. Dariusz Walewski

RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODOWEJ ORAZ MASZYN I URZĄDZEŃ
Certyfikat CCRS Nr. 412/04/08/11/14/17/20, Lista Ministra Infrastruktury RS 001043, Biegły Sądowy
biuro: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4. tel./fax +48/22 789 31 25 tel. kom. 601 319 364
e-mail: biuro@motoexpert.pl www.motoexpert.pl www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

Józefów, dnia 25.01.2024r.

OCENA TECHNICZNA Nr DAW-104/24

ZAKRES USŁUG:

- Określenia rynkowej wartości pojazdów maszyn i urządzeń.
- Oceny i opinie techniczne.
- Weryfikacja wycen ubezpieczycieli.
- Sporządzania ocen technicznych i kalkulacji naprawczych.
- Doradztwo techniczne.
- Ocena danych identyfikacyjnych pojazdów dla Policji Wydziałów Komunikacji.
- Wyceny pojazdów, maszyn i urządzeń dla Urzędów Celnych.
- Wyceny pojazdów dla Banków i Leasingów.
- Weryfikacja akt spraw dla Sądów i Prokuratur.

Zleceniodawca: De Lage Landen Leasing Polska S.A.
ul. Inflancka 4A
00-189 Warszawa

Zadanie oceny: Wycena wartości pojazdu.

Przedmiot oceny: Ciągnik samochodowy
IVECO AS 440 S46 S-Way



Sporządził:

inż. Dariusz Walewski

Lista Ministra Infrastruktury RS 001043
Certyfikat CCRS 412/04/08/11/14/17/20/23



MOTOEXPERT

D.A.W.

inż. Dariusz Walewski

RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODOWEJ ORAZ MASZYN I URZĄDZEŃ

Certyfikat CCRS Nr. 412/04/08/11/14/17/20, Lista Ministra Infrastruktury RS 001043, Biegły Sądowy

biuro: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4. tel./fax +48/22 789 31 25 tel. kom. 601 319 364

e-mail: biuro@motoexpert.pl www.motoexpert.pl www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

OCENA TECHNICZNA nr: DAW-104/24

z dnia: 2024/01/25

Wykonawca opinii : inż. Dariusz Walewski CCRS 412/04/20/23, RS 001043

Zleceniodawca: De Lage Landen Leasing Polska S.A.

Adres: ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa

Zlec. pismo, znak: 37072/E/2024-01-17/DLL

z dnia: 2024/01/17

Zadanie: Określenie wartości pojazdu z uwzględnieniem sprzedaży wymuszonej

PODSTAWA OPINII

Wycena na podstawie oględzin pojazdu z uwzględnieniem dokumentów pojazdu na terenie parkingu firmy FAMAT Serwis Sp. z o.o. w Słomczynie 70, bez osób towarzyszących.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] I-2024

Marka: IVECO

Rok produkcji: 2021

Model: AS 440 S46 S-Way MR`20 E6d 18.0t

Wersja: NP

Nr rejestracyjny: PNT85307

Rodzaj pojazdu: Ciągnik samochodowy

VIN: WJMMG2ATZMC449686

Data pierwszej rejestracji w Polsce	2021/05/11
Data ważności badania technicznego	2024/05/11
Wskazanie drogomierza	340813 km
Okres eksploatacji pojazdu (21/05/15-24/01/25)	32 mies.
Kolor powłoki lakierowej kabiny	Biały
Rodzaj zabudowy	ciągnik siodłowy z kabiną długą
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / aut. (mech. sterowana elektrycznie)
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (LNG)
Pojemność / Moc silnika	11118 ccm / 338kW (460KM)

WYPOSAŻENIE (*)

Lp. Nazwa elementu wyposażenia

- * ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- * Autoalarm
- * Dach regulowany elektrycznie
- * Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie
- * Hamulec silnikowy
- * Immobilizer
- * Kabina sypialna
- * Klimatyzacja automatyczna
- * Leżanka
- Lodówka
- * Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- * Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

Lp. Nazwa elementu wyposażenia

- * Ogrzewanie niezależne
- * Poduszka powietrzna kierowcy
- * Radioodtwarzacz
- * Spoiler dachowy
- * Spoilery boczne
- System nawigacji satelitarnej
- * Szyby regulowane elektrycznie
- * Tachograf
- * Tempomat
- * Wyciszenie silnika
- * Zamek centralny
- * Zawieszenie tylne pneumatyczne

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEZDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	MICHELIN 315/70 R22.5 156/150L X LINE ENERGY Z TL (UNI)	6,0	76
Przednie prawe:	MICHELIN 315/70 R22.5 156/150L X LINE ENERGY Z TL (UNI)	8,0	65
Tylne LZ:	*LAUFENN 315/70 R22.5 154/150L LZ22	10,0	59
Tylne LW:	*LAUFENN 315/70 R22.5 154/150L LZ22	10,0	59
Tylne PZ:	*LAUFENN 315/70 R22.5 154/150L LZ22	10,0	59
Tylne PW:	*LAUFENN 315/70 R22.5 154/150L LZ22	10,0	59

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Do oceny przedstawiono pojazd zarejestrowany w kraju.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy FAMAT Serwis Sp. z o.o. w Słomczynie 70.

W czasie oględzin nie dokonano jazdy próbnej po terenie parkingu - w trakcie oględzin podłoże oblodzone, brak możliwości wyjazdu z miejsca parkingowego.

W czasie oględzin stwierdzono:

Do oględzin nie przedstawiono dowodu rejestracyjnego.

Brak książki serwisowej pojazdu.

Szyba czołowa niefabryczna.

Wg bazy CEPIK dnia 10.10.2023r zanotowano powstanie szkody istotnej.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Stwierdzono drobne zapocenia i wycieki płynów eksploatacyjnych.

Silnik uruchomiono.

Silnik zasilany gazem ziemnym LNG.

Praca silnika w zakresie prędkości obrotowej biegu jałowego nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia bez widocznych braków.

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu zawieszenia pojazdu.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu - nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD HAMULCOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu - nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD WYDECHOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu - nie przeprowadzono jazdy próbnej.

KABINA:

Kabina koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów kabiny:

- ściana tylna [140 - 1350 μm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- ściana lewa - zarysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa schowka prawego dolnego - zarysowana,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego - zarysowana,
- obicie tapicerskie drzwi lewych - zarysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- obicie tapicerskie podłokietnika fotela kierowcy prawego - ubytek materiału.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomicza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: DAW-104/24

z dnia: 2024/01/25

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] I-2024

Marka: IVECO

Rok produkcji: 2021

Model: AS 440 S46 S-Way MR'20 E6d 18.0t

Wersja: NP

Nr rejestracyjny: PNT85307

Rodzaj pojazdu: Ciągnik samochodowy

































