

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOWĄ

z dnia: 2026/07/10

Zleceniodawca:

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:

Sebastian Kurmanowski upr.AutoCons.1234,RS01444.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży.

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
- Oględziny pojazdu w dniu 20.07.2026r. na parkingu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.
- Dowód rejestracyjny Seria/Nr DR/BAW 2431468.
- Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

VIN: **WVWZZZ3CZLE086253**

Marka: **VOLKSWAGEN**

Nr rejestracyjny: **KK85660**

Model pojazdu: **Passat B8 2.0 TDi MR`20 E6d**

Nr Info-Ekspert: **040-09600**

Wersja: **Elegance 4MOTION DSG**

Rok produkcji: **2020**

Wskazanie drogomierza 227780 km

Data pierwszej rejestracji 2020/02/13

Data ważności badania technicznego 2026/12/29

Rodzaj nadwozia kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Dop. masa całkow. 2280 kg

Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 140kW (190KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4x4
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	CZARNY 2-warstwowy typu perła

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	30	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	31	Pokrywa bagażnika otwierana elektrycznie
3	Dywaniki	32	Reflektory LED
4	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	33	Relingi dachowe w kolorze srebrnym
5	Fotele przednie komfortowe	34	Schówek chłodzony
6	Gniazdo 12V	35	Schówek dodatkowy w konsoli centralnej
7	Gniazdo 12V w bagażniku	36	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu Keyless Go
8	Hamulec postojowy automatyczny	37	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
9	Hamulec wielokolizyjny	38	System ochrony pasażerów aktywny "PreCrash"
10	Immobilizer	39	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
11	Kierunkowskazy LED	40	System p/poślizgowy MSR
12	Kieszenie w oparciach foteli przednich	41	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
13	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa	42	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
14	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	43	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
15	Komputer pokładowy Premium z kolorowym wyświetlaczem	44	System Start/Stop
16	Kurtyny powietrzne boczne	45	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
17	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	46	System wyboru profilu jazdy
18	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	47	Szyby atermiczne
19	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	48	Szyby przednie regulowane elektrycznie
20	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	49	Szyby tylne regulowane elektrycznie
21	Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie	50	Światła do jazdy dziennej
22	Oświetlenie Ambiente	51	Światła tylne LED
23	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym	52	Tapicerka siedzeń - środkowa część foteli Alcantara, boczne części siedzeń oraz górny fragment podłokietnika skóra Vienn
24	Pakiet Travel assist	53	Tarcze kół aluminiowe 17" opony 215/55
25	Podłokietnik centralny przedni	54	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
26	Podłokietnik siedzeń tylnych	55	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
27	Poduszka powietrzna kierowcy	56	Zamek centralny zdalnie sterowany
28	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	57	Zderzaki w kolorze nadwozia
29	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1Audio System "Composition Colour"

Głośniki 8 szt.
Złącze "AUX"
Złącze kart SD
Radioodtwarzacz CD/MP3
Wyświetlacz 6,5" dotykowy, kolorowy
- 2Czujniki parkowania - przód/tył

Czujniki parkowania - przód

- Czujniki parkowania - tył
- 3 Fotele przednie podgrzewane

Fotel kierowcy podgrzewany

Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Fotele przednie z regulacją wysokości

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 5 Kierownica multifunkcyjna

Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą

Sterowanie radiem w kierownicy

Kierownica pokryta skórą

Sterowanie komputerem pokładowym przy kierownicy
- 6 Pakiet Lusterka

Oświetlenie przestrzeni podczas wsiadania i wysiadania z samochodu

Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane, po stronie kierowcy aut. przyciemniane i aut. opuszczane po stronie pasa
- 7 Pakiet Zimowy

Dysze spryskiwaczy podgrzewane

Fotel kierowcy podgrzewany

Fotel pasażera podgrzewany
- 8 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40

Siedzenia tylne dzielone

Siedzenia tylne składane
- 9 System "Park Pilot"

Czujniki parkowania - przód

Czujniki parkowania - tył

System wspomagający parkowanie
- 10 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów

Światła p/mgielne przednie

System doświetlania zakrętów
- 11 Tempomat aktywny z systemem ACC i Front Assist

System ACC - automatyczna regulacja odległości

System Front Assist

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Kierownica pokryta skórą (dopłata)
- 2 Koło zapasowe pełnowymiarowe
- 3 Lakier perłowy
- 4 Pakiet Easy Open

System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu

System bezdotykowego otwierania pokrywy bagażnika
- 5 Pakiet Techniczny (dopłata)

System wspomagający parkowanie Park Assist

System Rear Assist - kamera cofania
- 6 Rolety p/słoneczne szyb bocznych tylnych drzwi
- 7 System nawigacji satelitarnej "Discover Media"
- 8 Szyba tylna i boczne szyby w drzwiach z tyłu z dodatkową powłoką zaciemniającą

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]	
Przednie lewe:	*BARUM	215/55	R17	94V	BRAVURIS 5 HM TL FR	4,5
Przednie prawe:	*BARUM	215/55	R17	94V	BRAVURIS 5 HM TL FR	4,5
Tylne lewe:	*BARUM	215/55	R17	94V	BRAVURIS 5 HM TL FR	6,0
Tylne prawe:	*BARUM	215/55	R17	94V	BRAVURIS 5 HM TL FR	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

- KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ

(-)

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2020/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 3 miesiące wcześniej, zatem jego okres eksploatacji jest dłuższy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika ujemna korekta wartości.
- KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE

(+)

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem

amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG (-)

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 157 500 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 70 280 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -12,65%.

KOREKTY RÓŻNE:

Stan utrzymania i dbałość o pojazd (-)

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw (-)

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

Stwierdzone braki i uszkodzenia (-)

Jeden klucz (-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM (-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE (+)

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zadrapania powłoki lakierowej.		
2	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej. Wgniecenie punktowe.		
4	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej, zadrapania powłoki.		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zadrapania powłoki lakierowej.		
6	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania.		
7	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Próg	P	Zadrapania powłoki lakierowej		
9	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy, zarysowania.		
10	Błotnik tylny	L		Ślady po wymianie błotnika.	
11	Błotnik tylny	P	Odpryski powłoki lakierowej		

-Rama dachu lewa- zarysowania.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120-150µm	
2	Dach		120-150µm	
3	Błotnik przedni	L	120-150µm	
4	Drzwi przednie	L	120-150µm	
5	Drzwi tylne	L	90-120µm	
6	Błotnik tylny	L	120-800µm	
7	Błotnik przedni	P	120-150µm	
8	Drzwi przednie	P	120-150µm	
9	Drzwi tylne	P	120-150µm	
10	Błotnik tylny	P	120-150µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120-150µm	



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Krata wlotu powietrza		Odpryski powłoki . Logo zarysowane.		
2	Reflektor	L	Zarysowania z krawędzi.		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Zderzak tylny		Zarysowany		
5	Szyba przednia		Pęknięta, odpryski powłoki		

lakierowej.					
6	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych tylnych	L	Zarysowana		

-Listwa ozdobna szyby błotnika tp- wgniecenie.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Fotel tylny		Zabrudzony, poplamiony.		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Nieznaczne zabrudzenia, wgniecenie materiału.		

-Wykładziny komory bagażnika - zabrudzenia, zarysowania.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej. Zabrudzenia klejem do opon.		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
5	Tarcza koła zapasowego ze stopu lekkiego		Ogniska korozji		

JAZDA KONTROLNA

Wykonano jazdę próbną w warunkach parkingowych (nawierzchnia pokryta warstwą śniegu) pozwalającą na zgrubne określenie stanu technicznego z prędkością nie przekraczającą 20 km/h:

- 1. Silnik – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych.
- 2. Skrzynia biegów – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń.
- 3. Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy.
- 4. Układ kierowniczy – pracuje poprawnie.

Poziom paliwa rezerwa.
Widoczny komunikat o ograniczeniu funkcji wybierania numeru alarmowego.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE	W komorze silnika widoczna przywieszka z informacją o wykonanym przeglądzie olejowym 11.2025r przy przebiegu 221500km.
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Jeden	kluczyk.
3	Dowód rejestracyjny	TAK	
4	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK	Okazano narzędzia niefabryczne.
5	Podnośnik samochodowy	TAK	
6	Instrukcja obsługi	TAK	
7	Gaśnica	TAK	
8	Trójkąt ostrzegawczy	TAK	

Pojazd z rynku wtórnego windykcacji.

Pochodzenie pojazdu

Pojazd z rynku krajowego

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w kompletacji pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73




Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 21/07/2026IMP

z dnia: 2026/07/21

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyza stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.