



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
AL. MURCKOWSKA 14C
40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzeczoznawca MATEUSZ KELER
Nr zlecenia VHS00190/26
Data zlecenia 9 marzec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka BMW
Model 430I XDRIVE
Numer rejestracyjny ZS482NH
Rok produkcji 2019
Numer VIN WBA4H91060BN88260

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	TAK	2 SZT Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	TAK		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00190/26

Nr rejestracyjny

ZS482NH

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	20367
Numer sprawy	VHS00190/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	10.03.2026
Wycena na dzień	10.03.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	ZS482NH / WBA4H91060BN88260
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	20.02.2020 / 73
Rok produkcji	2019
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	157 995 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	12.06.2026
Lakier	----

Marka	BMW
Model	Seria 4 Gran Coupe [F36] 17-21
Typ	430i GPF xDrive M Sport sport-aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Hatchback / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1998
Moc kW / KM	185 / 252
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 8

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - tył
- Dynamiczne światła stop
- Elektroniczna blokada dyferencjału
- Fotele przednie sportowe
- Funkcja Start / Stop
- Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)
- Kierownica sportowa, skórzana
- Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową
- Lakier niemetalizowany: Biel alpejska
- Listwy ozdobne, srebrne aluminium Hexagon
- Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX
- Oparcie kanapy tylnej dzielone i składane
- Oświetlenie wnętrza, dodatkowe
- Pasek przeciwsłoneczny na przedniej szybie
- Podłokietnik tylny
- Polska wersja językowa
- Adaptacyjny sportowy układ kierowniczy
- Czujnik deszczu
- Diodowe reflektory przednie (LED)
- Dywaniki welurowe
- Felgi aluminiowe 18 Star Spoke 400 M z ogumieniem mieszanym
- Funkcja Follow-Me-Home
- Gniazdo 12V
- Kierownica sportowa typu M
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kolumna kierownicy regulowana
- Lampy tylne w technologii diodowej LED
- Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie
- Obramowania Shadow Line Individual, wysoki połysk
- Oświetlenie bagażnika
- Pakiet aerodynamiczny M
- Podłokietnik przedni, przesuwany
- Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa
- Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO

- Radio BMW Professional
- Servotronic
- Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą
- Tapicerka tkaninowa Hexagon / Alcantara
- Tempomat z funkcją hamowania
- Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC
- Usługi ConnectedDrive
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zawieszanie sportowe typu M
- Zestaw głośników stereo
- Schowki dodatkowe (pakiet dodatkowych schowków)
- System alarmowy sterowany pilotem
- Światła przeciwmgielne w technologii LED
- TeleServices
- Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie
- Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka (przycisk Start-Stop)
- Usługi zdalne (Remote Services)
- Zamek bagażnika otwierany pilotem
- Zestaw Bluetooth z interfejsem USB
- Zestaw naprawczy do opon

WYPOSAŻENIE DODATKOWE


- Asystent świateł drogowych (V)
- Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył (V)
- Kamera cofania (V)
- Lakier metalik (V)
- Opony z funkcją jazdy awaryjnej (Runflat) (V) (G)
- Podsufitka Individual w kolorze antracytowym (V)
- Real Time Traffic Information (V)
- Reflektory adaptacyjne LED (V)
- Serwis informacyjny (Concierge Services) (V)
- System nawigacji satelitarnej Professional (V)
- Systemy asystujące kierowcę (V)
- Szyby tylne przyciemniane (V)
- Tablica rozdzielcza o rozszerzonym zakresie funkcji (V)
- Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym (V)
- Wyświetlacz Head-Up (V)



EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	150 - 200
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT	TYP	ROZMIAR	BIEŻNIK
Continental	AllSeasonContact	PP 255/40/18	5,6
Continental	AllSeasonContact	PL 255/40/18	4,9
Continental	AllSeasonContact	TP 255/40/18	5,6
Continental	AllSeasonContact	TL 255/40/18	5,6
ZESTAW NAPRAWCZY - BRAK		KOŁO ZAPASOWE	
0		0	0,0



EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
ZDERZAK PRZEDNI	ODPRYSKI LAKIERU
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
PRÓG LEWY	WGNIECENIE
BŁOTNIK TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA LEWA	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA PRAWA	ZARYSOWANIE
PRÓG PRAWY	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA PRAWA	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
TAPICERKA DRZWI TYLNYCH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
0	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

ZASŁEPKA ZDERZAKA P - brak; TABLICA REJ. P - wgnieciona;



EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

STWIERDZONO MONTAŻ ALARMU - BRAK MOŻLIWOŚCI OCENY

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Bateria klucza do wymiany

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

21.11.2023 – dodatkowe badanie techniczne po uczestniczeniu w wypadku (125 873 km).

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	120	_____
Zdjęcia poglądowe	TAK	_____
Zdjęcia uszkodzeń	TAK	_____
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK	_____
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK	_____

ZDJĘCIA POGLĄDOWE





















ZDJĘCIA USZKODZEŃ















