



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.02

DANE ZLECENIODAWCY

Firma VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
AL. MURCKOWSKA 14C
40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzeczoznawca MATEUSZ KELER
Nr zlecenia VHS00192/26
Data zlecenia 9 marzec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka FIAT
Model DOBLO
Numer rejestracyjny KK2516H
Rok produkcji 2023
Numer VIN VYFEUHNP2RN504948

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	NIE	Gaśnica	NIE
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00192/26

Nr rejestracyjny

KK2516H

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	20384
Numer sprawy	VHS00192/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	12.03.2026
Wycena na dzień	12.03.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	KK2516H / VYFEUHNP2RN504948
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	23.02.2024 / 25
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	39 228 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	23.02.2027
Lakier	----

Marka	FIAT
Model	Doblo Van 1.2 PureTech Euro 6 1199ccm - 110KM 2t 24-
Typ	Doblo Van 1.2 PureTech S&S L1 (650kg)
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon / 4 / 2
Pojemność silnika (ccm)	1199
Moc kW / KM	81 / 110
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 3
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	1 940
Masa własna / ładowność	1 329 / 611
Rozstaw osi 1 / 2	2 785 /

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Alarm pozostawienia włączonych świateł
- Czujniki parkowania tylne
- Drzwi przesuwne pełne z prawej strony
- ESP (ABS + AFU + ESC + ASR + Hill Assist)
- Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną, pochylenia + zagłówek regulowany
- Funkcja "Follow me home"
- Gniazdo 12V na desce rozdzielczej
- Gwarancja standardowa
- Immobilizer
- Kierownica z tworzywa sztucznego wielofunkcyjna
- Kluczyki z pilotem - dwa
- Lakier uni - niemetalizowany
- Pięć poduszek bezpieczeństwa (czołowa pasażera, boczne i kurtynowe dla kier. i pasaż.)
- Półka podsufitowa + lampka dla R1 i oświetlenie w przestrzeni ładunkowej
- Brak wykończenia podłogi w przedziale ładunkowym
- Czujniki spadku ciśnienia w ogumieniu pośrednie
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe blaszane 1/3prawe-2/3lewe skrzydło, kąt otwarcia 180
- Felgi stalowe szare 15, półkołpaki, opony 195/65 R15 - STD
- Fotel pasażera REGULOWANY (regulacja pochylenia oparcia i zagłówek na wysokość)
- Głośniki + tweety - 2
- Gwarancja na baterię 8lat lub 160tys. km
- Hamulec postojowy ręczny
- Kierownica z tworzywa sztucznego
- Klimatyzacja manualna
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Obudowy lust., zderzaki, listwy ochronne, klamki zewnętrzne : czarne ,nielakierowane
- Poduszka bezpieczeństwa czołowa kierowcy
- Przegroda pełna stała

- Przystosowanie do montażu belek dachowych
- Sygnał niezapiętych pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera
- System automatycznego przełączania świateł (HBA)
- System monitorowania pasa ruchu z korektą toru jazdy - aktywny
- System wykrywania zmęczenia kierowcy przez kamerę (DDA3)
- Światła H1H7
- Tempomat inteligentny, z ogranicznikiem prędkości i rekomendacją dozwolonej prędkości
- Wskaźnik zmiany biegów
- Wycieraczki manualne z systemem Magic Wash + czujnik zmierzchu
- Zegary cyfrowe czarno-białe
- Stacja dokująca do Smartphona, rozpoznawanie głosu, 2x USB, streaming audio, GPS
- System automatycznego hamowania Active Safety Brake
- System Connect SOS and Assistance - syst.awaryjnego połą. alarm. w przypadku kolizji
- System wykrywania zmęczenia kierowcy
- Szyby boczne przednie sterowane elektrycznie+lusterka zew. sterowane el. i podgrzewane
- Tapicerka standardowa
- Uchwyty w podłodze do zabezpieczenia ładunku w przestrzeni ładunkowej - 6
- Wspomaganie elektryczne kierownicy
- Wykładzina z tworzywa na podłodze w kabinie kierowcy
- Zestaw naprawczy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE


- Koło zapasowe (V)



EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. RAMA DACHU LEWA	do 150
7. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
8. PRÓG LEWY	do 150
9. POSZYCIE/DRZWI ŚRODKOWE LEWE	do 150
10. POSZYCIE/DRZWI TYLNE LEWE	do 150
11. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
12. POKRYWA TYLNA	-----
13. DRZWI TYLNE PRAWO	do 150
14. POSZYCIE/DRZWI TYLNE PRAWO	do 150
15. RAMA DACHU PRAWA	do 150
16. POKRYWA/DRZWI ŚRODKOWE PRAWO	do 150
17. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
18. DRZWI PRZEDNIE PRAWO	do 150
19. PRÓG PRAWY	do 150
20. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
21. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Continental EcoContact 6	PP	195/65/15	3,9
Continental EcoContact 6	PL	195/65/15	3,9
Continental EcoContact 6	TP	195/65/15	3,9
Continental EcoContact 6	TL	195/65/15	4,5
KOŁO PEŁNOWYMIAROWE	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Ikona klucza

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	95
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE















ZDJĘCIA USZKODZEŃ











DOKUMENTY POJAZDU



