



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
AL. MURCKOWSKA 14C
40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzeczoznawca MATEUSZ KELER
Nr zlecenia VHS00222/26
Data zlecenia 12 marzec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka DACIA
Model LODGY
Numer rejestracyjny SK616YS
Rok produkcji 2021
Numer VIN UU1J9220767588996

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

| | | | |
|---------------------|-------|-----------------------|-----|
| Dowód rejestracyjny | ORYG. | Tablice rejestracyjne | TAK |
| Klucz główny | TAK | Apteczka | TAK |
| Klucz zapasowy | TAK | 1SZT. Gaśnica | TAK |
| Instrukcja obsługi | TAK | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| Książka serwisowa | NIE | | |

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

| | | | |
|--|-----|-------------------------------------|-----|
| Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego | TAK | Ekspertyza - Stan techniczny | TAK |
| Ekspertyza - Lakier/Ogumienie | TAK | Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa | TAK |



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00222/26

Nr rejestracyjny

SK616YS

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Numer wyceny | 20419 |
| Numer sprawy | VHS00222/26 |
| Zleceniodawca | |
| Data i miejsce oględzin | |
| Data wyceny | 16.03.2026 |
| Wycena na dzień | 16.03.2026 |
| Numer licencji / użytkownik | 38107 / Partner CRLS |

DANE POJAZDU

| | |
|--|-----------------------------|
| Numer rejestracyjny / numer VIN | SK616YS / UU1J9220767588996 |
| Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach | 25.06.2021 / 57 |
| Rok produkcji | 2021 |
| Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia | 64 073 / Odczytany |
| Data następnego badania technicznego | 25.06.2026 |
| Lakier | ---- |

| | |
|--|---------------------------------|
| Marka | DACIA |
| Model | Lodgy 12-22 |
| Typ | Lodgy 1.5 Blue dCi Laureate S&S |
| Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc | Kombi / 5 / 7 |
| Pojemność silnika (ccm) | 1461 |
| Moc kW / KM | 85 / 115 |
| Paliwo / katalizator | Diesel / Katalizator (SCR) |
| Układ / liczba cylindrów | R / 4 |
| Skrzynia / liczba biegów | M / 6 |

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- El. podnoszenie szyb, przód
- Felgi stalowe 15 z ogumieniem
- Gniazdo 12V z tyłu
- Kanapa w trzecim rzędzie niez dzielona z możliwością złożenia do pionu
- Klamki drzwi w kolorze czarnym
- Kolumna kierownicy regulowana manualnie
- Lakier uni
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Oświetlenie bagażnika
- Podłokietnik - przód
- Poduszka powietrzna pasażera
- Radio Dacia Plug & Radio - MP3 z funkcją sterowania w kolumnie kierownicy + Bluetooth USB i Jack
- Schowek w górnej części deski rozdzielczej - zamykany
- Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera
- System wspomagania hamowania
- Tapicerka materiałowa
- Chromowana listwa nad osłoną chłodnicy
- ESC + ASR
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klimatyzacja manualna
- Komputer pokładowy
- Listwy boczne
- Lusterko umożliwiające kontakt wzrokowy z osobami siedzącymi na tylnych miejscach
- Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszki powietrzne boczne, przód
- Relingi dachowe
- Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy
- System kontroli ciśnienia w oponach
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat z ogranicznikiem

- Tylna kanapa składana i dzielona
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zagłówki przednie z regulacją wysokości
- Zamek centralny z pilotem
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu
- Wycieraczka tylnej szyby
- Zagłówki tylne wsuwane w oparcie
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Koło zapasowe



EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm]

| NUMER I NAZWA ELEMENTU | PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. POKRYWA PRZEDNIA | pow. 500 |
| 2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY | 150 - 200 |
| 3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY | do 150 |
| 4. DRZWI PRZEDNIE LEWE | do 150 |
| 5. DACH | do 150 |
| 6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY | do 150 |
| 7. PRÓG LEWY | 150 - 200 |
| 8. DRZWI TYLNE LEWE | do 150 |
| 9. BŁOTNIK TYLNY LEWY | pow. 500 |
| 10. POKRYWA TYLNA | do 150 |
| 11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY | 150 - 200 |
| 12. DRZWI TYLNE PRAWY | 150 - 200 |
| 13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY | do 150 |
| 14. PRÓG PRAWY | 150 - 200 |
| 15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY | 150 - 200 |
| 16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY | do 150 |
| 17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY | do 150 |

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

| PRODUCENT TYP | | ROZMIAR | BIEŻNIK |
|---------------------|---------------|-----------|---------|
| Hankook Kinergy 4S2 | PP | 185/65/15 | 5,1 |
| Hankook Kinergy 4S2 | PL | 185/65/15 | 4,9 |
| Hankook Kinergy 4S2 | TP | 185/65/15 | 5,9 |
| Hankook Kinergy 4S2 | TL | | 6,8 |
| KOŁO PEŁNOWYMIAROWE | KOŁO ZAPASOWE | | |
| 0 | 0 | | 0,0 |



EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

STWIERDZONO MONTAŻ ALARMU - BRAK MOŻLIWOŚCI OCENY

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

Podwyższona głośność pracy osprzętu silnika. Brak płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym.

KOMUNIKATY I KONTROLKI

BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

| | |
|--|-----|
| Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego) | 102 |
| Zdjęcia poglądowe | TAK |
| Zdjęcia uszkodzeń | TAK |
| Zdjęcia dokumentów pojazdu | TAK |
| Zdjęcia dowodu rejestracyjnego | NIE |

ZDJĘCIA POGLĄDOWE



















ZDJĘCIA USZKODZEŃ









DOKUMENTY POJAZDU



