

Nr zlecenia DEKRA: NBL(W)/WRO/34752/26/04/21  
Nr zlecenia/szkody: L/7828/2025  
Data zlecenia: 21-04-2026

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**  
VELOLEASING SPÓŁKA AKCYJNA  
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C  
00-843 Warszawa

**Rzecznawca:**  
**Andrzej Sosnowski**  
DEKRA Polska - Centrala

**UWAGA:**

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

**Dane pojazdu**

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	164734
Producent	VOLKSWAGEN
Model	Golf VIII 24-
Typ/wersja	Golf VIII 2.0 TSI 4Mot. R DSG
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1535
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2040
Rozstaw osi 1/2	2629
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Pojemność silnika [ccm]	1998
Moc silnika [KM/kW]	333/245
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	CB352TG
VIN	WVWZZZCD2TW172970
Data 1. rejestracji	08-12-2025
Data nast. bad. techn.	08-12-2028
Rok produkcji	2025
Stan licznika [km]	33 289 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/UNI
Data oględzin	2026-05-15

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Goodride, ZuperEco Z-107	225/40 18 92W	2,0 mm
	lewe	Goodride, ZuperEco Z-107	225/40 18 92W	4,0 mm
tylna	prawe	Goodride, ZuperEco Z-107	225/40 18 92W	2,0 mm
	lewe	Goodride, ZuperEco Z-107	225/40 18 92W	2,0 mm

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. ?ruby kó? z zabezpieczeniem antykradzie?owym
2. App-Connect - przewodowy i bezprzewodowy
3. Asystent podjazdu
4. Asystent zmiany pasa ruchu Side Assist z Rear Traffic Alert oraz funkcj? ostrzegania przy wysiadaniu
5. Czujnik deszczu
6. Czujniki parkowania z przodu i tyłu
7. Digital Cockpit Pro- Cyfrowy zestaw wskaźników z komputerem pokładowym 10.25 cala, personalizowany
8. Dywaniki materia?owe z przodu i z ty?u
9. ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, MSR asystent hamowania i stabilizacją przyczepy
10. Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył
11. Felgi aluminiowe 18 Jarez
12. Fotel kierowcy i pasa?era z manualn? regulacj? podparcia odcinka l?d?wiowego
13. Fotele przednie Premium Sport
14. Fotele przednie sportowe ze zintegrowanym zagłówkiem
15. Funkcja automatycznego w??czania ?wiat? z funkcj? Coming/Leaving Home, ?wiat?a do jazdy dziennej LED
16. Funkcja hamowania przed nadje?d?aj?cym pojazdem z asystentem wymijania
17. Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej
18. Gniazdo 12V w bagażniku
19. Gniazdo 2x USB-C (45W) z przodu oraz 2 gniazda USB-C (45W) do ładowania z tyłu
20. Gwarancja 2 lata
21. Hamulec postojowy, elektromechaniczny z funkcj? Auto-Hold
22. Instalacja telefoniczna z funkcj? indukcyjnego ?adowania
23. Isofix - przygotowanie do monta?u 2 fotelików dzieci?cych na siedz. z ty?u oraz na siedz. pasa?era
24. Kamera cofania
25. Kierownica wielofunkcyjna skórzana, sportowa z funkcj? sterowania dotykowego, podgrzewana
26. Klimatyzacja Climatronic, regulowana automatycznie, 3-strefowa z panelem do sterowania z ty?u
27. Końcówka układu wydechowego, podwójna
28. Lakier specjalny - biały Pure
29. Lusterka boczne regulowane, podgrzewane i składane elektrycznie, obniżane po stronie pasa?era
30. Poduszki kierowcy i pasa?era, z możliwością dezaktywacji poduszki pasa?era
31. Poduszki powietrzne centralna, boczne z przodu oraz kurtyny powietrzne dla pasa?erów przod. i z tyl.
32. Przedni podłokietnik
33. Przygotowanie do We Connect oraz We Connect Plus
34. Przygotowanie do nawigacji
35. Reflektory przeciwmgielne z funkcj? statycznego do?wietlania zakr?tów
36. Skrzynia automatyczna, 7-biegowa
37. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
38. Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
39. System Cross Traffic Assist - asystent jazdy przez skrzy?owanie
40. System Start/Stop z odzyskiwaniem energii przy hamowaniu
41. System awaryjnego hamowania Front Assist oraz rozpoznawania pieszych i rowerzystów
42. System kontroli trakcji
43. System monitorowania uwagi i senno?ci kierowcy
44. System ochrony pasa?erów, proaktywny
45. System radiowy Ready2Discover z usług? 'Streaming&Internet', z wyświetlaczem 12,9"
46. System rozpoznawania znaków drogowych
47. System rozszerzonej ochrony pieszych
48. System wspomagania jazdy Travel Assist, Lane Assist oraz Emergency Assist
49. Tapicerka materiałowa Sardegna, środkowa część siedzeń wykończona tapicerką ArtVelours
50. Tempomat adaptacyjny z Front Assist
51. Trójkąt ostrzegawczy
52. Układ kierowniczy, progresywny
53. Wspomaganie układu kierowniczego
54. Wstawki wykończeniowe wnętrza chromowane
55. Wykończenie wnętrza Carbon Grey
56. Wzmocnienie głosu, elektroniczne
57. XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
58. Zaciski lakierowane w kolorze niebieskim z logo R

- |   |   |
|---|---|
| 30. Lusterka boczne w kolorze srebrnym matowym, klamki lakierowane w kolorze nadwozia | 67. Zaciski tylne lakierowane w kolorze niebieskim              |
| 31. Lusterka boczne, asferyczne kierowcy  | 68. Zagłówki (3) w drugim rzędzie siedzeń, opuszczane           |
| 32. Lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane                                    | 69. Zamek centralny   |
| 33. Oświetlenie powitalne otoczenia z lusterek  | 70. Zestaw naprawczy: kompresor i uszczelniaacz do opon         |
| 34. Oparcie tylnej kanapy dzielone (60/40), z podłokietnikiem                         | 71. eCall - system powiadamiania ratunkowego                    |
| 35. Opony sportowe 225/40 R18   | 72. Światła dzienne, mijania i drogowe w technologii LED Matrix |
| 36. Oświetlenie LED w przestrzeni na nogi z przodu i z tyłu                           | 73. Światła tylne przeciwmgielne                                |
| 37. Oświetlenie wnętrza Ambiente Plus, 30 kolorów, podświetlana konsola centralna     |   |

#### Wyposażenie dealerskie

- |  |   |
|--|---|
| 1. Dach szklany panoramiczny odsuwany elektrycznie .....                       | - |
| 2. Pakiet Black Style z reflektorami IQ.Light LED Matrix .....                 | - |
| ?wiat?a tylne w technologii LED z dynamicznymi kierunkowskazami                |   |
| ?wiat?a mijania i drogowe LED ze ?wit?ami do jazdy dziennej LED                |   |
| System Dynamic Light Assist - automatyczne ?wiat?a drogowe                     |   |
| Szyba tylna oraz boczne tylne dodatkowo przyciemniane                          |   |
| Regulacja zasi?gu reflektorów, dynamiczna z dynamicznym do?wietlaniem zakr?tów |   |
| Lusterka boczne w kolorze Black Style  |   |
| Podświetlane logo przednie oraz oświetlenie zewnętrzne ambiente, z animacją    |   |
| Reflektory przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów          |   |

#### **Wartość bazowa pojazdu**

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto/zakup)<sup>1</sup> .....

#### **Korekty**

##### Pierwsza rejestracja

##### Przebieg

##### Wyposażenie

##### Ogumienie

Inne

Stan dbałości o pojazd ..... -  
Wcześniejsze naprawy ..... -  
Uszkodzenia, stan, weryfikacja serwisowa, braki ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 05-2026 PL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

---

Data: 18-05-2026

Rzecznik DEKRA:  
Andrzej Sosnowski

**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Błotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego**NADWOZIE/Elementy karoserii****Stan techniczny nadwozia (szkielet).**

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

- pokrywa silnika - odpryski, rysy, nieprawidłowe pasowanie, ślady korozji,
- prawy przedni błotnik - rysy,
- pokrywa wlewu paliwa - odpryski,
- błotnik lewy tył - wgniecenia, rysy,
- drzwi lewy tył - rysy,

**Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza**

Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

**NADWOZIE/Osprzęt****Stan techniczny nadwozia (osprzęt).**

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

- lewy reflektor - pęknięcia,
- prawe lustro - rysy,
- tylny zderzak - rysy,
- wycieraczka tylnej szyby - oklejona taśmą,

**NADWOZIE/Wnętrze****Stan techniczny nadwozia (wnętrze).**

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

- konsola - rysy,
- wnętrze - zabrudzone,
- prawy fotel - przepalenie,

**PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu****Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

- liczne aktywne ikony, check engine, air bag, trakcja,
- przekroczony termin przeglądu,

**PODWOZIE/Zawieszenie/koła****Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

- felgi - rysy,
- opona lewy przód - boczne nacięcie,

**PODWOZIE/Układ kierowniczy****Stan techniczny układu kierowniczego**

Nie wnosi się uwag.

**PODWOZIE/Układ hamulcowy****Stan układu hamulcowego.**

Nie wnosi się uwag.

---

**PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator**

**Stan techniczny układu wydechowego.**

Nie wnosi się uwag.

---

Uwagi ogólne - dot. wyceny

**Dokumenty pojazdu**

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

skan pozwolenia czasowego w systemie.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:  
elektroniczna

---

**Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**

Brak wiarygodnych danych.

---

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:**

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

---

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:**

- nie stwierdzono.

---

**Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**

Nie dotyczy.

---

**Jazda próbna**

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

ograniczenia placowe

---

**Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**

Nie badano.

---

**Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

---

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie

może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

---

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

**Ilość kluczyków/kart do uruchomienia pojazdu przedstawionych Rzeczoznawcy podczas oględzin:**

1

---

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.




Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.



Fot. 22.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 23.




Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.



Fot. 26.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.



Fot. 28.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.



Fot. 30.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.



Fot. 32.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.



Fot. 34.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.



Fot. 36.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.



Fot. 38.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.



Fot. 40.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.



Fot. 42.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.



Fot. 44.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.



Fot. 46.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.



Fot. 48.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.



Fot. 50.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.



Fot. 52.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.



Fot. 54.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.



Fot. 56.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.



Fot. 58.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.



Fot. 60.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.



Fot. 62.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.



Fot. 64.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.



Fot. 66.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.