

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOWĄ

z dnia: 02.07.2026

Zleceniodawca:

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:

Sebastian Kurmanowski upr.AUTOCONS 1234,RS01444.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży.

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
- Oględziny pojazdu w dniu 06.07.2026r. na parkingu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.
- Dowód rejestracyjny (SCAN) Seria-DR/BAU 3007886.
- Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VII-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód terenowy**

VIN: **K N A C 5 8 1 E P P 5 1 5 5 4 8 5**

Marka: **KIA**

Nr rejestracyjny: **PY73741**

Model pojazdu: **EV6 MR`22**

Nr Info-Ekspert: **052-01581**

Wersja: **GT 77kWh**

Rok produkcji: **2023**

Wskazanie drogomierza

14583 km

Data pierwszej rejestracji

21.06.2024

Data ważności badania technicznego

21.06.2026

Rodzaj nadwozia

coupe 5 drzwiowy 5 osobowy

Dop. masa całkow.

2610 kg

Jednostka napędowa	elektryczna
Moc silnika	430kW (585KM)
Rodzaj napędu	2 siln. (nap. poszczególne osie)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	MOONSCAPE MATTE 3-warstwowy typu mika

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 Bagażnik przedni	40 Podświetlenie kameralne wnętrza
2 Blokada elektryczna otwarcia tylnych drzwi i okien przez dzieci	41 Poduszka powietrzna centralna kierowcy
3 Czujnik obecności pasażera przód/tył	42 Poduszki powietrzne boczne
4 Czujnik zmiernych	43 Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie
5 Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera	44 Pompa ciepła
6 Elementy wnętrza wykonane z materiału Geonic, elementy wnętrza wykończone w kolorze czarnym o wysokim połysku	45 Port ładowania ze wskaźnikami stopnia naładowania baterii
7 Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	46 Przygotowanie do montażu haka holowniczego
8 Fotele przednie wentylowane	47 Reflektory adaptacyjne
9 Funkcja wyboru trybu pracy hamulców: Normal, Sport	48 Selektor wyboru kierunku jazdy „shiftby wire”, elektryczny hamulec postojowy z funkcją „auto hold”
10 Gniazda ładowania prądem zmiennym Typu2 oraz prądem stałym CCS	49 Spojler tylny dachowy „wingtype” ze światłem stop LED i lampką z funkcją „welcomelight”
11 Immobilizer	50 Sygnalizacja niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
12 Kierownica dwuramienna, wielofunkcyjna wykończona skórą wegańską	51 System „multi charging” obsługujący napięcia 400 i 800V
13 Kierownica podgrzewana	52 System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Kia Smart Key z przyciskiem Start/Stop
14 Kierunkowskazy LED sekwencyjne	53 System Kia Smart Cruise Control - aktywny tempomat
15 Klamki automatyczne z funkcją „easy entry”	54 System podgrzewania baterii
16 Klamki wewnętrzne w kolorze srebrnym	55 System ratunkowy E-Call
17 Klimatyzacja automatyczna	56 System zdalnego parkowania
18 Kolumna kierownicy regulowana	57 Szyba przednia akustyczna
19 Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych	58 Szyby atermiczne
20 Listwa bagażnika chromowana	59 Szyby tylne przyciemniane
21 Listwa progu bagażnika aluminiowa	60 Światła do jazdy dziennej LED
22 Listwa tylnej pokrywy bagażnika w kolorze ciemnego chromu	61 Tarcze kół aluminiowe 21"
23 Listwy progowe w kolorze czarnym	62 Technologia V2X umożliwiająca zasilanie urządzeń zewnętrznych (V2L) i pojazdów (V2V) mocą do 3.6 kW
24 Listwy wykończeniowe szyb bocznych czarne błyszczące	63 Usługi cyfrowe Kia UVO Connect
25 Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym z połyskiem	64 Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne
26 Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED	65 Wybór trybów jazdy Eco, Normal, Sport, Snow z dodatkowymi przyciskami trybów GT i Custom
27 Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne	66 Wycieraczki z czujnikiem deszczu
28 Ładowarka indukcyjna	67 Wygłuszenie pokrywy silnika
29 Ładowarka pokładowa 11 kW	68 Wyświetlacz Head-Up Display z poszerzoną rzeczywistością
30 Mechanizm różnicowy przedni o zwiększonym tarcu wewnętrznym	69 Wyświetlacz zakrzywiony wysokiej rozdzielczości
31 Możliwość ładowania ultra szybko ładowarką o mocy 350 kW	70 Zamek centralny zdalnie sterowany
32 Nagrzewnica powietrza oraz dodatkowy	71 Zawieszenie regulowane elektronicznie

	wymiennik ciepła dla systemu ogrzewania kabiny		
33	Nakładki na pedały aluminiowe	72	Zderzak tylny z dyfuzorem
34	Nakładki na progi „deluxe”	73	Zderzaki w stylistyce sportowej
35	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi LED	74	Zestaw audio firmy Meridian z 14 głośnikami NATec, technologia dźwięku przestrzennego „Horizon”
36	Oświetlenie wewnętrzne LED	75	Zestaw usług cyfrowych zapewniających wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym Kia Live Services
37	+Oznakowanie pojazdu Selecta DNA	76	Złącza USB 2 szt. w tunelu środkowym
38	Panel sterowania układem klimatyzacji i systemem multimedialnym z funkcją „zmienną klawiatury”	77	Złącza USB w konsoli centralnej
39	Panel zegarów wirtualnych 12,3”	78	Złącza USB w oparciach foteli dodatkowe

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Asystent jazdy autostradowej HDA II generacja
 - Asystent jazdy autostradowej HDA
 - Funkcja automatycznej zmiany pasa ruchu: automatyczne zmiany pasa podczas jazdy na autostradzie
 - Funkcja jazdy offsetowej w przypadku wykrycia kolizji z sąsiednim pojazdem
 - Funkcja unikania kolizji przy niskich prędkościach w przypadku zajechania drogi
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 3 Fotele kubelkowe wykończone tapicerką zamszową z przesykami w kolorze neonowym-zielonym
 - Fotele kubelkowe
 - Tapicerką zamszową z przesykami w kolorze neonowym-zielonym
- 4 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 5 Fotele przednie z regulacją wysokości
 - Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 - Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 6 Konsola centralna z podłokietnikiem
 - Podłokietnik centralny przedni
 - Konsola centralna
- 7 Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane i składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 8 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- 9 Radioodtwarzacz MP3 z RDS, 6 głośników, bluetooth z możliwością podłączenia dwóch urządzeń
 - Głośniki 6 szt.
 - System Bluetooth
 - Tuner radiowy cyfrowy DAB
 - Radioodtwarzacz MP3
- 10 Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane
 - Siedzenia tylne składane
 - Siedzenia tylne dzielone 60/40
- 11 System ABS, ESC, HAC, MCB
 - ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 - System stabilizacji toru jazdy ESC
 - System kontroli podjazdu HAC
 - Hamulec pokolizyjny MCB
- 12 System Blind Spot View Monitor
 - System Kia Round View Camera
 - System Parking Collision Avoidance Assist
- 13 System Lane Keeping Assist
 - System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy Kia Driver Attention Warning DAW
 - System Forward Collision Avoidance Assist - autonomiczne hamowanie z asystentem skrętu w lewo
 - System rozpoznawania znaków drogowych Intelligent Speed Limit Assist z automatycznym dostosowaniem prędkości
 - Asystent jazdy w pasie ruchu Lane Following Assist
- 14 System nawigacji satelitarnej Kia Navi System
 - System nawigacji satelitarnej
 - Kamera cofania
 - System Apple Carplay/Android Auto
 - Wyświetlacz multimedialny 12,3" kolorowy, dotykowy

- 15 System odzyskiwania energii w trakcie hamowania
Funkcja hamowania rekuperacyjnego e-4WD
System odzyskiwania energii w trakcie hamowania 6-stopn. sterowany za pomocą łopatek przy kierownicy
- 16 Systemy autonomicznego hamowania
System autonomicznego hamowania Kia Forward Collision Avoidance Assist z asystentem skrętu w lewo
System autonomicznego hamowania z wykrywaniem pojazdów na skrzyżowaniach Forward Collision Avoidance Assist Crossin
- 17 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Dach panoramiczny regulowany elektrycznie
- 2 +Dywaniki gumowe kpl
- 3 Lakier metalizowany
- 4 +Oklejenie folią ochronną

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 +Zestaw naprawczy opon

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN	255/40 R21	102Y	XL PILOT SPORT 4 S (1324)	6,0
Przednie prawe:	*MICHELIN	255/40 R21	102Y	XL PILOT SPORT 4 S (1324)	6,0
Tylne lewe:	*MICHELIN	255/40 R21	102Y	XL PILOT SPORT 4 S (1324)	6,0
Tylne prawe:	*MICHELIN	255/40 R21	102Y	XL PILOT SPORT 4 S (1324)	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ

(+)

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 15.05.2023. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 13 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE

(+)

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG

(+)

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 32 500 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 17 917 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 2,15%.

KOREKTY RÓŻNE:

Aktualność badań technicznych

(-)

Podstawą do zastosowania korekty jest wada prawna w postaci zakazu użytkowania pojazdu na dzień 07.07.2026, koszt wykonania wymaganego badania technicznego jak też, szczególnie w przypadku pojazdów wieloletnich i trwale wyłączonych z eksploatacji, ewentualna konieczność przeprowadzenia usprawniającej pojazd naprawy.

Stwierdzone braki i uszkodzenia

(-)

Jeden kluczyk

(-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM

(-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE

(-)

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 25% określonym na podstawie rzeczywistego przebiegu pojazdu - 14583 km.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowanie powłoki lakierowej	Odpryski powłoki folii ochronnej	
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.		
3	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki folii ochronnej		
4	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.		
5	Błotnik tylny	L	Ślady odklejenia folii ochronnej.		



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		230-260µm	
2	Dach		230-260µm	
3	Błotnik przedni	L	230-260µm	
4	Drzwi przednie	L	230-260µm	
5	Drzwi tylne	L	230-260µm	
6	Błotnik tylny	L	230-260µm	
7	Błotnik przedni	P	230-260µm	
8	Drzwi przednie	P	230-260µm	
9	Drzwi tylne	P	230-260µm	

10	Błotnik tylny	P	230-260µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		230-260µm	

UWAGA

Pojazd oklejony folią ochronną.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej	Nieoklejony folią.	
2	Spoiler przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

-Elementy nadwozia oklejone folią ochronną .



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzenia,zarysowania.		

-Wykładziny komory bagażnika - zabrudzenia.

Układ klimatyzacji uruchomiono- prawidłowa zdolność chłodzenia.



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- Wykonano jazdę próbną w warunkach parkingowych (nawierzchnia żwirowa) pozwalającą na zgrubne określenie stanu technicznego z prędkością nie przekraczającą 20 km/h:
- 1. Silnik – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych.
 - 2. Skrzynia biegów – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń.
 - 3. Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy.
 - 4. Układ kierowniczy – pracuje poprawnie.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Przewód do ładowania +przejściówka GC HABU 11KW	TAK
2	Książka serwisowa	NIE Okazano formularz karty przeglądu z dnia 01.06.2026r przy przebiegu 14214km.
3	Kluczyki (ilość sztuk)	Jeden kluczyk.
4	Dowód rejestracyjny	NIE Okazano scan dowodu rej.
5	Zestaw narzędzi fabrycznych	NIE
6	Podnośnik samochodowy	NIE

7	Instrukcja obsługi	NIE
8	Gaśnica	NIE
9	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
10	Apteczka	NIE

Pojazd z rynku wtórnego windykacji. Oklejony ochronną folią (oprócz zderzaka przedniego).

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Pojazd z rynku krajowego

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w kompletacji pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 06/07/2026IMP

z dnia: 07.07.2026

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyza stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.