



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00521/26
Data zlecenia	15 czerwiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	TOYOTA
Model	AYGO
Numer rejestracyjny	BI027JJ
Rok produkcji	2019
Numer VIN	JTDKGNCE70N444774

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00521/26

Nr rejestracyjny

BI027JJ

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21050
Numer sprawy	VHS00521/26
Zlecniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	21.06.2026
Wycena na dzień	21.06.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	BI027JJ / JTDKGNEC70N444774
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	08.07.2019 / 83
Rok produkcji	2019
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	54 750 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	27.10.2026
Lakier	----

Marka	TOYOTA
Model	Aygo 18-22
Typ	Aygo 1.0 VVT-i X
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Hatchback / 5 / 4
Pojemność silnika (ccm)	998
Moc kW / KM	53 / 72
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)
Układ / liczba cylindrów	R / 3
Skrzynia / liczba biegów	M / 5

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
- Gniazdo 12V
- Immobilizer
- Komputer pokładowy
- Poduszki powietrzne boczne - przód
- Poduszki powietrzne kurtynowe
- Spojler tylny
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- Światła do jazdy dziennej typu LED
- Światła tylne typu LED
- TRC - system kontroli trakcji
- VSC - system stabilizacji toru jazdy
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- BA - system wspomagania hamowania
- Felgi stalowe 14 z ogumieniem 165/65
- HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Lakier uni
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
- Prędkościomierz analogowy
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- System oświetlenia wnętrza
- Światła przednie projektorowe
- Tapicerka materiałowa
- Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego
- Wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegu
- Wyświetlacz monochromatyczny między zegarami

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Pakiet Comfort
 - ☐ 2 głośniki
 - ☐ Gniazdo USB i Aux-In

- Klimatyzacja manualna
- System audio z wyświetlaczem



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	200 - 300
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	150 - 200
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	300 - 500
10. POKRYWA TYLNA	-----
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Barum Polaris 5	PP	195/65 R14	3,0
Barum Polaris 5	PL	195/65 R14	3,4
Barum Polaris 5	TP	195/65 R14	6,5
Barum Polaris 5	TL	195/65 R14	6,9
ZESTAW NAPRAWCZY	KOŁO ZAPASOWE		
-		-	-



EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SPOILER ZDERZAKA PRZEDNIEGO	ZARYSOWANIE
KOŁPAK PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE
DACH STAŁY	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE
LAMPA TYLNA LEWA	ZARYSOWANIE
KOŁPAK TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE
SZYBA TYLNA I POKRYWY TYLNEJ	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE
KOŁPAK TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	WGNIECENIE
DRZWI TYLNE PRAWY	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
KOŁPAK PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE
TAPICERKA DRZWI TYLNYCH LEWYCH	ZARYSOWANIE
FOTEL PRZEDNI LEWY	PRZEPALENIE
TAPICERKA DRZWI TYLNYCH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
PODSUFITKA	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

Pokrywa bagażnika – brak możliwości otwarcia; Szyba czołowa - drobne odpryski, zarysowanie; Zaślepka ucha holowniczego - brak; Osłona wewnętrzna błotnika tylnego lewego oraz prawego - zarysowania;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	160
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE





















ZDJĘCIA USZKODZEŃ



























DOKUMENTY POJAZDU



