



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00505/26
Data zlecenia	11 czerwiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	KIA
Model	SPORTAGE
Numer rejestracyjny	TK239CW
Rok produkcji	2023
Numer VIN	U5YPV81BGPL128467

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	TAK		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00505/26

Nr rejestracyjny

TK239CW

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21019
Numer sprawy	VHS00505/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	18.06.2026
Wycena na dzień	18.06.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	TK239CW / U5YPV81BGPL128467
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	21.02.2023 / 40
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	152 645 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	21.02.2028
Lakier	----

Marka	KIA
Model	Sportage 21-25
Typ	Sportage 1.6 T-GDI mHEV Business Line 2WD DCT
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1598
Moc kW / KM	132 / 180
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Asystent jazdy po autostradzie HDA
- Czujnik deszczu
- Czujnik zmiernych
- El. podnoszenie szyb, przód i tył z funkcją auto po stronie kierowcy
- Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie regulowane elektrycznie
- Funkcja automatycznego otwierania i zamykania pokrywy bagażnika Smart Tailgate
- Funkcja wyboru trybu jazdy
- Gniazdo 12V w konsoli centralnej
- Gniazdo USB-C do ładowania urządzeń przenośnych w konsoli centralnej
- Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold
- Instalacja radiowa + 6 głośników
- Kameralne oświetlenie wnętrza
- Kia Live - zestaw usług cyfrowych
- Alarm
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył
- DBC - system kontroli zjazdu ze wzniesienia
- ESC - system stabilizacji toru jazdy
- Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa
- Fotele przednie i tylne z funkcją podgrzewania
- Funkcja automatycznego odparowywania szyby przedniej
- Funkcja przypominania o sprawdzeniu tylnych siedzeń
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Gniazdo USB w konsoli centralnej do transmisji danych
- HAC - System wspomagający pokonywanie podjazdów
- Immobilizer
- Kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie
- Kia Connect, zestaw usług cyfrowych, wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym, zdalny dostęp
- Kierownica skórzana

- Kierownica wielofunkcyjna: sterowanie systemem audio, bluetooth
- Kierownica z łopatkami zmiany biegów
- Klamki wewnętrzne w kolorze metalicznym
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z nawiewem dla drugiego rzędu
- Lampy LED mijania i drogowe adaptacyjne, inteligentne
- LFA - asystent utrzymania auta pośrodku pasa
- Listwy okien z satynowym wykończeniem
- LKA - asystent utrzymania pasa ruchu
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterko wsteczne fotochromatyczne
- MCB - Autonomiczny hamulec pokolizyjny
- Poduszka powietrzna kierowcy - centralna
- Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, system dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera
- Przedni podłokietnik ze schowkiem
- Schowek pod podłogą bagażnika
- System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów FCA
- System nawigacji z 12.3-calowym ekranem, Radio, DAB, Kia Connect, Apple CarPlay, AndroidAuto
- Szyba przednia akustyczna
- Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED
- Tapicerka materiałowo-skórzana
- TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy
- Tylny podłokietnik z uchwytem na kubki
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika
- Zestaw głośnomówiący z Bluetooth
- Kierownica z funkcją podgrzewania
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Lakier uni
- Lampy tylne LED (diodowe)
- Listwa wykończeniowa deski rozdzielczej o strukturze włókna węglowego
- Listwy progowe srebrne
- Lusterka boczne podgrzewane
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka boczne z kierunkowskazami LED
- Ładowarka indukcyjna do telefonu o mocy 15W z funkcją chłodzenia
- OTA (Over The Air) zdalna aktualizacja oprogramowania map Europy i Rosji, 1 rok
- Poduszki powietrzne boczne oraz pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla przednich i tylnych siedzeń
- Pokrętko wyboru biegów typu Shift By Wire
- Relingi dachowe
- System autonomicznego hamowania na skrzyżowaniach FCA-JX
- System inteligentnego kluczyka - otwieranie i uruchamianie pojazdu bez kluczyka, przycisk Start/Stop
- System powiadamiania ratunkowego E-Call
- Szyby boczne-tylne przyciemniane
- Światła przeciwmgielne LED
- Tempomat
- Tylna kanapa składana i dzielona w proporcji 40:20:40
- Uchwyty do składania oparc tylniej kanapy w bagażniku
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Zestaw wskaźników kierowcy z 12.3 calowym wyświetlaczem i 12.3-calowym ekranem centralnym

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Lakier metalik



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Sailun Ice Blazer Alpine EVO 1	PP	225/55 R18	5,1
Sailun Ice Blazer Alpine EVO 1	PL	225/55 R18	4,9
Sailun Ice Blazer Alpine EVO 1	TP	225/55 R18	4,2
Sailun Ice Blazer Alpine EVO 1	TL	225/55 R18	3,6
ZESTAW NAPRAWCZY - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA PRZEDNIEGO PRAWEGO	ZARYSOWANIE
ZDERZAK PRZEDNI	ODPRYSKI LAKIERU
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA LEWA	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
SPOILER ZDERZAKA TYLNEGO	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE PRAWO	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA PRAWA	ZARYSOWANIE
PRÓG PRAWY	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWO	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
DRZWI TYLNE PRAWO	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE
KOŁO KIEROWNICY	NADMIERNE ZUŻYCIE
TAPICERKA DRZWI TYLNYCH LEWYCH	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)
LISTWA OZDOBNA ZDERZAKA P STRONA LEWA - wada powłoki lakierniczej; PANEL STEROWANIA
KLIMATYZACJI - zarysowanie; LISTWY SZYBY DRZWI TP+TP - zarysowanie;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Na zestawie wskaźników wyświetlona była kontrolka „Check Engine” (sprawdź silnik).

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

Według książki serwisowej pojazd pełnił funkcję pojazdu demonstracyjnego.

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	163
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	NIE

ZDJĘCIA POGLĄDOWE



















ZDJĘCIA USZKODZEŃ





















DOKUMENTY POJAZDU





