



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00561/26
Data zlecenia	26 czerwiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	AUDI
Model	RS E-TRON GT
Numer rejestracyjny	WB094CU
Rok produkcji	2022
Numer VIN	WAUZZZFW5N7903964

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	SKAN	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00561/26

Nr rejestracyjny

WB094CU

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21225
Numer sprawy	VHS00561/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	15.07.2026
Wycena na dzień	15.07.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	WB094CU / WAUZZZFW5N7903964
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	21.04.2022 / 51
Rok produkcji	2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	42 863 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	22.05.2027
Lakier	----

Marka	AUDI
Model	e-tron GT 21-24
Typ	e-tron GT RS 93kWh Quattro
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Sedan / 4 / 5
Pojemność silnika (ccm)	0
Moc kW / KM	440 / 598
Paliwo / katalizator	Elektryczny / Brak
Układ / liczba cylindrów	- /
Skrzynia / liczba biegów	A / 1

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Aplikacje dekoracyjne lakier satynowy Palladium
- Audi parking system plus - czujnik parkowania - przód i tył
- Dolna część przedniego i tylnego zderzaka w kolorze czarnym
- Dywaniki podłogowe przód i tył
- Felgi aluminiowe 20 RS (5-podwójnych ramion Offset) szare Platinum z ogumieniem
- Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy
- Hamulce z powłoką z węgla wolframu i zaciskami w kolorze czarnym
- Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna - skórzana, sportowa, ogrzewana ze zmianą stopnia rekuperacji
- Kluczyk komfortowy z funkcją Safe lock i funkcją otwierania bagażnika za pomocą gestów
- Lakier uni
- Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED) z dynamicznymi kierunkowskazami
- Lusterka boczne reg. elektrycznie, ogrzewane, składane, automatycznie przyciemniane z pamięcią
- Alarm
- Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi
- Dach szklany panoramiczny
- Dolne i górne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Fotele przednie ogrzewane
- Fotele przednie sportowe plus z zagłówkami, regulowane elektrycznie, el reg.lędźwi, ogrzewane
- Hamulec postojowy - elektromechaniczny
- Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa
- Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją położenia
- Lampy przednie Matrix LED z dynamicznymi kierunkowskazami
- Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiową wkładką, podświetlane
- Lusterka boczne w kolorze czarnym

- Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane, bez ramki
- Osłona chłodnicy Singleframe w kolorze czarnym
- Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy
- Pedał oraz podparcie pod lewą nogę ze stali nierdzewnej
- Podsufitka tkaninowa - czarna
- Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód
- Quattro z regulowaną blokadą mechanizmu różnicowego tylnej osi
- System kontroli ciśnienia w oponach
- Szyba przednia z izolacją termiczną i akustyczną
- Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą
- Tempomat adaptacyjny - Adaptive Cruise Control
- Uchwyty ISOFIX i-Size z top tether z tyłu
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Obudowa osłony chłodnicy w kolorze czarnym
- Oświetlenie ambiente plus
- Pasy bezpieczeństwa z przodu (3-punktowe), z manualną regulacją wysokości
- Pierścienie Audi i napisy chromowane
- Poduszki powietrzne boczne z przodu i z tyłu oraz kurtyny powietrzne
- Progi ze wstawkami, listwy na drzwiach oraz dyfuzor w kolorze czarnym
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa - przód
- System nagłośnienia Bang&Olufsen Premium z dźwiękiem 3D
- Szyby termoizolacyjne
- Tapicerka łączona mikrofibra/skóra ekologiczna mono.pur 550
- Tempomat adaptacyjny z ogranicznikiem prędkości
- Wariant dla niepalących gniazdo 12 V z przodu
- Zawieszenie pneumatyczne Adaptive air suspension
- Złącze Bluetooth

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Aplikacje dekoracyjne z matowego carbonu (V)
- Felgi aluminiowe 21 (5-ramienne, podwójne) Konkav, czarne z nadrukiem z ogum.przód 265/35 tył 305/30 (V)
- Fotele przednie i tylne - ogrzewane (V)
- Fotele przednie sportowe pro (V)
- Fotele przednie z funkcją masażu i wentylacji (V)
- Hamulce z kompozytów ceramicznych z niebieskimi zaciskami (V)
- Kierownica sportowa wielofunkcyjna plus 3-ramienna w Alcantarze-splaszczona ze zm. st. rekuperacji (V) (G)
- Lampy Matrix LED ze światłami laserowymi, światłami tylnymi LED, dynamiczną inscenizacją i kierunk. (V)
- Lusterka w kolorze nadwozia (V) (G)
- Pakiet jakości powietrza (V)
 - Jonizator powietrza
- Pakiet optyczny czerń plus (V)
 - Dolna część przedniego i tylnego zderzaka w kolorze czarnym
 - Obudowa osłony chłodnicy w kolorze czarnym
 - Osłona chłodnicy Singleframe w kolorze czarnym
 - Pierścienie Audi i oznaczenia modelu w kolorze czarnym z połyskiem
 - Progi ze wstawkami, listwy na drzwiach oraz dyfuzor w kolorze czarnym
- Pakiet stylistyczny RS z akcentami w kolorze szarym (V)
- Pakiet systemów wspomagających plus (V)
 - Pakiet systemów wspomagających parkowanie z asystentem zdalnego parkowania plus
 - Pakiet systemów wspomagających w ruchu miejskim
 - Pakiet systemów wspomagających w ruchu pozamiejskim
- Podsufitka z mikrofibry Dinamica w kolorze czarnym (V)
- Szyba Przednia ze szkła z dodatkową powłoką izolującą i z izolacją i akustyczną (V)
- Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy) (V)
- Szyby w drzwiach i szyby boczne z izolacją akustyczną (V)
- Tapicerka skórzana perforowana/Feinnappa z pikowaniem w romby, (V) (G)
- Uchwyt ścienny clip (V)
- Układ kierowniczy wszystkich kół z tylną osią skrętną (V)
 - Cztery koła skrętne
 - Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne plus




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	-----
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	150 - 200
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Pirelli P Zero	PP	275/35 R21	4,1
Pirelli P Zero	PL	275/35 R21	4,5
Pirelli P Zero	TP	315/35 R21	5,6
Pirelli P Zero	TL	315/35 R21	5,4
ZESTAW NAPRAWCZY - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ODPRYSKI LAKIERU
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

SZYBA DRZWI PL – brak możliwości opuszczenia i podniesienia; OSŁONA SŁUPKA ŚRODKOWEGO L - zdemontowana; OPONA PL, TP, TL - ubytek materiału;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - BRAK MOŻLIWOŚCI OCENY DZIAŁANIA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - NIE URUCHOMIONO

NIE PODEJMOWANO PRÓBY - NIE URUCHOMIONO

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

Brak możliwości uruchomienia; pojazd nie rozpoznaje kluczyka. W trakcie oględzin pojazd jednorazowo udało się uruchomić i przestawić, jednak przy kolejnej próbie uruchomienia nie rozpoznawał kluczyka. Usterkę zweryfikowano na obu kluczykach – w obu przypadkach uruchomienie jednostki napędowej nie było możliwe. Jednocześnie funkcje zdalnego sterowania (otwieranie i zamykanie drzwi oraz otwieranie pokrywy bagażnika) działały prawidłowo dla obu kluczyków. Wymagana diagnostyka serwisowa.

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Kluczyk z pilotem: przytrzymaj tylną stronę przy oznaczonej powierzchni. Patrz instrukcja obsługi.

Kluczyk z pilotem: nie zidentyfikowano kluczyka. Czy kluczyk nadal jest w samochodzie?

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	102
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	NIE

ZDJĘCIA POGLĄDOWE

















ZDJĘCIA USZKODZEŃ

