

## WYCENA WARTOŚCI

<b>Zamawiający:</b>	Siemens Finance Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
<b>Numer zlecenia:</b>	143/27/11/2025/Siemens Finance Pion Windykacji
<b>Numer wewnętrzny:</b>	8759
<b>Wykonawca:</b>	Artur Kawęcki
<b>Przedmiot wyceny:</b>	Centrum tokarskie CNC HAAS ST-30Y
<b>Nr seryjny:</b>	3126818
<b>Data sporządzenia wyceny:</b>	16-06-2026



## Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance Sp. z o.o.

## Przedmiot wyceny

W dniu 15.06.2026r. przeprowadzono oględziny w miejscowości Worów 50B, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest centrum tokarskie CNC HAAS ST-30Y wyposażone w oś Y oraz narzędzia napędzane, co umożliwia realizację operacji frezowania, wiercenia i gwintowania poza osią obrotu detalu. Znajduje zastosowanie w branży motoryzacyjnej, lotnictwie, przy produkcji elementów hydraulicznych i pneumatycznych.

### Dane identyfikacyjne

<b>Nazwa:</b>	Centrum tokarskie CNC
<b>Producent:</b>	HAAS
<b>Typ/model:</b>	ST-30Y
<b>Numer fabryczny:</b>	3126818
<b>Rok produkcji:</b>	2023
<b>Przebieg:</b>	Brak danych

### Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

<b>Zakres obrotów wrzeciona:</b>	50 - 3400 obr/min
<b>Moc wrzeciona:</b>	22,4 kW
<b>Max. przesuw w osi X,Y,Z:</b>	X-239 mm, Y-51 mm, Z-826 mm
<b>Maks średnica toczenia:</b>	349 mm
<b>Maks średnica detalu obrabianego:</b>	521 mm
<b>Prędkość posuwu w osi X,Y,Z:</b>	X-12 m/min, Y-12 m/min, Z-24 m/min
<b>Średnica uchwyty wrzeciona głównego:</b>	254 mm
<b>Liczba gniazd narzędziowych głowicy:</b>	12
<b>Moc narzędzi napędzanych</b>	9 kW
<b>Obroty narzędzi napędzanych:</b>	4000 obr/min
<b>Masa:</b>	5 143 kg
<b>Zasilanie:</b>	400 V
<b>Wyposażenie:</b>	Pasowy przenośnik wiórów HENING 103173, nr seryjny: M10428, rok produkcji: 2023 Oświetlenie robocze Zbiornik chłodziwa z pompą Uchwyt tokarski SAMCHULLY HS-10VI

Głowica narzędziowa BMT65  
Automatyczny układ centralnego smarowania  
Programowalny konik hydrauliczny

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana na hali – zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych.

Brak możliwości wykonania próby działania maszyny w warunkach magazynowych ze względu na brak przeszkolonego operatora. Brak możliwości uruchomienia i sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Brak możliwości sprawdzenia przebiegu maszyny. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji. Konieczna weryfikacja wyposażenia oraz stanu w warunkach serwisowych.

Z uwagi na zablokowane drzwi, utrudniona weryfikacja wyposażenia wewnątrz komory roboczej. Brak możliwości dokładnej oceny wyposażenia. Do oględzin okazano specyfikację maszyny.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- zbiornik chłodziwa – zdemontowany,
- włączniki nożne 2 szt. – nie stwierdzono,
- wewnątrz maszyny zabrudzone olejem – konieczna obsługa serwisowa przed dalszą eksploatacją,

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Stan maszyny określono jako dobry.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

1. Specyfikacja zakupowa

Nie okazano instrukcji obsługi, deklaracji CE.

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.





