

Nr zlecenia: 86/02/07/2026/Nest Lease Remarketing

z dnia: 2026/07/02

Zleceniodawca:

Nest Leasing S.A
ul. Jaworska 13
53-612 Wrocław

Rzeczoznawca:

inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	WBA11EV0709W11532
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	SK1L983
Model pojazdu:	X5 Diesel MR`23 E6d G05	Nr Info-Ekspert:	003-06384
Wersja:	xDrive30d M Sport Step	Rok produkcji:	2024
Wskaźnik drogowości	29757 km		
Data pierwszej rejestracji	2024/05/29		
Data ważności badania technicznego	2027/05/29		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkowita	2950 kg*		
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)		
Pojemność / Moc silnika	2993 ccm / 219kW (298KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / rzędowy / 24		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	40	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Asystent hamowania	41	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
3	Asystent świateł drogowych	42	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Asystent uwagi	43	Reflektory LED
5	Autoalarm	44	Relingi dachowe satynowe aluminium
6	Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą	45	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową

7	światła mijania	46	Skrzynia biegów automatyczna Steptronic sportowa
8	Czujnik kolizji	47	Sygnalizacja pozostawienia włączonych światła
9	Czujnik zużycia klocków hamulcowych	48	Sygnal dźwiękowy dwutonowy
10	Drzwi tyłu nadwozia dwuczęściowe, górna część otwierana automatycznie	49	System Active Protection
11	Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane	50	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu
12	Dywaniki welurowe	51	System Dostęp komfortowy
13	Emergency call	52	System dynamicznej kontroli stabilności DSC
14	Filtr cząstek stałych	53	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
15	Fotele przednie sportowe	54	System kontroli zjazdu ze wzniesienia
16	Funkcja Follow-Me-Home	55	System Mild-Hybrid
17	Gniazdo 12V 3 szt.	56	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
18	Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold	57	System ochrony pieszych pasywny
19	Immobilizer	58	System rekuperacji
20	Kierownica wielofunkcyjna	59	System Start/Stop
21	Klimatyzacja automatyczna 2,5 strefowa	60	System zabezpieczeń bocznych SIP
22	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w 2 płaszczyznach	61	Szyby atermiczne
23	Krata wlotu powietrza z obramowaniem na wysoki połysk i z poprzeczkami w perłowym chromie	62	Szyby elektrycznie regulowane
24	Kurtyny powietrzne boczne	63	Światła stop dynamiczne
25	Lakier niemetalizowany	64	Światła tylne LED
26	Listwy ozdobne drewno szlachetne Fineline Stripe brązowe, błyszczące	65	Teleservices
27	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia z podstawą w kolorze czarnym	66	Tempomat z funkcją hamowania
28	Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów	67	Trójkąt ostrzegawczy
29	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	68	Tuner radiowy cyfrowy DAB
30	Napęd na cztery koła xDrive	69	Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
31	Oparcie siedzeń II rzędu dzielone 40/20/40 i składane	70	Usługi Connected Drive Services
32	Osobista karta eSIM	71	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
33	Oświetlenie Ambiente	72	Wybór trybów jazdy
34	Oświetlenie powitalne	73	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
35	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym	74	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
36	Oznaczenie modelu	75	Zamek centralny
37	Podłoga bagażnika podwójna	76	Zestaw naprawczy opon
38	Podłokietnik centralny przedni	77	Zestaw narzędzi
39	Podłokietnik siedzeń tylnych	78	Złącze "USB" 2 szt.

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Asystent parkowania
 - Kamera cofania
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
 - System automatycznego parkowania samochodu
- 2 BMW Live Cockpit Plus
 - System nawigacji satelitarnej
 - Radioodtwarzacz z RDS
 - System Bluetooth
 - System obsługi głosowej
 - Obsługa dotykowa
 - Zestaw wskaźników składający się z zakrzywionego wyświetlacza 12,3" i 14,9" wyświetlacza centralnego
 - Zdalna aktualizacja
 - BMW Operating System 8.5 ze zmiennymi, konfigurowalnymi widżetami, które wyświetlają informacje w czasie rzeczywist

- 3 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć położenia fotela kierowcy
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Fotel kierowcy z pamięcią położenia
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 5 Fotele przednie z podparciem odcinka lędźwiowego
 - Fotel pasażera z podparciem odcinka lędźwiowego
 - Fotel kierowcy z podparciem odcinka lędźwiowego
- 6 Głośniki HiFi zestaw
 - Głośniki 10 szt.
 - Wzmacniacz audio 205W
- 7 Pakiet Connected Professional
 - Serwis Real Time Traffic Information
 - System Apple Carplay
 - Funkcja Android Auto
 - Usługi Zdalne (dla smartfonu)
- 8 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
 - Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową
 - Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
 - Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne
 - Lusterko zewnętrzne pasażera asferyczne
- 9 Pakiet M Sport
 - Kierownica sportowa typu M
 - Opony z funkcją jazdy awaryjnej Runflat
 - Zawieszenie Adaptacyjne M
 - Tarcze kół aluminiowe 20" "Star Spoke 740" Bicolor
 - Kluczyk w stylistyce M
 - Końcówki układu wydechowego w stylizacji M
 - Napis "M" na bokach
 - Pedały "M"
 - Zderzak tylny ze wstawkami w kolorze Dark Shadow
 - Elementy aerodynamiczne w kolorze nadowzia (spoilery, listwy, osłony progów)
 - Zestaw wskaźników ze specyficznym wyświetlaczem "M"
 - Wykończenie zewnętrzne M Shadowline (wysoki połysk)
 - Podsufitka M w kolorze antracytowym
 - Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensafin z dekoracyjnymi przeszyciami
 - Listwy progowe z napisem "M" podświetlane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Audio System Harmon Kardon Surround Sound (dopłata)
 - Głośniki 16 szt.
 - Audio System Harmon Kardon Surround Sound
 - Wzmacniacz audio 464W 9-kanałowy
- 2 Hak holowniczy sterowany elektrycznie
- 3 Lakier metalizowany (dopłata)
- 4 Rezygnacja z dodatkowego oznaczenia zewnętrznego

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI 275/45 R20 110Y XL P ZERO LS BMW R/F RG	6,3
Przednie prawe:	PIRELLI 275/45 R20 110Y XL P ZERO LS BMW R/F RG	6,3
Tylne lewe:	PIRELLI 305/40 R20 112Y XL P ZERO LS BMW R/F RG	6,3
Tylne prawe:	PIRELLI 305/40 R20 112Y XL P ZERO LS BMW R/F RG	6,3

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)

KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPIK.
Dnia 23.01.2025 odnotowano powstanie szkody istotnej - uszkodzenie elementów układu kierowniczego.

Moc pojazdu wg tymczasowego dowodu rejestracyjnego 210 kW
Moc pojazdu wg rozkodowania numeru VIN 219 kW.

Uwaga:

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)
Pojazd zabrudzony, istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-130 µm	
2	Dach		90-130 µm	
3	Błotnik przedni	L	90-130 µm	
4	Drzwi przednie	L	90-130 µm	
5	Drzwi tylne	L	90-130 µm	
6	Błotnik tylny	L	90-130 µm	
7	Błotnik przedni	P	90-130 µm	
8	Drzwi przednie	P	90-130 µm	

9	Drzwi tylne	P	90-130 µm	
10	Błotnik tylny	P	90-130 µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-130 µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
4	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
5	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
6	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG
7	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
8	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	Zgodnie z informacją z komputera pokładowego ostatni serwis dnia 07.01.2025 przy przebiegu 28939 km. Następny przegląd 07.01.2027 lub 30 000 km.
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2 szt.
3	Dowód rejestracyjny	Do oględzin okazano kopię tymczasowego dowodu rejestracyjnego.
4	Gaśnica	TAK
5	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
6	Apteczka	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
Krajowy
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38




Fot. nr 39




Fot. nr 40




Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu