



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.02

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznik	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00610/26
Data zlecenia	10 lipiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	FIAT
Model	DUCATO
Numer rejestracyjny	KK2160E
Rok produkcji	2022
Numer VIN	ZFA25000002U87427

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	TAK 1SZT.	Gaśnica	NIE
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00610/26

Nr rejestracyjny

KK2160E

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21246
Numer sprawy	VHS00610/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	20.07.2026
Wycena na dzień	20.07.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	KK2160E / ZFA25000002U87427
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	17.05.2022 / 50
Rok produkcji	2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	30 069 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	17.05.2027
Lakier	----

Marka	FIAT
Model	e-Ducato 47kWh - 122KM 3,5t 21-24
Typ	e-Ducato 35 L2H1
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon / 4 / 3
Pojemność silnika (ccm)	0
Moc kW / KM	90 / 122
Paliwo / katalizator	Elektryczny / Brak
Układ / liczba cylindrów	- /
Skrzynia / liczba biegów	A / 1
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	2 340 / 1 160
Rozstaw osi 1 / 2	3 450 /

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Akumulator wzmocniony
- Felgi stalowe 16 - stal wzmocniona
- Fotel pasażera dwumiejscowy ze schowkiem
- Gwarancja na baterię 8lat lub 160tys. km
- Immobilizer
- Kołpaki kół, pełne
- Opony 215/75 R16C
- Oświetlenie przedziału ładunkowego LED, mocniejsze
- Przegroda stała bez szyby
- System ESC (zaw. ABS, EBD, HBA, ASR, MSR, ESC i wspomaganie ruszania pod górę)
- Światła do jazdy dziennej
- Tapicerka materiałowa
- Wspomaganie kierownicy
- Wyłącznik główny wyposażenia pokładowego
- Zestaw naprawczy
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane 180 stopni
- Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową i podłokietnikiem
- Fotel pasażera z regulacją wzdłużną
- Gwarancja wydłużona do 5lat lub 120tys. km
- Kabel mode 3 do ładowania prądem zmiennym z ład. publicznych i domowych
- Lakier uni
- Oświetlenie obrysowe
- Poduszka powietrzna kierowcy + napinacze pasów bezpieczeństwa
- Przystosowanie do ładowania prądem zmiennym o mocy do 7kW
- System Mopar Connect
- Światła do jazdy dziennej LED
- Wnętrza kloszy lamp w kolorze czarnym
- Wyjmowany uchwyt na kubek w desce rozdzielczej
- Zawieszenie tylne z podwójnymi resorami

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Drzwi tylne otwierane pod kątem 270 stopni (V)
- Pakiet Bezpieczeństwa (V)
 - Alarm
 - Zamek Dead Locking
- Pakiet Parkowania (V)
 - Czujnik parkowania tylne
 - Kamera cofania
- Radio CD Uconnect + ekran dotykowy 5 cali, z tunerem cyfrowym (V)
- Tapicerka ze sztucznej skóry (V)
- Wyłożenie przedziału ładunkowego materiałem termoutwardzalnym




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. RAMA DACHU LEWA	do 150
7. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
8. PRÓG LEWY	do 150
9. POSZYCIE/DRZWI ŚRODKOWE LEWE	do 150
10. POSZYCIE/DRZWI TYLNE LEWE	do 150
11. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
12. POKRYWA TYLNA	-----
13. DRZWI TYLNE PRAWO	do 150
14. POSZYCIE/DRZWI TYLNE PRAWO	do 150
15. RAMA DACHU PRAWA	do 150
16. POKRYWA/DRZWI ŚRODKOWE PRAWO	do 150
17. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
18. DRZWI PRZEDNIE PRAWO	do 150
19. PRÓG PRAWY	do 150
20. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
21. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
RoadX RXQUEST Van 4S	PP	215/75 R16C	5,7
RoadX RXQUEST Van 4S	PL	215/75 R16C	5,9
RoadX RXQUEST Van 4S	TP	215/75 R16C	8,4
RoadX RXQUEST Van 4S	TL	215/75 R16C	8,7
KOŁO PEŁNOWYMIAROWE - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
POKRYWA PRZEDNIA	ZARYSOWANIE
LUSTERKO LEWE	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ODPRYSKI LAKIERU
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE
DRZWI/POSZYCIE TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE PRAWO	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
LISTWA DRZWI TYLNYCH LEWYCH	NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ
DRZWI/POSZYCIE TYLNE PRAWO	ZARYSOWANIE
DRZWI/POSZYCIE ŚRODKOWE PRAWO	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
PRÓG PRAWY	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	ODPRYSKI LAKIERU
DRZWI PRZEDNIE PRAWO	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
LUSTERKO PRAWO	PĘKNIĘCIE
KOŁPAK PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
KOŁPAK PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

NAROŻNIK ZDERZAKA TYLNEGO LEWEGO – zarysowanie; LISTWA DRZWI PRZESUWNYCH BOCZNYCH PRAWYCH – zarysowanie;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	128
Zdjęcia pogładowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE




















ZDJĘCIA USZKODZEŃ

















DOKUMENTY POJAZDU



[illegible][illegible]

DRPOL1261<<<BAV080383938366599000315<7
ZFA25000002U87427<<<<<<<<<1<<<<<<<<<2
KK2160E<<<5<<<<<<<<<<0028000070052503