



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00669/26
Data zlecenia	27 lipiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	BYD
Model	BYD SEAL 5 DM
Numer rejestracyjny	DX96118
Rok produkcji	2025
Numer VIN	LC0C76C41S0233582

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00669/26

Nr rejestracyjny

DX96118

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21339
Numer sprawy	VHS00669/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	04.08.2026
Wycena na dzień	03.08.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	DX96118 / LC0C76C41S0233582
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	24.10.2025 / 10
Rok produkcji	2025
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	60 000 / Szacowany
Data następnego badania technicznego	28.10.2026
Lakier	----
Marka	BYD
Model	Seal 5 DM-i 25-
Typ	Seal 5 DM-i 1.5 Comfort
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Sedan / 4 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1498
Moc kW / KM	72 / 98
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 1

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Asystent awaryjny pasa ruchu (ELKA)
- Asystent pasa ruchu (LKA)
- Asystent zmiany pasa ruchu (LCA)
- Blokada drzwi automatyczna
- Czujniki parkowania z tyłu
- Elektroniczny rozdział siły hamowania (EBD)
- Felgi aluminiowe 17", dwukolorowe z ogumieniem 215/55
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6-kierunkach
- Funkcja zasilania urządzeń zewnętrznych Vehicle-to-Load (V2L)
- Gniazda USB z tyłu, 2 x 18W typu C
- Gwarancja na baterię 8 lat lub 200 000 km.
- Hamulec postojowy sterowany elektrycznie (EPB)
- Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą wegańską
- Kluczyk cyfrowy BYD
- Kontroler hamowania hamulcem postojowym (CDP)
- Lusterka boczne regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane
- Android Auto i Apple CarPlay
- Asystent hamowania hydrauliczny HBA
- Asystent zapobiegający niezamierzonemu opuszczaniu pasa ruchu (LDA)
- Automatyczny hamulec postojowy (Auto Hold)
- Blokada drzwi tylnych mechaniczna (bezpieczeństwo dzieci)
- Ekran dotykowy 12,8" elektrycznie obracany
- ESP
- Filtr cząstek PM2,5
- Fotel pasażera regulowany manualnie w 4 kierunkach
- Gniazda USB z przodu, 1 x 18W typu C, 1 x 18W typu A
- Gniazdko 12 V
- Gwarancja na samochód 6 lat lub 150 000 km.
- Kamera tylna
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Komfortowe zatrzymanie (CST)
- Lakier metaliczny
- Łączność pokładowa 4G

- Ładowarka pokładowa (OBC) 6,6 kW AC
- Nawiewy z tyłu
- Ostrzeżenie przed najechaniem na tył pojazdu poprzedzającego (FCW)
- Oświetlenie LED do czytania z przodu
- Oświetlenie LED w drzwiach przednich
- Otwieranie bezkluczykowe pojazdu i uruchamianie silnika
- Pas bezpieczeństwa z ogranicznikiem naprężenia przy miejscu środkowym z tyłu
- Pasy bezpieczeństwa z napinaczami przy miejscach skrajnych z tyłu
- Podłokietnik tylny, 2 uchwyty na kubki
- Poduszka powietrzna przednia pasażera, przełącznik dezaktywacji
- Poduszki powietrzne kurtynowe boczne
- Radio DAB+ i FM
- Siedzenia tylne z manualnie regulowanymi zagłówkami
- System audio, 6 głośników
- System kontroli trakcji (TCS)
- System pośredniego wykrywania zmęczenia kierowcy (DFM)
- System wspomagania ruszania pod górę (HHC)
- Szyby boczne sterowane jednym naciśnięciem, z zabezpieczeniem przed przycięciem palców
- Światła przednie LED, włączane/wyłączane automatycznie
- Światło tylne przeciwmgłowe
- Tempomat adaptacyjny (ACC) i inteligentny tempomat (ICC)
- Włącznik/wyłącznik czasowy przednich świateł (Follow me home)
- Wycieraczki szyby przedniej sterowane czujnikiem deszczu
- Zamek centralny
- Napęd bezpośredni, bez skrzyni biegów
- Oparcie kanapy tylnej dzielone w proporcji 40:60
- Ostrzeżenie przed niezamierzonym opuszczaniem pasa ruchu (LDW)
- Oświetlenie LED do czytania z tyłu po bokach
- Oświetlenie przypodłogowe z przodu
- Panel wskaźników z ekranem TFT LCD 8.8"
- Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami i ogranicznikami naprężenia
- Podłokietnik środkowy przedni, 2 uchwyty na kubki
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszki powietrzne boczne z przodu
- Połączenie alarmowe
- Rozpoznawanie znaków drogowych (TSR)
- Sterowanie głosem, inteligentne z komendą "Hej, BYD"
- System hamowania awaryjnego, automatyczny (AEB)
- System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
- System przeciwwkradzieżowy
- Szyberdach uchylany z funkcją zapobiegającą przycięciu palców, roleta regulowana ręcznie
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła tylne LED
- Tapicerka ze skóry wegańskiej
- Usługa w chmurze – aplikacja BYD
- Wspomaganie kierownicy
- Zaczepy ISOFIX i i-Size na miejscach skrajnych z tyłu



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Giti GitiComfort F22	PP	215/55 R17	5,7
Giti GitiComfort F22	PL	215/55 R17	5,6
Giti GitiComfort F22	TP	215/55 R17	6,7
Giti GitiComfort F22	TL	215/55 R17	6,7
ZESTAW NAPRAWCZY	KOŁO ZAPASOWE		
-	-	-	-



EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
RAMA DACHU PRAWA	ZARYSOWANIE
DACH STAŁY	ZARYSOWANIE
POKRYWA PRZEDNIA	ZARYSOWANIE
REFLEKTOR PRZEDNI LEWY	PĘKNIĘCIE
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	WGNIECENIE
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA LEWA	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA PRAWA	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
FOTEL PRZEDNI PRAWY	ZABRUDZENIE
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

WYŚWIETLACZ KIEROWCY ORAZ WYŚWIETLACZ ŚRODKOWY – niesprawne, nie uruchamiają się, NAKŁADKA SŁUPKA ŚRODKOWEGO LEWEGO – zarysowana, PASY BEZPIECZEŃSTWA TYLNEJ KANAPY – brak prawidłowego napięcia, NAKŁADKA PROGU WEWNĘTRZNEGO PRAWEGO ORAZ NAKŁADKA SŁUPKA PRAWEGO – zarysowane, NAKŁADKA PROGU PRAWEGO W CZĘŚCI PRZEDNIEJ – ślady demontażu, USZCZELKI DRZWI PRZEDNICH LEWYCH ORAZ TYLNYCH LEWYCH – zarysowane, KAROSERIA – ślady po naklejkach, NAKŁADKA WEWNĘTRZNA SŁUPKA LEWEGO – zarysowana. DYWANIK KIEROWCY – przetarcie,



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	130
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE



















ZDJĘCIA USZKODZEŃ

















DOKUMENTY POJAZDU



