

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOWĄ

z dnia: 12.08.2026

Zleceniodawca:

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:

Sebastian Kurmanowski upr.AUTOCONS 1234,RS01444.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży.

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
- Oględziny pojazdu w dniu 13.08.2026r. na parkingu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.
- Dowód rejestracyjny Seria-DR/BAK 0829504.
- Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] VIII-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód ciężarowy do 3.5t**

VIN: **WF0EXXTTRETT28816**

Marka: **FORD**

Nr rejestracyjny: **WJ7548N**

Model pojazdu: **FT 350 2.0 TDCi DPF MR`19 E6.2 3.5t**

Nr Info-Ekspert: **011-13248**

Wersja: **L4H3 Trend**

Rok produkcji: **2024**

Wskazanie drogomierza 89969 km

Data pierwszej rejestracji 12.02.2025

Data ważności badania technicznego 12.02.2028

Rodzaj nadwozia furgon z wysokim dachem 4 drzwiowy 3 osobowy

Dop. masa całkow. 3500 kg

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / tylny (4x2) / manualna
Rozstaw osi	3750 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1996 ccm / 121kW (165KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E6.2
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	BIAŁY 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa dachowa	20	Przegroda przestrzeni ładunkowej z tworzywa
2	Asystent świateł drogowych High Beam Assist	21	Reflektory halogenowe projekcyjne
3	Czujniki ciśnienia w oponach	22	System kontroli trakcji ESC
4	Czujniki parkowania - przód	23	System Start/Stop
5	Czujniki parkowania boczne	24	System Wrong Way Alert
6	Dach wysoki	25	System zapobiegający kolizjom (kamera) z asystentem skrętu w lewo
7	Drzwi boczne prawe przesuwne	26	Szyba przednia ogrzewana
8	Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 270 stopni	27	Szyby przednie regulowane elektrycznie
9	Fartuchy p/błotne tylne	28	Światła boczne obrysowe
10	Funkcja wzywania pomocy	29	Światła do jazdy dziennej
11	Głośniki 4 szt.	30	Światła p/mgielne przednie
12	Hamulec postojowy elektryczny	31	Tarcze kół stalowe 16"
13	Klimatyzacja automatyczna	32	Tempomat
14	Modem 5G - umożliwiający bezprzewodowe aktualizacje map nawigacji oraz sys.SYNC 4 oraz korzystanie z	33	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
15	Ogranicznik prędkości inteligentny	34	Wykładzina podłogowa gumowa w kabinie
16	Oświetlenie przedziału ładunkowego	35	Zamek centralny zdalnie sterowany
17	Oświetlenie zewnętrzne tylne LED	36	Zderzak przedni – górna część w kolorze nadwozia, dolna część w kolorze tworzywa
18	Pakiet ICE Pack 2	37	Zderzak tylny ze stopniem
19	Przegroda przestrzeni bagażowej		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1

ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2

Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3

Pakiet Driver Assistance Pack 2
Światła p/mgielne przednie
Tempomat
Kamera cofania
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
System rozpoznawania znaków drogowych
System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA)
Oświetlenie zewnętrzne tylne LED
Wyświetlacz wielofunkcyjny 12"
System multimedialny SYNC 4
System zapobiegający kolizjom (kamera) z asystentem skrętu w lewo
- 4

Pakiet siedzeń 18A
Poduszka powietrzna kierowcy
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
Podłokietnik fotela kierowcy
Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach
Fotel pasażera podwójny ze stolikiem w oparciu
Tapicerka "Capitol"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 +Dywaniki gumowe kpl
- 2 Hak holowniczy
- 3 Koło zapasowe pełnowymiarowe
- 4 Pakiet Marketingowy 1 (dopłata)

Wykładzina podłogowa winylowa

Wyłożenie ścian bocznych tworzywem sztucznym

Oświetlenie przedziału ładunkowego LED
- 5 Poduszka powietrzna pasażera

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Zestaw naprawczy opon

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL	235/65	R16C	115/113R VANCONTACT ECO TL	7,5
Przednie prawe:	*CONTINENTAL	235/65	R16C	115/113R VANCONTACT ECO TL	7,5
Tylne lewe:	*CONTINENTAL	235/65	R16C	115/113R VANCONTACT ECO TL	7,5
Tylne prawe:	*CONTINENTAL	235/65	R16C	115/113R VANCONTACT ECO TL	7,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

- KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ

(+)

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 15.05.2024. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 9 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.
- KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE

(+)

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.
- KOREKTA ZA PRZEBIEG

(-)

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 46 800 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 43 169 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -9,50%.
- KOREKTY RÓŻNE:

Stwierdzone braki i uszkodzenia

(-)
- KOREKTY RÓŻNE RAZEM

(-)
- KOREKTA ZA OGUMIENIE

(+)

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zadrapania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej	Zadrapania powłoki lakierowej	
4	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Słupek przedni	P	Zadrapania powłoki lakierowej		
6	Słupek środkowy	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

spowodowane przez pas bezp.				
7	Błotnik tylny	P	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi przedniej.	
8	Drzwi tyłu nadwozia		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania.	



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		30-40µm	
2	Dach		80-90µm	
3	Błotnik przedni	L	80-90µm	
4	Drzwi przednie	L	80-90µm	
5	Poszycie boku	L	80-90µm	
6	Błotnik tylny	L	80-90µm	
7	Drzwi tyłu nadwozia		80-90µm	
8	Błotnik przedni	P	80-90µm	
9	Drzwi przednie	P	80-90µm	
10	Drzwi tylne	P	80-90µm	
11	Błotnik tylny	P	80-90µm	
12	Drzwi tyłu nadwozia		80-90µm	



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania.		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana. Kierunkowskaz zarysowany.		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Pęknięty kierunkowskaz. We wnętrzu znajduje się woda.	Pęknięte szkło.	
4	Zderzak tylny		Zarysowany		

- Listwy drzwi skrzydłowych - zarysowania.
- Listwa błotnika tp (cz. tylna)- zadrapania.
- Listwa łukowa drzwi pp- zarysowanie.
- Listwa drzwi przesuwanych - zadrapania.
- Listwa drzwi pp - zadrapania.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzenia.		
2	Pokrycie fotela przedniego	P	Zabrudzenia.		

- Wykładziny komory ładunkowej- zabrudzenia,zarysowania.
- Zaślepka wiązki lampy tl w słupku tylnym - brak.
- Zaślepka wiązki lampy tp w słupku tylnym - brak.
- Osłony progu prawego- zadrapania powłoki.
- Osłony progu lewego- zadrapania powłoki.

Układ klimatyzacji uruchomiono- prawidłowa zdolność chłodzenia.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

- Osłona górnego silnika- ubytki wygłuszenia.

JAZDA KONTROLNA

Wykonano jazdę próbną w warunkach parkingowych (nawierzchnia żwirowa) pozwalającą na zgrubne określenie stanu technicznego z prędkością nie przekraczającą 20 km/h:

1. Silnik – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych.
2. Skrzynia biegów – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń.
3. Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy.
4. Układ kierowniczy – pracuje poprawnie.

Poziom paliwa rezerwa. Niski poziom płynu do spryskiwaczy.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Trzy kluczyki (dwa kluczyki z pilotem +jeden)
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Zestaw narzędzi fabrycznych	NIE Okazano uchwyt holowniczy.
5	Podnośnik samochodowy	NIE
6	Instrukcja obsługi	NIE Okazano skrócony przewodnik.
7	Gaśnica	TAK
8	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
9	Apteczka	NIE

Pojazd z rynku wtórnego windykcacji.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Pojazd z rynku krajowego

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w kompletacji pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55




Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67




Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71




Fot. nr 72




Fot. nr 73



Fot. nr 74




Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 03/08/2026IMP

z dnia: 14.08.2026

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyza stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.