



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00674/26
Data zlecenia	28 lipiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	LEXUS
Model	LBX
Numer rejestracyjny	BRAK
Rok produkcji	2025
Numer VIN	JTHAAAEX01064461

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	N/D	Tablice rejestracyjne	NIE
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	TAK		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00674/26

Nr rejestracyjny

BRAK

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21360
Numer sprawy	VHS00674/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	05.08.2026
Wycena na dzień	05.08.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	BRAK / JTHAAAAEX01064461
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	15.05.2025 / 15
Rok produkcji	2025
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	4 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	01.01.0001
Lakier	----
Marka	LEXUS
Model	LBX 23-
Typ	LBX 1.5 Hybrid
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Hatchback / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1490
Moc kW / KM	66 / 90
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 3
Skrzynia / liczba biegów	A / 1

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Asystent podążania pasem ruchu (LTA)
- Czujnik zmierzchu
- E-Latch: mechanizm otwierania i zamykania samochodu sterowany elektronicznie
- Fotele przednie regulowane manualnie (6 kierunków - kierowca)
- Gwarancja na napęd hybrydowy, 5 lat lub limit 100 000 km
- Hamulec postojowy elektryczny
- Kamera cofania
- Kierownica wyk. skórą syntetyczną z panelem sterującym systemem audio, telefonem, wyświetlaczem
- Kieszenie w bocznych tylnych drzwi
- Konsola środkowa z 2 miejscami na kubek
- Kurtyny powietrzne boczne
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane, ręcznie składane
- Podłokietnik przedni
- Apple CarPlay bezprzewodowy, Android Auto przewodowy
- Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA)
- Dywaniki (4 szt.)
- Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/60 R17 G4AB
- Gałka dźwigni zmiany biegów wykończona skórą syntetyczną
- Gwarancja podstawowa na samochód, 3 lata lub limit 100 000 km
- Immobilizer
- Kanapa tylna składana, dzielona w stosunku 60:40
- Kierunkowskazy LED z przodu
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Konstrukcja przednich siedzeń zmniejszająca urazy szyi i głowy w przypadku kolizji (WIL)
- Lakier uni
- Obsługa Bluetooth
- Poduszka powietrzna centralna pomiędzy pasażerami z przodu

- Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera przednie
- Przystosowanie do montażu haka holowniczego
- Skrzynia biegów bezstopniowa, E-CVT
- System automatycznych świateł drogowych (AHB)
- System Lexus Link: 6 głośników, wyświetlacz 9.8", nawigacja chmurowa
- System ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach (TPMS)
- System rozdzielający siłę hamowania (EBD)
- System stabilizacji toru jazdy - VSC
- System wspomagania hamowania awaryjnego (BA)
- Szyby regulowane elektrycznie - przód i tył
- Światła tylne LED
- Tempomat aktywny działający w pełnym zakresie prędkości (all-speed ACC)
- Wejście USB - 1 złącze z przodu
- Zaczepy do mocowania fotelika dziecięcego w systemie ISOFIX na tylnych siedzeniach (skrajne)
- Zestaw naprawczy kół
- Poduszki powietrzne boczne w oparciach foteli przednich (TAP)
- Powłoka lakieru chroniąca przed drobnymi zarysowaniami
- Reflektory przednie Full LED L-shape
- System antykradzieżowy z czujnikiem wtargnięcia
- System kontroli trakcji - TRC
- System ochrony przedzderzeniowej PCS z wykrywaniem pieszych, rowerzystów i motocyklistów
- System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy (SWAY)
- System rozpoznawania znaków drogowych RSA
- System uruchamiania silnika za pomocą przycisku
- System wspomagania wjazdu pod górę (HAC)
- Szyby z filtrem UV
- Tapicerka z tkaniny
- Tuner DAB
- Wspomaganie kierownicy zależne od prędkości jazdy (EPS)
- Zamek centralny z podwójną blokadą

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Lakier metalik
- System antykradzieżowy Vodafone z dodatkowym zabezpieczeniem złącza OBD




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Yokohama ADVAN V61	PP	225/60 R17	6,9
Yokohama ADVAN V61	PL	225/60 R17	7,0
Yokohama ADVAN V61	TP	225/60 R17	7,0
Yokohama ADVAN V61	TL	225/60 R17	7,1
ZESTAW NAPRAWCZY	KOŁO ZAPASOWE		
-	-	-	-



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN PONADPRZECIĘTNY

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN PONADPRZECIĘTNY

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

BRAK UWAG



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANIE NUMERU VIN

NIE BADANO

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

NIE BADANO

STAN DROGOMIERZA

INNE - PATRZ KOMENTARZ

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

STWIERDZONO - DZIAŁA

INNE

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

Brak dokumentacji posprzedażowej.

KOMUNIKATY I KONTROLKI

BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	71
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	NIE
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	NIE

ZDJĘCIA POGLĄDOWE



















DOKUMENTY POJAZDU

