



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00727/26
Data zlecenia	14 sierpień 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	HYUNDAI
Model	TUCSON
Numer rejestracyjny	WE9U965
Rok produkcji	2023
Numer VIN	TMAJJC81BAPJ357204

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	TAK		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00727/26

Nr rejestracyjny

WE9U965

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21454
Numer sprawy	VHS00727/26
Zlecniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	20.08.2026
Wycena na dzień	20.08.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	WE9U965 / TMAJC81BAPJ357204
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	03.10.2023 / 34
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	83 658 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	02.10.2026
Lakier	----

Marka	HYUNDAI
Model	Tucson 20-24
Typ	Tucson 1.6 T-GDi Smart 2WD
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1598
Moc kW / KM	110 / 150
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS+ESC
- Asystent inteligentny ostrzegania o ograniczeniach prędkości (ISLA)
- Asystent ruszania pod górę (HAC)
- Asystent unikania kolizji czołowych, z wykrywaniem pieszych i rowerzystów
- Automatyczne włączanie świateł
- Czujnik deszczu
- DBC - system wspomagający zjazd ze wzniesienia
- El. podnoszenie szyb, przód
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Funkcja automatycznego odparowywania szyb
- Gazetowniki w oparciach foteli przednich
- Głośniki wysokotonowe
- Gniazdo 12V w konsoli centralnej
- Haczyki do mocowania bagażu
- Hamulec postojowy - elektryczny z funkcją Auto Hold
- Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi
- Kanapa tylna, składana w proporcji 40:20:40
- Alarm
- Asystent podążania po pasie ruchu (LFA)
- Asystent stabilizacji przyczepy (TSA)
- Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA)
- Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci
- Czujniki odległości przy parkowaniu, tył
- Dźwignia zmiany biegów obszyta skórą
- Felgi aluminiowe 18", z ogumieniem 235/55
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Funkcja wyboru trybu jazdy
- Głośniki w drzwiach, przód i tył
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Gwarancja bez limitu kilometrów - 5 lat
- Hamulec pokolizyjny (MCB)
- Immobilizer
- Kanały nawiewu powietrza w drugim rzędzie
- Kanapa tylna, składana zdalnie od strony bagażnika

- Kierownica obszyta skórą
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa
- Kontrola stanu technicznego bezpłatna - 5 lat
- Lakier uni
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane
- Lusterka boczne z wbudowanymi kierunkowskazami
- Mocowania ISOFIX na tylnych fotelach
- Opony Continental
- Oświetlenie bagażnika
- Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, przód
- Poduszka powietrzna centralna
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
- Port USB w konsoli centralnej
- Przygotowanie do montażu haka holowniczego
- Relingi dachowe
- Schowek pod podłogą bagażnika
- System Bluetooth z obsługą komend głosowych
- System monitorujący poziom koncentracji kierowcy (DAW)
- System ostrzegania o odjechaniu poprzedzającego pojazdu (LVDA)
- Szyba czołowa akustyczna
- Szyby boczne tylne przyciemniane
- Światła pozycyjne LED
- Światła trzecie LED STOP
- Tempomat
- Zagłówki z regulacją wysokości, przód i tył
- Zegary cyfrowe, z kolorowym wyświetlaczem 10,25"
- Kierownica z funkcją podgrzewania
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
- Ogranicznik prędkości
- Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera rozsuwane, z lusterkami i oświetleniem
- Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu
- Podłokietnik centralny z uchwytami na napoje
- Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
- Port USB do ładowania
- Port USB x2 z boku konsoli centralnej
- Reflektory halogenowe (mijania i drogowe)
- Roleta przestrzeni bagażowej
- Spoiler tylny z trzecim światłem Stop LED
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- System multimedialny, z ekranem dotykowym 8", DAB, łączność z AppleCarPlay oraz Android Auto
- System ratunkowy eCall
- Szyba tylna z funkcją podgrzewania i wyłącznikiem czasowym
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła przeciwmgielne, tył
- Tapicerka materiałowa
- Usługa assistance - 5 lat (obejmuje próbę naprawy pojazdu na miejscu)
- Zamek centralny
- Zestaw naprawczy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Lakier metalizowany
- Pakiet LED
 - Grill przedni, z wykończeniem w kolorze ciemnego chromu
 - Lampy tylne LED
 - Listwy ozdobne na zderzaku przednim i tylnym, w kolorze chromu
 - Osłony pod zderzakami w kolorze srebrnym
 - Reflektory przednie LED z systemem doświetlania zakrętów i asystentem światła drogowych (HBA)



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Continental EcoContact 6	PP	235/55 R18	5,3
Continental EcoContact 6	PL	235/55 R18	5,3
Continental EcoContact 6	TP	235/55 R18	5,3
Continental EcoContact 6	TL	235/55 R18	5,3
ZESTAW NAPRAWCZY	KOŁO ZAPASOWE		
-	-	-	-



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA PRZEDNIEGO PRAWEGO	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA PRZEDNIEGO LEWEGO	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	WGNIECENIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ODPRYSKI LAKIERU
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
SPOILER ZDERZAKA TYLNEGO	ZARYSOWANIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA TYLNEGO PRAWEGO	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
DRZWI TYLNE PRAWY	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
LISTWA DRZWI TYLNYCH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
PRÓG PRAWY	ZARYSOWANIE
SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWY	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
LUSTERKO PRAWY	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
KOMORA BAGAŻNIKA	NADMIERNE ZUŻYCIE
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE
PODŁOKIETNIK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
PODSUFITKA	ZABRUDZENIE
FOTEL PRZEDNI PRAWY	ZABRUDZENIE
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)	
LISTWA PIONOWA DRZWI PP - zarysowanie;	



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	141
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE























ZDJĘCIA USZKODZEŃ


















DOKUMENTY POJAZDU



SERIA DR/BAT 3772233

[illegible][illegible]

☒ TEMAT: BUDOWA TOSIPEK ZNIEGO m.p.	DATA PODPIS
☒ TEMAT: BUDOWA TOSIPEK ZNIEGO m.p.	DATA PODPIS
☒ TEMAT: BUDOWA TOSIPEK ZNIEGO m.p.	DATA PODPIS
☒ TEMAT: BUDOWA TOSIPEK ZNIEGO m.p.	DATA PODPIS