

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOWĄ

z dnia: 2026/08/24

**Zleceniodawca:**

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 212A  
02-486 Warszawa

**Rzeczoznawca:**

Sebastian Kurmanowski upr.AUTOCONS 1234,RS01444.



## OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży.

### PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
- Oględziny pojazdu w dniu 24.08.2026r. na parkingu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.
- Dowód rejestracyjny (SCAN) Seria-DR/BAU 5637447.
- Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024.

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

VIN: **WF0NXXGCHNRY54879**

Marka: **FORD**

Nr rejestracyjny: **WW403TX**

Model pojazdu: **Focus 1.5 EcoBlue MR`22 E6**

Nr Info-Ekspert: **011-12742**

Wersja: **Titanium X**

Rok produkcji: **2024**

Wskazanie drogomierza 45402 km

Data pierwszej rejestracji 2024/11/29

Data ważności badania technicznego 2027/11/29

Rodzaj nadwozia hatchback 5 drzwiowy

Dop. masa całkow. 1910 kg

|                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem samoczynnym                      |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1499 ccm / 85kW (116KM)                     |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza                |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                            |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                                |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                               |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | NIEBIESKI 2-warstwowy z efektem metalicznym |

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                            | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                    |
|------|-------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| 1    | Asystent pasa ruchu Lane Assist                       | 29   | Reflektory Full LED                                           |
| 2    | Dywaniki welurowe przód/tył                           | 30   | Spoiler tylny dachowy                                         |
| 3    | Fotele przednie o sportowej stylistyce                | 31   | System Apple Carplay/Android Auto                             |
| 4    | Fotele przednie regulowane manualnie w 8 kierunkach   | 32   | System Bluetooth                                              |
| 5    | Immobilizer                                           | 33   | System Ford MyKey                                             |
| 6    | Kamera cofania                                        | 34   | System kontroli trakcji TA                                    |
| 7    | Kierownica 3-ramienna pokryta skórą                   | 35   | System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS       |
| 8    | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa                  | 36   | System Pre-Collision Assist -wspomagania unikania kolizji     |
| 9    | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach       | 37   | System stabilizacji toru jazdy ESC                            |
| 10   | Komputer pokładowy                                    | 38   | System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA                |
| 11   | Konsola sufitowa                                      | 39   | System wspomagania nagłego hamowania                          |
| 12   | Konsola środkowa ze schowkiem zamykanym roletą        | 40   | System wyboru profilu jazdy                                   |
| 13   | Kurtyny powietrzne boczne                             | 41   | Szyby przednie regulowane elektrycznie                        |
| 14   | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie          | 42   | Szyby tylne dodatkowo przyciemniane                           |
| 15   | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie           | 43   | Szyby tylne regulowane elektrycznie                           |
| 16   | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie             | 44   | Światła do jazdy dziennej LED                                 |
| 17   | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                | 45   | Światła p/mgielne przednie LED                                |
| 18   | Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami                | 46   | Światła p/mgielne tylne                                       |
| 19   | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie          | 47   | Światła tylne częściowo w technologii LED                     |
| 20   | Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów                 | 48   | Tapicerka materiałowa                                         |
| 21   | Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu    | 49   | Tarcze kół stalowe 16"                                        |
| 22   | Oświetlenie dodatkowe wnętrza LED                     | 50   | Usługi Ford Smart                                             |
| 23   | Podłokietnik siedzeń tylnych składany                 | 51   | Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS             |
| 24   | Poduszka powietrzna kierowcy                          | 52   | Wycieraczki z czujnikiem deszczu                              |
| 25   | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia | 53   | Wyświetlacz 12,3" cyfrowy, na tablicy zegarów, konfigurowalny |
| 26   | Poduszki powietrzne boczne                            | 54   | Zamek centralny zdalnie sterowany                             |
| 27   | Przycisk rozrusznika Ford Power                       | 55   | Zestaw naprawczy opon                                         |
| 28   | Reflektory automatyczne                               |      |                                                               |

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

|   |                                                                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania<br>ABS - system zapobiegający blokowaniu kół<br>System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD        |
| 2 | Czujniki parkowania - przód/tył<br>Czujniki parkowania - przód<br>Czujniki parkowania - tył                                                              |
| 3 | Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40<br>Siedzenia tylne dzielone<br>Siedzenia tylne składane                                                        |
| 4 | System kontroli trakcji ESC<br>System poprawiający stabilność na zakretach TVC<br>System kontroli trakcji TA<br>System wspomagania nagłego hamowania EBA |

- 5
- System nawigacji satelitarnej z Ford SYNC 4, wyświetlacz 13,2" DAB+

System nawigacji satelitarnej

Sterowanie radiem w kierownicy

Głośniki 6 szt.

Funkcja wzywania pomocy

Zestaw głośnomówiący "Bluetooth" z rozbudowanym sterowaniemgłosowym

Złącze USB 2 szt.

Mapa Europy
- 6
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Ogranicznik prędkości

Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1
- Lakier metalizowany Desert Island Blue
- 2
- Pakiet Driver Assistance (dopłata)
- System Driver Alert wykrywający zmęczenie kierowcy

System automatycznego sterowania światłami drogowymi AHB

Tempomat aktywny ACC

System rozpoznawania znaków drogowych TSR

System BLIS z Cross Traffic Alert

Kamera cofania szerokokątna

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ |        |     |     |                  | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------|--------|-----|-----|------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *GOODYEAR  | 205/60 | R16 | 92V | EFFICIENTGRIP TL | 5,0          |
| Przednie prawe: | *GOODYEAR  | 205/60 | R16 | 92V | EFFICIENTGRIP TL | 5,0          |
| Tylne lewe:     | *GOODYEAR  | 205/60 | R16 | 92V | EFFICIENTGRIP TL | 5,0          |
| Tylne prawe:    | *GOODYEAR  | 205/60 | R16 | 92V | EFFICIENTGRIP TL | 5,0          |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

- KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ

( + )

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2024/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 6 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.
- KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE

( + )

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.
- KOREKTA ZA PRZEBIEG

( - )

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 37 800 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 7 602 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -1,67%.
- KOREKTY RÓŻNE:

Stwierdzone braki i uszkodzenia

( - )

Jeden kluczyk

( - )

KOREKTY RÓŻNE RAZEM

( - )

KOREKTA ZA OGUMIENIE

( - )

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.
- 3.251 Lic. 19180 Sebastian Kurmanowski upr.AUTOCONS 1234,RS01444.
- System INFO-EKSPERT  
/ SRTSiRD
- Strona 3

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                            | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej                                   |      |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie | L     | Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.               |      |         |
| 3    | Drzwi boczne tylne    | L     | Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.               |      |         |
| 4    | Błotnik tylny         | L     | Odprysk powłoki lakierowej na krawędzi przedniej. Zadrapanie. |      |         |
| 5    | Błotnik tylny         | P     | Zarysowania powłoki lakierowej na pow. pod drzwiami tylnymi.  |      |         |

Pojazd posiada naklejki reklamowe.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 90-130µm             |      |
| 2    | Dach             |       | 90-130µm             |      |
| 3    | Błotnik przedni  | L     | 90-130µm             |      |
| 4    | Drzwi przednie   | L     | 90-130µm             |      |
| 5    | Drzwi tylne      | L     | 90-130µm             |      |
| 6    | Błotnik tylny    | L     | 90-130µm             |      |

|    |                               |   |          |  |
|----|-------------------------------|---|----------|--|
| 7  | Błotnik przedni               | P | 90-130µm |  |
| 8  | Drzwi przednie                | P | 90-130µm |  |
| 9  | Drzwi tylne                   | P | 90-130µm |  |
| 10 | Błotnik tylny                 | P | 90-130µm |  |
| 11 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |   | 90-130µm |  |



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia            | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|-------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Odpryski powłoki lakierowej   |      |         |
| 2    | Zderzak tylny   |       | Zadrapania powłoki lakierowej |      |         |
| 3    | Szyba przednia  |       | Odpryski warstwy zewnętrznej  |      |         |

-Wykładzina pokrywy przedniej- rozdracie materiału, ubytki wygłuszenia.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Układ klimatyzacji uruchomiono- prawidłowa zdolność chłodzenia.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

-Osłona górna silnika- brak.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

-Kołpak koła pl- zarysowania.

JAZDA KONTROLNA

Wykonano jazdę próbną w warunkach parkingowych (nawierzchnia żwirowa) pozwalającą na zgrubne określenie stanu technicznego z prędkością nie przekraczającą 20 km/h:

- 1. Silnik – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych.
- 2. Skrzynia biegów – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń.
- 3. Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy.
- 4. Układ kierowniczy – pracuje poprawnie.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

|    |                             |       |                                                             |
|----|-----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | Książka serwisowa           | TAK   | Brak odnotowanych przeglądów , brak poświadczeń przeglądów. |
| 2  | Kluczyki (ilość sztuk)      | Jeden | kluczyk                                                     |
| 3  | Dowód rejestracyjny         | NIE   | okazano scan dowodu rejestracyjnego                         |
| 4  | Zestaw narzędzi fabrycznych |       | Okazano uchwyt holowniczy.                                  |
| 5  | Podnośnik samochodowy       | NIE   |                                                             |
| 6  | Instrukcja obsługi          | NIE   |                                                             |
| 7  | Gaśnica                     | TAK   |                                                             |
| 8  | Zestaw naprawczy koła       | TAK   |                                                             |
| 9  | Trójkąt ostrzegawczy        | TAK   |                                                             |
| 10 | Apteczka                    | NIE   |                                                             |

Pojazd z rynku wtórnego windykacji.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu  
Pojazd z rynku krajowego

## 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w kompletacji pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

**Opinia numer: 10/08/2026IMP**

z dnia: 2026/08/26

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyza stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.