

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOWĄ

z dnia: 2026/08/24

Zlecniodawca:

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:

J.Kiliszek nr upr. 751 RS1303



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej na potrzeby sprzedaży

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
- Oględziny pojazdu na parkingu w miejs. Słomczyn przy ulicy Metalowej 10 w dn.25.08.2026 r.
- Dowód rejestracyjny Seria-DR/BAT4620764
- Instrukcja Określania wartości pojazdów nr 01/2024 z dnia 25.04.2024r.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

VIN: **TMAH281CANJ119602**

Marka: **HYUNDAI**

Nr rejestracyjny: **ZS539SN**

Model pojazdu: **i30 1.5 MR`20 E6**

Nr Info-Ekspert: **016-02137**

Wersja: **Modern**

Rok produkcji: **2022**

Wskazanie drogomierza 113174 km

Data pierwszej rejestracji 2022/06/27

Data ważności badania technicznego 2027/06/27

Rodzaj nadwozia kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Dop. masa całkow. 1800 kg

Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1498 ccm / 81kW (110KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Grafitowy 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	33 Poduszka powietrzna pasażera
2 Asystent zapobiegania kolizji czołowych z wykrywaniem pieszych FCA	34 Poduszki powietrzne boczne przednie
3 Autoalarm	35 Przygotowanie do montażu haka holowniczego
4 Czujniki ciśnienia w oponach	36 Radio cyfrowe DAB
5 Czujniki parkowania - tył	37 Relingi dachowe
6 Dzwignia zmiany biegów pokryta skórą	38 Roleta bagażnika
7 Fotel kierowcy z regulacją wysokości	39 Schowek na okulary
8 Głośniki w drzwiach przednich	40 Spoiler dachowy
9 Głośniki w drzwiach tylnych	41 Sterowanie systemem audio w kierownicy
10 Gniazdo 12V	42 System Bluetooth
11 Gniazdo 12V w bagażniku	43 System doświetlania zakrętów statyczny
12 Haczyki do mocowania bagaży	44 System kontroli podjazdu HAC
13 Immobilizer	45 System kontroli uwagi kierowcy DAW
14 Kanapa tylna dzielona i składana w stosunku 60/40	46 System stabilizacji toru jazdy ESC
15 Kierownica pokryta skórą	47 System sygnalizacji odjechania poprzedzającego samochodu LVDA
16 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	48 System utrzymania pasa ruchu LKA
17 Klimatyzacja	49 Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym
18 Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	50 Światła automatyczne
19 Koło zapasowe dojazdowe	51 Światła do jazdy dziennej LED
20 Kołpaki	52 Światła p/mgielne przednie
21 Kurtyny powietrzne boczne	53 Światło dodatkowe STOP LED
22 Lakier specjalny Engine Red	54 Tapicerka tekstylna
23 Listwa ozdobna zderzaka tylnego, chromowana	55 Tarcze kół stalowe 15"
24 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	56 Tempomat
25 Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	57 Uchwyty na kubki
26 Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami	58 Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
27 Oświetlenie do czytania (przód)	59 Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
28 Oświetlenie drugiego rzędu	60 Wyświetlacz komputera pokładowego kolorowy 3,5"
29 Oświetlenie przestrzeni bagażowej	61 Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
30 Podłoga bagażnika dwupoziomowa	62 Zagłówki tylne z regulacją wysokości
31 Podłokietnik przedni ze schowkiem	63 Zamek centralny zdalnie sterowany
32 Poduszka powietrzna kierowcy	64 Złącze "USB"
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego	
1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	
2 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z auto up/down	
Szyby przednie regulowane elektrycznie	
Szyby tylne regulowane elektrycznie	

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 +Dywaniki gumowe
2 Lakier metalizowany (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA						
Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*BARUM	195/65	R15	91H	QUARTARIS 5	6,0 43
Przednie prawe:	*BARUM	195/65	R15	91H	QUARTARIS 5	6,0 43
Tylne lewe:	*YOKOHAMA	195/65	R15	91H	BLUEARTH 4S AW21	8,0 17
Tylne prawe:	*YOKOHAMA	195/65	R15	91H	BLUEARTH 4S AW21	8,0 17
KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU						

- KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ

(+)

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2022/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 1 miesiąc później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.
- KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE

(+)

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.
- KOREKTA ZA PRZEBIEG

(-)

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 70 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 43 174 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -9,50%.
- KOREKTY RÓŻNE:

(-)

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

stwierdzone braki i uszkodzenia

(-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM

(-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE

(+)

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.
- OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU
- 


NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne
- | L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------|------|---------|
| 1 | Błotnik przedni | L | Zarysowania powłoki lakierowej | | |
| 2 | Pokrywa przednia | | Odpryski powłoki lakierowej | | |
| 3 | Drzwi boczne przednie | L | Zarysowania powłoki lakierowej | | |
| 4 | Drzwi boczne przednie | P | Zarysowania powłoki lakierowej | | |
| 5 | Drzwi boczne tylne | L | Wgniecenia | | |
| 6 | Drzwi boczne tylne | P | Wgniecenia | | |
| 7 | Błotnik tylny | L | Zarysowania powłoki lakierowej | | |
| 8 | Drzwi tyłu nadwozia | | Zarysowania powłoki lakierowej | | |
- 3.251 Lic.19158
Lic. 19180 J.Kiliszek nr upr. 751 RS1303

System INFO-EKSPERT / SRTSiRD

Strona 3



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		103-117µm	
2	Dach		110-128µm	
3	Błotnik przedni	L	96-105µm	
4	Drzwi przednie	L	96-124µm	
5	Drzwi tylne	L	92-120µm	
6	Błotnik tylny	L	97-110µm	
7	Błotnik przedni	P	130-161µm	
8	Drzwi przednie	P	146-265µm	
9	Drzwi tylne	P	276-331µm	
10	Błotnik tylny	P	175-1020µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		98-109µm	



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

-Kołpak koła pp- zarysowanie krawędzi bocznej.

JAZDA KONTROLNA

Wykonano jazdę próbna w ograniczonych warunkach parkingowych (podłoże żwir) przy prędkości do 20 km/h pozwalająca na zgrubne określenie stanu technicznego:

1. Silnik –pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale obrotowych.
2. Skrzynia biegów –pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń .
3. Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy.
4. Układ kierowniczy –pracuje poprawnie .

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- 1 Książka serwisowaTAK Brak odnotowanych przeglądów . Okazano fakturę za przegląd z dnia 06.06.2024 r. przy przebiegu 44568 km.
- 2 Kluczyki (ilość sztuk)Dwa kluczyki
- 3 Dowód rejestracyjnyTAK
- 4 Zestaw narzędzi fabrycznychTAK
- 5 Podnośnik samochodowyTAK
- 6 Instrukcja obsługiTAK
- 7 GaśnicaTAK
- 8 Trójkąt ostrzegawczyNIE
- 9 ApteczkaNIE

Pojazd z rynku wtórnego windykacji.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Pojazd z rynku Krajowego

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych .Fabryka Wycen nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie. Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 04.08.2026 JK Hyundai ZS539SN Im

z dnia: 2026/08/26

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyza stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.