



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00752/26
Data zlecenia	19 sierpień 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	BMW
Model	X5 XDRIVE30D
Numer rejestracyjny	WE9U572
Rok produkcji	2020
Numer VIN	WBACV610409D46984

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	TAK		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00752/26

Nr rejestracyjny

WE9U572

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21508
Numer sprawy	VHS00752/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	26.08.2026
Wycena na dzień	26.08.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	WE9U572 / WBACV610409D46984
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	31.08.2020 / 72
Rok produkcji	2020
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	158 424 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	30.08.2026
Lakier	----

Marka	BMW
Model	X5 [G05] 18-23
Typ	X5 xDrive30d sport-aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	2993
Moc kW / KM	195 / 265
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów	R / 6
Skrzynia / liczba biegów	A / 8

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Asystent parkowania
- Atrapa chłodnicy z chromowanym obramowaniem na wysoki połysk
- Bagażnik z podwójną podłogą i elementami funkcjonalnymi
- ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive)
- Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył
- Dywaniki welurowe
- Felgi aluminiowe 18", V Spoke 618, z ogumieniem 255/55
- Funkcja Auto Start/Stop
- Gniazda 2x USB oraz 3x 12V
- Intelligent Emergency Calling (Połączenie Alarmowe)
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna 2,5-strefowa
- Active Guard Plus, ostrzeganie przed kolizją oraz o opuszczeniu pasa ruchu, Speed Limt Info
- Asystent uwagi
- Atrapa chłodnicy z poprzeczkami w perłowym chromie
- Concierge Services (Serwis Informacyjny)
- Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł mijania
- Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- Elektryczna regul. foteli przednich z pamięcią fotela kierowcy
- Fotele przednie sportowe
- Funkcja Follow-Me-Home
- Hamulec parkingowy z automatyczną elektromechaniczną funkcją Hold
- Kamera cofania
- Kierownica sportowa
- Kłapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie
- Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie

- Końcówki układu wydechowego, po lewej i prawej stronie, podwójne, chromowane
- Listwy ozdobne aluminium z efektem siatki, ciemne
- Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX
- Oświetlenie ambientowe
- Podłokietnik przedni i tylni
- Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa
- Przełącznik właściwości jezdnych z trybami ECO PRO, Comfort, Sport
- Przygotowanie do Apple CarPlay
- Reflektory LED z przodu i tyłu
- Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy
- System nawigacji z BMW Live Cockpit Professional, wskaźniki i ekran 12.3", Bluetooth, dysk 32GB
- Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą
- Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec
- Tempomat z funkcją hamowania
- Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC+DTC
- Usługi zdalne
- Zestaw głośników stereo z 6 głośnikami i wzmacniaczem o mocy 100W
- Lakier uni
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania
- Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40
- Oświetlenie powitalne
- Poduszki powietrzne przednie, boczne, kurtyny powietrzne oraz kolanowa
- Polska wersja językowa
- Przycisk Start/Stop
- Real Time Traffic Information
- Relingi dachowe, satynowe aluminium
- System alarmowy sterowany pilotem radiowym
- Szyby atermiczne
- Światła przeciwmgielne LED
- Tele Services
- Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
- Układ kontroli zjazdu ze stoku
- Zamek centralny z pilotem radiowym zintegrowanym w kluczyku
- Zestaw naprawczy do opon

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Aktywna wentylacja foteli przednich (V)
- Asystent świateł drogowych (V)
- Dostęp komfortowy (V)
- Felgi aluminiowe 21", Y Spoke 741 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym Runflat (V)
- Fotele przednie i tylne ogrzewane (V)
- Fotele przednie komfortowe, regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień (V)
- Kluczyk wielofunkcyjny z wyświetlaczem LCD (V)
- Lakier metalizowany (V)
- Listwy ozdobne drewno szlachetne topoli słojuwanej, antracytowobrzązowe, porowate (V)
- Ogrzewanie postojowe (V)
- Pakiet Ambient Air (V)
- Pakiet naprawczy Repair Inclusive – 3 lata / 200 000 km (V)
- Pakiet ogrzewania Comfort, przód (V)
 - Fotele przednie ogrzewane
 - Kierownica ogrzewana
 - Podłokietniki przednie ogrzewane
- Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100 000 km (V)
- Pakiet sportowy M (V)
 - Adaptacyjne zawieszenie M
 - Deska rozdzielcza wykończona skórą syntetyczną Sensatec
 - Felgi aluminiowe 20", Star-Spoke 740 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym Runflat
 - Kierownica sportowa M
 - Obramowania Shadow Line Individual, wysoki połysk
 - Pakiet aerodynamiczny M
 - Podsufitka Individual w kolorze antracytowym
 - Relingi dachowe BMW Individual Shadow Line
 - Tapicerka skórzana Vernasca
 - Układ hamulcowy sportowy M
- Przyciemniane szyby: tylna i boczne tylne (V)
- Reflektory adaptacyjne LED, z funkcją BMW Selective Beam (V)

- Stylistyka zewnętrzna BMW Individual Shadow Line o rozszerzonym zakresie (V)
- Systemy asystujące kierowcy Professional (V)
 - Aktywna ochrona przed kolizją boczną
 - Asystent kierowania i pasa ruchu
 - Asystent unikania kolizji
 - Asystent zatrzymania awaryjnego
 - Asystent zmiany pasa ruchu
 - System ostrzegający przed ruchem poprzecznym z przodu
 - Systemy asystujące kierowcę, pakiet
 - Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go
- Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej (V)
- Tapicerka skórzana BMW Individual Merino o rozszerzonym zakresie (V)
- Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym (V)
- Uchwyty na napoje z regulacją temperatury (V)
- Zawieszenie pneumatyczne 2-osiowe (V)
- Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9 kanałowym wzmacniaczem 464W (V)




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	200 - 300
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Pirelli Scorpion Winter	PP	275/40 R21	5,9
Pirelli Scorpion Winter	PL	275/40 R21	6,2
Pirelli Scorpion Winter	TP	315/35 R21	7,3
Pirelli Scorpion Winter	TL	315/35 R21	7,1
ZESTAW NAPRAWCZY - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE
SŁUPEK PRZEDNI LEWY	ODPRYSKI LAKIERU
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ZARYSOWANIE
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA LEWA	ODPRYSKI LAKIERU
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
POKRYWA TYLNA	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
RAMA DACHU PRAWA	ODPRYSKI LAKIERU
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA TYLNEGO PRAWEGO	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA PRAWA	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWO	ODPRYSKI LAKIERU
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
PRÓG PRAWY	ZARYSOWANIE
LUSTERKO PRAWO	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
TAPICERKA DRZWI TYLNYCH LEWYCH	ZARYSOWANIE
KANAPA TYLNA	INNE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)	
KANAPA TYLNA - wgniecenie;	



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

NIE PODEJMOWANO PRÓBY - POJAZD ZASTAWIONY

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Ikona sprawdź silnik.

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	176
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE



















ZDJĘCIA USZKODZEŃ




























DOKUMENTY POJAZDU



C2.1	VEHIS. FIN 1 SP. Z O.O. O. WARSZAWA				
C1.2	38366599400839				
C1.1	P1-141 WARSZAWA				
	MOLSKA 86				
C2.1	VEHIS. FIN 1 SP. Z O.O. O. WARSZAWA				
C1.2	38366599400839				
C2.3	P1-141 WARSZAWA				
	MOLSKA 86				
C					
F ₁	2860 kg	F ₂	2860 kg	F ₃	5560 kg
G	2118 kg			J	MIG
K	c1*2007/46*1919*08				
L	2	O ₁	2700 kg	O ₂	750 kg
P ₁	2993.00 cm ³	P ₂	195.00 kW		
P ₃	D	Q	---		
S ₁	5	S ₂	---		
				BENIA DRYBAT 3729265	

 WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA OGDOWO REJESTRACYJNE	PREZYDENT M. ST. WARSZAWY DZIELNICA MOKOTÓW UL. RAKOWIECKA 25/27 02-537 WARSZAWA CIECHAN WITOSZCZ	A	WE 9U572	0.1 PMA 0.2 GSK -CIV61 -DMS616 0.3 05 10R1E3D	D	E NBACV61849046984	B 31.06.2010 02.10.2023 H ---
SERIA CRYSTAL 3729265							