

EKSPERTYZA POJAZDU

Identyfikacja i Spis Treści

ZLECENIODAWCA:	VEHIS FINANSE
WYKONAWCA:	PARTNER CRLS
RZECZOZNAWCA:	BARTOSZ WNUK / MATEUSZ KELER
NR ZLECENIA:	VHS00905/26
DATA:	5 październik 2026
MIEJSCE OGŁĘDZIN:	05-600 GRÓJEC, SŁOMCZYN, UL. METALOWA 10

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

MARKA	LAND ROVER
MODEL	Range Rover Velar 17-20
NUMER REJESTRACYJNY	WE2ES30
ROK PRODUKCJI	2019
NUMER VIN	SALYA2BN9KA221025

ZDJĘCIE POGLĄDOWE



ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny



Raport z systemu eksperckiego Eurotax

DATA RAPORTU	11.10.2026
RAPORT NA DZIEŃ	11.10.2026
NUMER LICENCJI / UŻYTKOWNIK	38107 / PARTNER CRLS

NUMER EKSPERTYZY

NUMER EKSPERTYZY	VHS00905/26
------------------	-------------

DANE POJAZDU - KOD EC 0127172

NUMER REJESTRACYJNY / NUMER VIN	WE2ES30 / SALYA2BN9KA221025
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI / WIEK W MIESIĄCACH	06.05.2019 / 89
ROK PRODUKCJI	2019
PRZEBIEG RZECZYWISTY (KM) / SPOSÓB USTALENIA	177070 / ODCZYTANY
PRZEBIEG STANDARDOWY / RÓŻNICA (KM)	156450 / 20620
LAKIER	----
LICZBA WŁAŚCICIELI	NIE PODANO
STAN POJAZDU	DOBRY
SPECJALNE ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE	NIE
MARKA	LAND ROVER
MODEL	RANGE ROVER VELAR 17-20
TYP	VELAR 2.0 SD4 SE
RODZAJ NADWOZIA / LICZBA DRZWI / LICZBA MIEJSC	KOMBI / 5 / 5
OKRES DOSTĘPNOŚCI	01.06.2017 - 31.10.2020
POJEMNOŚĆ SILNIKA (CCM)	1999
MOC KW / KM	177 / 240
PALIWO / KATALIZATOR	DIESEL / KATALIZATOR (OXY)+DPF
UKŁAD / LICZBA CYLINDRÓW	R / 4
SKRZYNIA / LICZBA BIEGÓW	A / 8

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- | | |
|--|---|
| • ALARM WOLUMETRYCZNY | • ASYSTENT PARKOWANIA RÓWNOLEGŁEGO I WYJAZDU Z MIEJSCA PARKINGOWEGO |
| • ASYSTENT RUSZANIA NA WZNIESIENIU (HILL START ASSIST) | • CZUJNIK JAKOŚCI POWIETRZA |
| • CZUJNIKI PARKOWANIA 360 STOPNI | • DACH METALOWY |
| • DACH W KOLORZE NADWOZIA | • ELEKTRYCZNIE OTWIERANA I ZAMYKANA KLAPA BAGAŻNIKA |
| • FELGI ALUMINIOWE 20, 7 - RAMIENNE (WZÓR 7014) | • FOTELE PRZEDNIE REGULOWANE W 10 KIER. (KIEROWCY Z PAMIĘCIĄ), TYLNE REG. ELEKTR. Z PODŁOKIETNIKIEM |
| • KAMERA UŁATWIAJĄCA PARKOWANIE - TYŁ | • KANAPA TYLNA SKŁADANA, DZIELONA 40/20/40 |

- KIEROWNICA SKÓRZANA
- KOLUMNA KIEROWNICY REGULOWANA MANUALNIE
- LAKIER UNI
- LISTWA BAGAŻNIKA METALOWA
- LUSTERKO WEWNĘTRZNE, ELEKTROCHROMATYCZNE
- MECHANIZM RÓŻNICOWY OTWARTY
- PODSUFITKA MORZINE (CIRRUS / IVORY)
- PORT USB - X2, GNIAZDO 12V - X3 (PAKIET POWE BASE)
- RADIO MP3
- SCHOWEK W KONSOLI ŚRODKOWEJ, ZAMYKANY
- SYSTEM BEZKLUCZYKOWEGO OTWIERANIA/ZAMYKANIA SAMOCHODU
- SYSTEM MONITOROWANIA CIŚNIENIA W OGUMIENIU (TPMS)
- SYSTEM NAWIGACJI PRO - MAPY NA DYSKU SSD
- SYSTEM ROZPOZNAWANIA ZNAKÓW DROGOWYCH Z ADAPTACYJNYM OGRANICZENIEM PRĘDKOŚCI
- SYSTEM TERRAIN RESPONSE Z DYNAMIC PROGRAM
- SZYBA PRZEDNIA LAMINOWANA AKUSTYCZNIE
- TEMPOMAT
- ZAWIESZENIE AKTYWNE
- ZESTAW AUDIO MERIDIAN - 17 GŁOŚNIKÓW, WZMACNIACZ 825W
- KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA - 2 STREFOWA
- KOŁO ZAPASOWE DOJAZDOWE
- LAMPY PRZEDNIE MATRIX LED ZE ŚWIATŁAMI OBRYSOWYMI LED I ASYSTENTEM ŚWIATEŁ DROGOWYCH
- LUSTERKA ZEWNĘTRZNE REGULOWANE I SKŁADANE ELEKTRYCZNIE, ELEKTROCHROMATYCZNE, OGRZEWANE
- ŁOPATKI ZMIANY BIEGÓW PRZY KOLE KIEROWNICY W KOLORZE CZARNYM
- NAKŁADKI PROGOWE PRZEDNIE, METALOWE
- PODSUFITKA W KOLORZE LIGHT OYSTER
- PRO SERVICES ORAZ WI-FI HOTSPOT
- REMOTE (USŁUGA)
- SYSTEM AWARYJNEGO HAMOWANIA, AUTONOMICZNY
- SYSTEM KONTROLI ZJAZDU (HILL DESCENT CONTROL)
- SYSTEM MONITORUJĄCY KONDYCJĘ KIEROWCY
- SYSTEM OSTRZEGAJĄCY O OPUSZCZENIU PASA JAZDY WRAZ Z SYSTEMEM UTRZYMYWANIA PASA RUCHU
- SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ZA POMOCĄ UKŁADU HAMULCOWEGO
- SYSTEM WYKRYWANIA RUCHU PRZECINAJĄCEGO DROGĘ COFANIA
- TAPICERKA SKÓRZANA PERFOROWANA GRAINED
- WYKOŃCZENIE WNĘTRZA COSMIC GREY
- ZEGARY CYFROWE - KOLOROWY WYŚWIETLACZ 12.3 CALA

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

- DACH SZKLANY ODSUWANY ELEKTRYCZNIE, PANORAMICZNY Z ZAMYKANYMI ROLETAMI
- DACH W KONTRASTOWYM KOLORZE ORAZ NAKŁADKI NA LUSTERKA - NARVIK BLACK
- FOTELE: PRZÓD: REGUL. 18 KIER./PODGR./WENTYL./PAMIĘĆ UST./MASAŻ/TYL: ELEKTR. REG./PODGR./PODŁOKIET.
- HAK HOLOWNICZY WYSUWANY ELEKTRYCZNIE
- KIEROWNICA OGRZEWANA
- LAKIER METALIK
- OGRZEWANA SZYBA PRZEDNIA I DYSZE SPRYSKIWACZY WYCIERACZEK

- PAKIET WEWNĘTRZNY LUXURY
 - KIEROWNICA SKÓRZANA Z CHROMOWANYMI WSTAWKAMI
 - ŁOPATKI ZMIANY BIEGÓW PRZY KOLE KIEROWNICY W KOLORZE SATIN CHROME
 - PAKIET SKÓRZANY, ROZSZERZONY
- RELINGI DACHOWE - CZARNE
- SZYBY TYLNE PRZYCIEMNIANE
- ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE




EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Lakier

LAKIER

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu OSOBOWY.



NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI [μm]
1. POKRYWA PRZEDNIA	150 - 200
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	150 - 200
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	DO 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	DO 150
5. DACH	DO 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	DO 150
7. PRÓG LEWY	DO 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	DO 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	DO 150
10. POKRYWA TYLNA	NIE DOTYCZY
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	200 - 300
12. DRZWI TYLNE PRAWY	DO 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	DO 150
14. PRÓG PRAWY	DO 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	150 - 200
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	DO 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	DO 150

POJAZD OKLEJONY FOLIĄ

NIE

POJAZD OKLEJONY REKLAMĄ


NIE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Ogumienie

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



OŚ	PRODUCENT	MODEL	ROZMIAR	BIEŻNIK
PP	PIRELLI	P ZERO	255/50 R20	6,4
PL	PIRELLI	P ZERO	255/50 R20	5,7
TP	PIRELLI	P ZERO	255/50 R20	7,0
TL	PIRELLI	P ZERO	255/50 R20	7,1

KOŁO ZAPASOWE / ZESTAW

KOŁO DOJAZDOWE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

NADWOZIE

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
POKRYWA PRZEDNIA	ZARYSOWANIE
ZDERZAK PRZEDNI	PĘKNIĘCIE
SPOILER ZDERZAKA PRZEDNIEGO	PĘKNIĘCIE
REFLEKTOR PRZEDNI PRAWY	PĘKNIĘCIE
LISTWA BOCZNA ZDERZAKA PRZEDNEIGO PRAWA	ZARYSOWANIE
CZUJNIK PARKOWANIA PRAWY	ZARYSOWANIE
KRATA WLOTU POWIETRZA	NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ
KRATA GÓRNA ZDERZAKA	ZARYSOWANIE
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU (W NORMIE)
REFLEKTOR PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE LEWE	ODPRYSKI LAKIERU
LISTWA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
SPOILER ZDERZAKA TYLNEGO	ODPRYSKI LAKIERU (W NORMIE)
ZDERZAK TYLNY	ODPRYSKI LAKIERU
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
CZUJNIK PARKOWANIA TYŁ	ZARYSOWANIE
RAMA DACHU PRAWA	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE PRAWY	ZARYSOWANIE
LUSTERKO PRAWY	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA PRAWA	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA LEWA	ZARYSOWANIE

WNĘTRZE

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
KOMORA BAGAŻNIKA WYKŁADZINA PRAWA	ROZERWANIE
WYGŁUSZENIE SILNIKA	ROZERWANIE
FOTEL PRZEDNI LEWY	NADMIERNE ZUŻYCIE
KOŁO KIEROWNICY	NADMIERNE ZUŻYCIE
USZCZELKA DRZWI TYLNE LEWE	ROZERWANIE MATERIAŁU

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan techniczny

STAN TECHNICZNY

PRACA POJAZDU

URUCHOMIENIE POJAZDU	PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO
PRÓBA RUCHOWA	INNE-KOMENTARZ

PRACA PODZESPOŁÓW

SILNIK SPALINOWY	NIE BADANO
SILNIK ELEKTRYCZNY	NIE DOTYCZY
SKRZYNIA BIEGÓW	NIE BADANO
ZAWIESZENIE	NIE BADANO

KOMENTARZ DO PRACY PODZESPOŁÓW:

POJAZD URUCHOMIONO ZA POMOCĄ BOOSTERA. PRÓBA JAZDY NIEMOŻLIWA Z UWAGI NA GAŚNIĘCIE SILNIKA, PRAWDOPODOBNIENIE SPOWODOWANE BRAKIEM ŁADOWANIA AKUMULATORA.

KONTROLKI / KOMUNIKATY

BRAK

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE

IMMOBILISER	STWIERDZONO - DZIAŁA
INNE	NIE STWIERDZONO

INSTALACJA LPG

NIE DOTYCZY

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Informacja formalna

INFORMACJA FORMALNA

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU	POCHODZENIE KRAJOWE INNE
BADANIE NUMERU VIN	BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
BADANIE POPRAWNOŚCI DANYCH	PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ
STAN DROGOMIERZA	WERYFIKOWANO

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW:

DOWÓD REJESTRACYJNY	ORYG.	TABLICE REJESTRACYJNE	TAK
KLUCZ GŁÓWNY	TAK	APTECZKA	NIE
KLUCZ ZAPASOWY	TAK 1 SZT.	GAŚNICA	TAK
INSTRUKCJA OBSŁUGI	NIE	TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY	TAK
KSIĄŻKA SERWISOWA	NIE		

SZCZEGÓLNY CHARAKTER EKSPLOATACJI POJAZDU:

PRZEWÓZ OSÓB / TAXI	NIE	WYPOŻYCZALNIA	NIE
---------------------	-----	---------------	-----

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH:

BRAK INFORMACJI O WAŻNYM BADANIU TECHNICZNYM

SZCZEGÓLNE OKOLICZNOŚCI OGLĘDZIN:

UTRUDNIONY DOSTĘP DO POAJZDU

KLAUZULE:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

EKSPERTYZA POJAZDU

Dokumentacja zdjęciowa



PARTNER
CRLS



ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)
Zdjęcia poglądowe
Zdjęcia uszkodzeń
Zdjęcia dokumentów pojazdu
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego





164
TAK
TAK
TAK
NIE



ZDJĘCIA POGLĄDOWE







































ZDJĘCIA USZKODZEŃ






































EKSPERTYZA POJAZDU

Dowód rejestracyjny



PARTNER
CRLS

DOWÓD REJESTRACYJNY

Forma dowodu rejestracyjnego z sekcjami:

- TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO (06.05.2025)
- TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO (13.06.2026)
- ADNOTACJE URZĘDOWE (V.9) POZIOMY EMISJI SPALIN - EURO 6---
- Sekcja pouczająca: Właściciel pojazdu, jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni organowi, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Forma dowodu rejestracyjnego z sekcjami:

- RODZAJ POJAZDU: SAMOCHÓD OSOBOWY
- PRZEZNACZENIE: ---
- ROK PRODUKCJI: 2019
- DOPUSZCZALNA CIĘŻARNOŚĆ: ---
- NATWIERDZENIE DOP. NACISK OSI: 14,01 kN
- NR KARTY POJAZDU: ---
- QR CODE
- SERIA DR/BAU: 2904279
- WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny
- PREZYDENT M.ST. WARSZAWY DZIELNICA MOKOTÓW UL. RAKOWIECKA 25/27 02-517 WARSZAWA
- ORGAN WYDAJĄCY: A WE 2ES30
- 0.1 LAND ROVER 0.2 LY -S58B2K -ASBE
- D 0.3 RANGE ROVER VELAR
- E SALYA2BN9KA221025
- B 06.05.2019 | 21.06.2024 | H ---
- SERIA DR/BAU: 2904279