



EKSPERTYZA POJAZDU

Identyfikacja i Spis Treści

ZLECENIODAWCA:	VEHIS FINANSE
WYKONAWCA:	PARTNER CRLS
RZECZOZNAWCA:	BARTOSZ WNUK / MATEUSZ KELER
NR ZLECENIA:	VHS00917/26
DATA:	8 październik 2026
MIEJSCE OGŁĘDZIN:	05-600 GRÓJEC, SŁOMCZYN, UL. METALOWA 10

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

MARKA	VOLVO
MODEL	XC60 21-
NUMER REJESTRACYJNY	SK1H498
ROK PRODUKCJI	2024
NUMER VIN	YV1UZL1V9R1920343

ZDJĘCIE POGLĄDOWE



ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny



Raport z systemu eksperckiego Eurotax

DATA RAPORTU	15.10.2026
RAPORT NA DZIEŃ	15.10.2026
NUMER LICENCJI / UŻYTKOWNIK	38107 / PARTNER CRLS

NUMER EKSPERTYZY

NUMER EKSPERTYZY	VHS00917/26
------------------	-------------

DANE POJAZDU - KOD EC 0154204

NUMER REJESTRACYJNY / NUMER VIN	SK1H498 / YV1UZL1V9R1920343
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI / WIEK W MIESIĄCACH	18.04.2024 / 30
ROK PRODUKCJI	2024
PRZEBIEG RZECZYWISTY (KM) / SPOSÓB USTALENIA	47688 / ODCZYTANY
PRZEBIEG STANDARDOWY / RÓŻNICA (KM)	54000 / -6312
LAKIER	----
LICZBA WŁAŚCICIELI	NIE PODANO
STAN POJAZDU	DOBRY
SPECJALNE ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE	NIE
MARKA	VOLVO
MODEL	XC60 21-
TYP	XC60 B5 B AWD PLUS DARK AUT
RODZAJ NADWOZIA / LICZBA DRZWI / LICZBA MIEJSC	KOMBI / 5 / 5
OKRES DOSTĘPNOŚCI	01.12.2021 - 28.02.2025
POJEMNOŚĆ SILNIKA (CCM)	1969
MOC KW / KM	184 / 250
PALIWO / KATALIZATOR	BENZYZNA / KATALIZATOR (3DROZNY)+GPF
UKŁAD / LICZBA CYLINDRÓW	R / 4
SKRZYNIA / LICZBA BIEGÓW	A / 8

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• ABS• AIRBAG, PODUSZKI POWIETRZNE CZOŁOWE I BOCZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA, KURTYNY POWIETRZNE• ANDROID AUTO I APPLE CARPLAY, BEZPRZEWODOWE• ASYSTENT ZJAZDU I PODJAZDU• BLOKADA TYLNYCH DRZWI, ELEKTRYCZNA | <ul style="list-style-type: none">• AIRBAG CHRONIĄCY KOLANA KIEROWCY• ALARM VOLVO GUARD Z CZUJNIKIEM PRZECZYŁU ORAZ RUCHU• APTECZKA SAMOCHODOWA• BLIS - SYSTEM MONITOROWANIA MARTWEGO POLA I OSTRZEGANIA O RUCHU POPRZECZNYM• CLEAN ZONE - PAKIET CZYSTEGO WNĘTRZA Z SYSTEMEM WSTĘPNEJ WENTYLACJI AUTA W MOMENCIE OTWARCIA POJAZDU |
|--|--|

- CTC - KONTROLA TRAKCJI W ZAKRĘCIE
- CZUJNIKI ODLEGŁOŚCI PRZY PARKOWANIU - PRZÓD
- DYWANIKI TEKSTYLNE
- EBA - SYSTEM WSPOMAGANIA NAGŁEGO HAMOWANIA
- ELEKTRYCZNIE STEROWANA POKRYWA BAGAŻNIKA (OTWIERANIE/ZAMYKANIE)
- FELGI ALUMINIOWE 19, 5 ROZWIDLONYCH RAMION TYPU V, DIAMOND CUT/BLACK Z OGUMIENIEM 235/55
- FOTEL PASAŻERA REGULOWANY ELEKTRYCZNIE
- FOTELE PRZEDNIE COMFORT
- FOTELE PRZEDNIE Z REGULOWANYM PODPARCIEM UD
- GNIAZDO 12V W PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
- HAMULEC POSTOJOWY, ELEKTRYCZNY
- KAMERA WSPOMAGAJĄCA PARKOWANIE TYŁEM
- KEYLESS ENTRY - BEZKLUCZYKOWE URUCHAMIANIE POJAZDU ORAZ OTWIERANIE DRZWI BAGAŻNIKA
- KIEROWNICA ZE STEROWANIEM AUDIO
- KLAMKI DRZWI PODŚWIELANE
- KOMPUTER POKŁADOWY
- LANE KEEPING AID (LKA) - UKŁAD UTRZYMANIA PASA RUCHU
- LUSTERKA BOCZNE REGULOWANE ELEKTRYCZNIE I OGRZEWANE
- LUSTERKA ZEWNĘTRZNE SKŁADANE ELEKTRYCZNIE
- ŁADOWARKA INDUKCYJNA DO SMARTFONA
- PAKIET USŁUG DIGITAL SERVICES
- PRZEDNIE PASY BEZPIECZEŃSTWA Z ELEKTRYCZNYMI NAPINACZAMI ŁAGODZĄCYMI SKUTKI KOLIZJI
- REGULACJA PASÓW BEZPIECZEŃSTWA W PIERWSZYM I DRUGIM RZĘDZIE SIEDZEŃ
- ROAD SIGN INFORMATION - UKŁAD INFORMOWANIA O ZNAKACH DROGOWYCH
- RSC - UKŁAD STABILIZACJI PRZECZYŁU
- SIPS - OCHRONA W PRZYPADKU ZDERZENIA BOCZNEGO
- CZUJNIK DESZCZU
- CZUJNIKI ODLEGŁOŚCI PRZY PARKOWANIU - TYŁ
- DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW UNIDECO
- EBL (EMERGENCY BRAKE LIGHTS) - OSTRZEGANIE INNYCH UŻYTKOWNIKÓW DROGI O NAGŁYM HAMOWANIU
- ESC - UKŁAD ELEKTRONICZNEJ KONTROLI STABILNOŚCI I TRAKCJI
- FOTEL KIEROWCY REGULOWANY ELEKTRYCZNIE Z PAMIĘCIĄ USTAWIEŃ
- FOTEL PASAŻERA Z PAMIĘCIĄ USTAWIEŃ
- FOTELE PRZEDNIE Z ELEKTRYCZNĄ 4-KIERUNKOWĄ REGULACJĄ ODCINKA ŁĘDŹWIOWEGO
- FUNKCJA AUTO HOLD
- GNIAZDO USB (X2)
- IMMOBILIZER
- KANAPA TYLNA SKŁADANA I DZIELONA
- KIEROWNICA TRÓJRAMIENNA, UNIDECO
- KLAMKI DRZWI LAKIEROWANE W KOLORZE NADWOZIA
- KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA, 2-STREFOWA
- LAKIER UNI
- LISTWY OKIENNE, CZARNE
- LUSTERKA BOCZNE W KOLORZE CZARNYM
- LUSTERKO WSTECZNE ORAZ LUSTERKA BOCZNE PRZYCIEMNIAJĄCE SIĘ AUTOMATYCZNIE
- OŚWIETLENIA WNĘTRZA POZIOM III
- PODŁOKIETNIK TYLNY Z UCHWYTAMI NA KUBKI I SCHOWKIEM
- REFLEKTORY PRZEDNIE LED
- RELINGI DACHOWE - CZARNE, BŁYSZCZĄCE
- ROLETA BAGAŻNIKA
- SIATKA PRZEDZIAŁU BAGAŻOWEGO, MIĘKKA
- STYLIZACJA NADWOZIA R-DESIGN

- SYSTEM AUDIO HIGH PERFORMANCE SOUND
- SYSTEM MOCOWANIA FOTELIKA DZIECIĘCEGO ISOFIX NA TYLNEJ KANAPIE
- SYSTEM POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA Z JONIZACJĄ
- SYSTEM UNIKANIA LUB ŁAGODZENIA SKUTKÓW ZDERZEŃ NA SKRZYŻOWANIACH
- SYSTEM UNIKANIA LUB ŁAGODZENIA SKUTKÓW ZDERZEŃ Z PIESZYM I ROWERZYSTAMI
- TEMPOMAT
- UKŁAD WSPOMAGANIA HAMOWANIA CITY SAFETY
- WHIPS - OCHRONA PRZED URAZAMI KRĘGOSŁUPA
- WYŁĄCZNIK PODUSZKI POWIETRZNEJ PASAŻERA
- WYŚWIETLACZ CYFROWY ZEGARÓW KIEROWCY, 12,3-CALA
- ZAMEK CENTRALNY ZDALNIE STEROWANY
- ZESTAW DO NAPRAWY PRZEBITEJ OPONY
- SYSTEM INFOTAINMENT Z NAWIGACJĄ I POŁĄCZENIEM INTERNETOWYM ORAZ BLUETOOTH
- SYSTEM MONITOROWANIA CIŚNIENIA W OPONACH (TPMS)
- SYSTEM STABILIZACJI POJAZDU W CZASIE HOLOWANIA PRZYCZEPY (TSA)
- SYSTEM UNIKANIA LUB ŁAGODZENIA SKUTKÓW ZDERZEŃ Z DUŻYMI ZWIERZĘTAMI
- TAPICERKA SKÓRZANA/MATERIAŁOWA + FOTELE SPORTOWE (CHARCOAL)
- TUNER RADIA CYFROWEGO DAB
- USŁUGA VOLVO ON CALL
- WYKOŃCZENIE WNĘTRZA ALUMINIUM METAL MESH
- WYŚWIETLACZ CENTRALNY WIELOFUNKCYJNY, 9 CALI
- ZAGŁÓWKI TYLNE SKŁADANE ELEKTRYCZNIE
- ZAWIESZENIE DYNAMIC

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

- LAKIER METALIK (V)
- PAKIET CLIMATE (V)
 - FOTELE PRZEDNIE OGRZEWANE
 - FOTELE W DRUGIM RZĘDZIE OGRZEWANE
 - KIEROWNICA PODGRZEWANA
- PAKIET DRIVER ASSIST (V)
 - SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA INTELLISAFE SURROUND
 - TEMPOMAT AKTYWNY I PILOT ASSIST II GENERACJI




EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Lakier

LAKIER

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu OSOBOWY.



NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI [μm]
1. POKRYWA PRZEDNIA	DO 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	DO 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	DO 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	DO 150
5. DACH	DO 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	DO 150
7. PRÓG LEWY	DO 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	DO 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	DO 150
10. POKRYWA TYLNA	DO 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	DO 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	DO 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	DO 150
14. PRÓG PRAWY	DO 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	150 - 200
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	150 - 200
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	200 - 300

POJAZD OKLEJONY FOLIĄ

NIE

POJAZD OKLEJONY REKLAMĄ


NIE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Ogumienie

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



OŚ	PRODUCENT	MODEL	ROZMIAR	BIEŻNIK
PP	MICHELIN	CROSSCLIMATE 2	235/55 R19	4,5
PL	MICHELIN	CROSSCLIMATE 2	235/55 R19	4,0
TP	MICHELIN	CROSSCLIMATE 2	235/55 R19	5,9
TL	MICHELIN	CROSSCLIMATE 2	235/55 R19	6,1

KOŁO ZAPASOWE / ZESTAW

ZESTAW NAPRAWCZY - BRAK

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

NADWOZIE

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ODPRYSKI LAKIERU
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA LEWA	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWY	ZARYSOWANIE

WNĘTRZE

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
PODSUFITKA	ZABRUDZENIE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan techniczny

STAN TECHNICZNY

PRACA POJAZDU

URUCHOMIENIE POJAZDU
PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO
PODJĘTO PRÓBĘ - BEZ UWAG (PARKING)

PRACA PODZESPOŁÓW

SILNIK SPALINOWY
SILNIK ELEKTRYCZNY
SKRZYNIA BIEGÓW
ZAWIESZENIE

PRACA PRAWIDŁOWA
PRACA PRAWIDŁOWA
PRACA PRAWIDŁOWA
PRACA PRAWIDŁOWA

KONTROLKI / KOMUNIKATY
BRAK

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE
IMMOBILISER
INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA
NIE STWIERDZONO

INSTALACJA LPG
NIE DOTYCZY

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Informacja formalna

INFORMACJA FORMALNA

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU	POCHODZENIE KRAJOWE INNE
BADANIE NUMERU VIN	BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
BADANIE POPRAWNOŚCI DANYCH	PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ
STAN DROGOMIERZA	WERYFIKOWANO

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW:

DOWÓD REJESTRACYJNY	SKAN	TABLICE REJESTRACYJNE	TAK
KLUCZ GŁÓWNY	TAK	APTECZKA	TAK
KLUCZ ZAPASOWY	TAK 1 SZT.	GAŚNICA	TAK
INSTRUKCJA OBSŁUGI	NIE	TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY	NIE
KSIĄŻKA SERWISOWA	TAK		

SZCZEGÓLNY CHARAKTER EKSPLOATACJI POJAZDU:

PRZEWÓZ OSÓB / TAXI	NIE	WYPOŻYCZALNIA	NIE
---------------------	-----	---------------	-----

KLAUZULE:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

EKSPERTYZA POJAZDU

Dokumentacja zdjęciowa



PARTNER
CRLS



ZDJĘCIA



Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)
Zdjęcia poglądowe
Zdjęcia uszkodzeń
Zdjęcia dokumentów pojazdu
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego


95
TAK
TAK
TAK
NIE



ZDJĘCIA POGLĄDOWE































ZDJĘCIA USZKODZEŃ







DOKUMENTY POJAZDU



Dowód rejestracyjny



PARTNER
CRLS

