

Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	VHS00820/26
Data:	15 październik 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Volkswagen
Model	Atlas
Numer rejestracyjny	SK7F946
Rok produkcji	2023
Numer VIN	1V2SC2CA0PC229317

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny



Raport z systemu eksperckiego Info-Ekspert

Data raportu	2026/10/18
Raport na dzień	2026/10/18
Numer licencji / użytkownik	11089 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS00820/26
------------------	-------------

Dane pojazdu - Info-Ekspert ID 01-26/10

Numer rejestracyjny / numer VIN	SK7F946 / 1V2SC2CA0PC229317
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	2023/01/01, (w Polsce: 2024/02/19) / 46
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	46050 / Odczytany
Marka	Volkswagen
Model	Atlas
Wersja	Atlas 2.0 DSG 4MOTION, Cross Sport R-Lin
Rodzaj nadwozia	Kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Pojemność silnika (ccm)	1984
Moc kW / KM	175 / 238
Paliwo / norma spalin	Z zapłonem iskrowym
Badanie techniczne	2027/03/02




Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [μm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150

Pojazd oklejony folią

Nie

Pojazd oklejony reklamą


Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Kumho	Wintercraft WS71	255/50 R20	8,0
PL	Kumho	Wintercraft WS71	255/50 R20	6,8
TP	Kumho	Wintercraft WS71	255/50 R20	POW. 8,0
TL	Kumho	Wintercraft WS71	255/50 R20	7,9

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy - brak

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Zderzak przedni	Ślady nieprofesjonalnej naprawy
Pokrywa przednia	Odpryski lakieru
Krata wlotu powietrza	Odpryski lakieru
Listwa łukowa błotnika przedniego lewego	Nieprawidłowy montaż
Felga tylna lewa	Odpryski lakieru
Błotnik tylny lewy	Zarysowanie
Spoiler zderzaka tylnego	Zarysowanie
Zderzak tylny	Zarysowanie
Drzwi przednie prawe	Odpryski lakieru
Drzwi tylne prawe	Odpryski lakieru

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Brak uszkodzeń	

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:
Niesprawny mechanizm otwierania pokrywy przedniej.

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny	
Praca pojazdu	
Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)
Praca podzespołów	
Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa
Kontrolki / komunikaty	
Brak	
Komentarz dodatkowy do stanu technicznego:	
Nowy akumulator	
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe	
Imobiliser	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono
Instalacja LPG	
Nie dotyczy	

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie zagraniczne
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Nie
Instrukcja obsługi	Nie	Trójkąt ostrzegawczy	Nie
Książka serwisowa	Elektroniczna		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie
---------------------	-----	---------------	-----

Szczególne okoliczności oględzin:

Pojazd z rynku USA brak numeru VIN na stałym elemencie nadwozia, numer występuje wyłącznie na tabliczce pod szybą i naklejce producenta.

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu. Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	103
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak















































Dowód rejestracyjny



PARTNER
CRLS

Dowód rejestracyjny

X TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO 10.02.2026 m.p. DATA PODPIS 	X TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS 	AKCJONARIUSZ URZĘDOWY ---PIERWSZA REJESTRACJA W KRAJU 2024-02-19---
X TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS 	X TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS 	
X TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS 	X TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO m.p. DATA PODPIS 	

A - numer rejestracyjny pojazdu, B - data pierwszej rejestracji pojazdu, C - dane posiadacza pojazdu / właściciela pojazdu, D - dane pojazdu, E - numer identyfikacyjny pojazdu,
 F1 - maksymalna masa całkowita, G - masa własna, H - okres ważności dowodu,
 I - data wydania dowodu rejestracyjnego, K - numer świadectwa homologacji typu pojazdu,
 P1, P2, P3 - dane silnika, Q - stosunek masy do ciężaru (w kW/kg), S1, S2 - liczba miejsc siedzących/śpiących, E2.E3 - dopuszczalna masa całkowita pojazdu/zespołu pojazdów,
 J - kategoria pojazdu, L - liczba osi, O.1, O.2 - maksymalna masa całkowita pojazdów,
 z hamulcami / bez hamulców, X - poświadczenie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu
 i daty następnego badania technicznego pojazdu.

KRAJ 0044

Pouczenie:
 Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni organowi, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

[illegible]