

Ekspertyza pojazdu



PARTNER
CRLS

Identyfikacja i Spis Treści

Zlecniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	VHS00962/26
Data:	20 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Audi
Model	A3 Limousine 20-24
Numer rejestracyjny	GD1W778
Rok produkcji	2022
Numer VIN	WAUZZZGY0NA063045

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	25.10.2026
Raport na dzień	25.10.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS00962/26
------------------	-------------

Dane pojazdu - kod EC 0148372

Numer rejestracyjny / numer VIN	GD1W778 / WAUZZZGY0NA063045
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	15.03.2022 / 55
Rok produkcji	2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	83139 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	76900 / 6239
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Audi
Model	A3 Limousine 20-24
Typ	A3 30 TFSI mHEV S tronic
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Sedan / 4 / 5
Okres dostępności	01.11.2020 - 31.03.2024
Pojemność silnika (ccm)	999
Moc kW / KM	81 / 110
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 3
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS
- Audi Extensive 4 lata/120 000 km - program serwisowy
- Czujnik zmierzchowy świateł z czujnikiem deszczu
- Elementy ozdobne wykończone lakierem z efektem jedwabnym w kolorze szarym Platinum
- Felgi aluminiowe 16 (5 podwójnych ramion) z ogumieniem 205/55
- Gniazdo 12V
- Immobilizer
- Kierownica 3-ramienna obszyta skórą wielofunkcyjna z łopatkami zmiany biegów
- Lakier uni
- Apteczka i trójkąt ostrzegawczy
- Audi parking system - czujniki parkowania tył
- Dywaniki podłogowe welurowe obszyte kontrastowym szwem, przód/tył
- ESC - układ stabilizacji toru jazdy
- Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
- Hamulec postojowy - elektromechaniczny
- I-Size i top tether dla skrajnych tylnych siedzeń
- Klimatyzacja manualna
- Lampy LED

- Listwy wokół szyb bocznych, czarne
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Ogranicznik prędkości
- Oparcie tylne składane
- Oznaczenie modelu i typu silnika
- Pilot sterujący zamkiem centralnym
- Podsufitka z materiału w kolorze szarym Steel
- Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera, przód
- Ręcznie otwierana pokrywa bagażnika
- Szyba przednia ze szkła termoizolacyjnego
- Tapicerka tkaninowa Index
- Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach
- Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, manualne
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Złącze Bluetooth
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterko wewnętrzne, przyciemniane
- Ogrzewanie powietrzne elektryczne dodatkowe
- Oświetlenie wnętrza
- Pakiet dla niepalących
- Podłokietnik przedni o regulowanym kącie i możliwością przesuwania przód/tył
- Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi
- Radio MMI plus
- System Start/Stop
- Światła do jazdy dziennej
- Tylne światła
- Wspomaganie układu kierowniczego - Servotronic
- Zawieszenie standardowe
- Zestaw wskaźników - cyfrowy 10,25'

Wypożyczenie dodatkowe - dealerskie

- Audi Virtual Cockpit - w pełni cyfrowy zestaw wskaźników z dodatkowymi funkcjami (G)
- Felgi aluminiowe 17 (5-ramienne) z ogumieniem 225/45
- Fotele przednie ogrzewane
- Lakier metalik
- Spryskiwacze lamp przednich
- Tempomat


Wypożyczenie dodatkowe - lista ogólna

- Czujniki parkowania - przód - tył

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [μm]
1. Pokrywa przednia	200 - 300
2. Błotnik przedni lewy	150 - 200
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	150 - 200
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	150 - 200
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	150 - 200
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	150 - 200
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150

Pojazd oklejony folią

Nie

Pojazd oklejony reklamą


Nie



Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Kleber	Quadraxer 3	225/45 R17	6,7
PL	Kleber	Quadraxer 3	225/45 R17	6,5
TP	Kleber	Quadraxer 3	225/45 R17	7,8
TL	Kleber	Quadraxer 3	225/45 R17	7,5

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy



Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu:

Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Próg lewy	Zarysowanie
Zderzak tylny	Zarysowanie
Błotnik tylny prawy	Zarysowanie
Felga tylna lewa	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu:

Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Wykładzina słupka c strona lewa	Zarysowanie

Ekspertyza pojazdu



PARTNER
CRLS

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu

Próba ruchowa

Podjęto próbę - uruchomiono

Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy

Silnik elektryczny

Skrzynia biegów

Zawieszenie

Praca prawidłowa

Nie dotyczy

Praca prawidłowa

Praca prawidłowa

Kontrolki / komunikaty

Brak

Inne komentarze dotyczące kontrolek:

Kluczyk z pilotem: wymień baterię w kluczyku

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer

Inne

Stwierdzono - działa

Nie stwierdzono

Instalacja LPG

Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu



PARTNER
CRLS

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe inne
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Tak
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Nie	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Elektroniczna		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie
---------------------	-----	---------------	-----

Szczególne okoliczności oględzin:

Oględziny wykonano w trakcie opadów deszczu. mokra powierzchnia nadwozia uniemożliwiła pełną ocenę powłoki lakierowej i stanu zewnętrznego pojazdu.

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia




Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)
Zdjęcia poglądowe
Zdjęcia uszkodzeń
Zdjęcia dokumentów pojazdu
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego

90
Tak
Tak
Tak
Tak










































Dowód rejestracyjny

Dowód rejestracyjny

X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO		X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO	
15.03.2027 m.p. DATA 2025-08-29 PODPIS		m.p. DATA PODPIS	
X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO		X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO	
m.p. DATA PODPIS		m.p. DATA PODPIS	
X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO		X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO	
m.p. DATA PODPIS		m.p. DATA PODPIS	

ADNOTACJE URZĘDOWE

---(V.9) POZIOM EMISJI SPALIN - EURO 6 AP

---(P2)81,00/9,40---

2025-08-29

NE/AAKGG0017

Pouczenie:
Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni organowi, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

[illegible]